

唐山“7·21”“明鑫18”轮自沉事故

一、事故简介

2017年7月21日约0800时，中国芜湖籍干货船“明鑫18”轮自天津塘沽出发行至滦河口附近水域，准备参与疏通河道作业避风期间，遭遇大风浪，货仓进水发生船舶沉没事故。事故未造成人员伤亡及海洋环境污染，直接经济损失约150万，构成一般等级事故。

二、调查取证情况

事故发生后，唐山海事局立即成立事故调查组，调查组通过调查询问当事船舶船员和施工单位工作人员、调取船舶船员信息等方式获取如下相关证据资料：1. 水上交通事故报告书1份；2. 水上交通事故调查询问笔录2份；3. “明鑫18”轮船员资料1份；4. “明鑫18”轮船舶相关证书信息1份；5. 船舶基本信息3份；6. 船舶配员明细1份；7. “明鑫18”轮上人员身份信息证明材料1份。

（一）船舶资料

1. “明鑫18”轮基础数据

船名	明鑫18	国籍/船籍港	中国/芜湖
船舶识别号	CN20041210162	船检登记号	2005V2193726
船舶种类	干货船	船体材料	钢质
航线	国内	航区	内河A级
总吨	1465	净吨	820

总长	63.80 米	型宽	12.60 米
型深	5.95 米	主机功率	764.00 千瓦
主机种类	内燃机	船舶检验登记机构	安徽省芜湖市地方海事局
满载吃水	5.26 米	空载吃水	1.2 米
龙骨安放日期	2004 年 9 月 20 日	建造完工日期	2005 年 5 月 25 日
船舶制造厂	高淳县爱桃船舶修造厂		
船舶所有人	芜湖市鸠江区 曹立生		
船舶经营人	芜湖市明鑫航运有限公司		

（二）船舶状况

船舶管理系统显示，“明鑫 18”轮为内河一般干货船，船体材料为钢质，该轮持有的《船舶国籍证书》和《船舶最低安全配员证书》的有效期都是 2015 年 11 月 29 日（均已过期）。在船舶检验监督管理系统中查询到，安徽省芜湖市地方海事局在 2013 年 11 月 2 日为“明鑫 18”轮进行过一次船舶检验，该轮船舶检验证书有效期为 2014 年 6 月 8 日（已过期），另显示船舶状态信息为休眠。事故发生前，船舶吃水 3 米。

（三）人员调查情况

船舶管理系统显示，该轮最低安全配员人数为 7 人，包括：船长（二等证书）、大副（二等证书）、轮机长（二等）、大管轮（二等）、二管轮（二等）、机工 1 人、水手 2 人，特殊要求

或条件为：该船连续航行时间不超过 16 小时。

事故发生时，“明鑫 18”轮上共有 5 人，4 人为刚上船的家属，只有 1 人是船员，自称持内河乙级船长证书。具体信息如下：

朱兰强，船舶实际管理人，男，安徽省宿州市人，身份证号码：342225*****014，船员管理系统中查到：2010 年 6 月 4 日其在安徽省宿州市地方海事局进行过船员注册，服务簿证书印刷号为 00776290，另，船员适任资格一栏显示无有效信息。

（四）环境因素调查

1. 气象海况

据天津海洋中心气象台 2017 年 7 月 20 日 06 时发布 20 日 08 点未来 24 小时海区预报：渤海，多云转阴有雷阵雨，偏南风 4-5 级，后半夜逆转为东北风 6-7 级，轻浪转中浪。

另据船长朱兰强称，事发当时天气阴，风力 8-9 级，浪高 3-4 米。

2. 通航环境

事故发生地点为 39°23'.87N /119°21'.81E，位于滦河口外围水域附近，水深约 10 米。

（五）管理因素调查

“明鑫 18”轮所有人是曹立生，芜湖市鸠江区人。

经营人为芜湖市明鑫航运有限公司，该公司于 2008 年 06 月 11 日成立，法定代表人是陈桂红，注册地址为：安徽省芜湖市中山南路 102 号，主要经营长江中下游干线及支流省际普通货船

运输。

管理人为朱兰强，安徽省宿州市人。

（六）现场勘查

根据调查笔录和船舶报告的信息内容，船舶事发时已经全部沉没，无法进行现场勘查。

三、重要事故要素的认定

根据唐山市海上搜救中心接警信息和对事故船舶船员进行调查，综合分析认定如下：

（一）船舶沉没事实认定

认定事故沉没船舶为“明鑫 18”轮。

（二）船舶沉没时间认定

认定船舶沉没时间为 2017 年 7 月 21 日约 0800 时。

（三）船舶沉没地点认定

认定船舶沉没地点为 39°23'.87N /119°21'.81E。

四、事故经过

根据当事人陈述，事发前，中国芜湖籍干货船“明鑫 18”轮受天津市航盛船务服务有限公司经理李宝华委托，自天津塘沽出发准备在滦河内从事河道清淤作业。

事发前几日“明鑫 18”轮到达滦河口，但因滦河内航道水深不明，之后其装载了半船泥在河口外养殖区内抛锚待命准备进行水深探试。

2017 年 7 月 20 日，朱兰强通过烟台气象台查询到大风预警，

并备好两台主机做好抗风准备。

2017 年 7 月 21 日约 0100 时，“明鑫 18”轮锚泊区域开始起风，其使用两台主机顶推抗风。

约 0300 时，加松 20 多米锚链入水。之后风力加大，货舱开始进水。

约 0600 时，机舱进水。

约 0630 时，右侧主机失去动力，继续用左侧主机顶风。

约 0700 时，舵失效，船头开始下沉。

约 0702 时，电话联系唐山市搜救中心，请求救援。

约 0848 时，弃船，人员落水，过了几分钟，船舶沉没。

约 1517 时，人员全部被直升飞机救起。

五、应急处置和搜救情况

2017 年 7 月 21 日 0702 时，唐山市海上搜救中心接到电话报警，称“明鑫 18”轮船舶进水需要救援，船位 $39^{\circ} 23' .87N 119^{\circ} 21.'81E$ ，船上三个大人、两个小孩。核实险情后，唐山市海上搜救中心立即按照要求启动搜救应急预案。

0705 时，通知乐亭县政府，请其协调救助力量。

0708 时，协调“滨海 285”前往现场。

0827 时，联系“明鑫 18”轮，要求船上人员穿好救生衣，守听高频、电话。

0848 时，接“明鑫 18”轮报告，船头已经沉入水里，不能上浮。

0959 时，已无法联系“明鑫 18”轮。

1023 时，联系唐山市政府请求协调移动公司，帮助查询遇险船舶手机号码关机时的具体位置等信息。

1024 时，请求协调救援飞机进行救援，回复有雷暴天气不利起飞。

1123 时，天气稍有好转，中信海直飞机已起飞。

1210 时，飞机到达事故现场。

1240 时，搜救直升机没有发现遇险船舶人员返航。

1445 时，第二架次搜救直升机 B7309 到达搜救现场。

1517 时，收到救助直升机 B7309 报告，遇险 5 人全部被救起，人员无生命危险，搜救任务结束。

六、事故损失情况

事故造成“明鑫 18”轮沉没，直接经济损失约 150 万元人民币。

七、事故原因分析

（一）直接原因

“明鑫 18”轮遭遇恶劣天气，货舱大量进水是本次事故发生的直接原因。

事发水域东北风 8-9 级，浪高 3-4 米，“明鑫 18”轮因没有舱盖，货舱持续上浪进水，导致船舶最终沉没。

（二）间接原因

1、“明鑫 18”轮船舶不适航

该轮为内河 A 级航区航行船舶，未配备密性舱盖，且内河船舶较沿海航行船舶干舷较低，不适于沿海航行、作业。

系统显示，该轮持有的《船舶国籍证书》、《船舶最低安全配员证书》和《船舶检验证书》均已过期，不满足船舶航行安全的要求。

2、“明鑫 18”轮人员配备不足

该轮事发时船上有 5 人，其中 4 人是家属（1 男 1 女，2 个孩子），人员数量不满足本船《船舶最低安全配员证书》核定的最低安全配员要求。

八、责任认定及结论

本次事故是由“明鑫 18”轮单方引起的水上交通事故，“明鑫 18”轮应承担本次事故的全部责任。