

MAIR090702201706

广东江门银洲湖水域“10.20”“粤广海货 9817” 船附属艇自沉事故调查报告

一、事故简况

2017 年 10 月 20 日约 1130 时,中国籍船舶“粤广海货 9817”载运 1580 吨石粉由崖南泰盛石场开出,前往三江。约 1334 时因主推进系统的齿轮箱故障,在新会银洲湖玉洲拆船厂下游约 500 米水域锚泊,对齿轮箱进行修理。水手陈某朝、水手徐某规及厨师陈某斌共三人驾乘“粤广海货 9817”船的附属艇上岸返回时,附属艇尾部进水而沉没,三人全部落水,其中两人获救,一人死亡。

根据《水上交通事故统计办法》(交通运输部令 2014 年第 15 号)第六条的分级标准,该事故的等级为一般事故。

二、事故调查取证情况

事故发生后,新会海事处成立了事故调查组对事故进行调查。事故调查组询问当事船员及船舶实际所有人并制作笔录,对“粤广海货 9817”船的管理公司进行了检查,获得以下证据材料:(1)询问笔录 8 份;(2)“粤广海货 9817”船船舶及船员相关证书复

印件 1 套；（3）公司检查材料 1 套；（4）内河交通事故报告书 1 份。

（一）船舶及附属艇资料

1. “粤广海货 9817” 船

船名	粤广海货 9817	船籍港	江门
船舶类型	自卸砂船	船体材料	钢质
船舶所有人	台山市港航船务有限公司		
船舶经营人	台山市港航船务有限公司		
船舶制造厂	广州市番禺区粤丰船舶修造厂		
船舶改建厂	惠州市潼湖船舶修造厂		

2. 附属艇

船体材料	钢质
船长	约 6 米
型宽	约 1.5 米
型深	约 0.8 米
主机功率	约 20 匹
齿轮箱型号	不详
建造船厂	不详
备注	该艇为“粤广海货 9817”船的附属艇，已沉没失踪，

	上述数据根据“粤广海货 9817”船船员询问笔录整理得出。
--	-------------------------------

（二）附属艇状况

据船员笔录，该附属艇主机及齿轮箱正常，主船体没有明显的破洞，附属艇上未放置任何救生设备。该附属艇未进行任何形式的检验及登记，作为船舶附属交通工具存在。

（三）附属艇人员及“粤广海货 9817”船船长情况

该船发生事故时附属艇上共有船员 3 人，人员情况如下：

水手陈某朝，获救，男，1974 年 XX 月 XX 日出生，持有江门海事局于 2017 年 10 月 09 日签发的内河一类三副证书，证书编号 S4525231974XXXXXXXX，有效期至 2022 年 10 月 09 日。

厨师陈某斌，获救，男，未持有海事机构签发的相关船员证书。

水手徐某规，死亡，男，1977 年 XX 月 XX 日出生，持有梧州海事局于 2016 年 09 月 30 日签发的服务簿，证书编号 4504211977XXXXXXXX。

“粤广海货 9817”船船长熊某朝，男，1969 年 XX 月 XX 日出生，持有柳州海事局于 2014 年 06 月 26 日内河一类船长证书，证书编号 S4525231969XXXXXXXX，有效期至 2019 年 6 月 26 日。

（四）环境因素

1. 气象水文情况

事故发生时，事故水域为涨潮时段，流速约 1 节。

距离事故地点最近的气象观测站为新会三江水利所站，该观测站在事故地点上游约 1500 米处。根据新会气象局的书面证明文件称：根据新会三江水利所气象站观测站记录，2017 年 10 月 20 日 2130 时到 2230 时之间，没有恶劣天气出现，期间极大风速为 7.2m/s，风向 166 度，出现时间为 2140 时。

2. 事故水域通航环境情况

根据事故调查组调查，事发水域通航环境如下：事发水域为新会玉洲拆船厂水域，河面宽度约 1700 米，水面广阔，水深较深，无明显弯位。通航密度不大。

（五） 管理因素调查（“粤广海货 9817” 船经营人）

事发后，海事调查人员对台山市港航船务有限公司进行了调查。公司基本资料如下：

名称	台山市港航船务有限公司
类型	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期	2009 年 08 月 19 日
营业期限	长期
经营范围	广东省省内内河各港间普通货物运输
公司管理人员	经理、海务、机务各 2 人，安全员 1 人，共 7 人

调查情况如下：1、公司与“粤广海货 9817”实际所有人（刘某渊）签有委托经营合同书；2、公司建有管理手册及各程序文件，但未含船舶附属艇管理方面的规定；3、公司未留存“粤广海货 9817”船船员的基本信息及档案；4、公司存有 2017 年间对“粤广海货 9817”船两次检查的“船舶机械、设备检查记录表”，时间分别为 2017 年 4 月 16 日、2017 年 7 月 14 日，记录表里含有附属艇的项目；5、公司记录显示：2017 年 6 月 5 日，海事部门专门针对船舶附属艇的安全使用对该公司进行了宣传提醒；6、公司未存有对公司所属船舶进行“船舶附属艇安全使用”方面的培训的记录。

三、重要事故因素的认定

（一）事故发生时间：2017 年 10 月 20 日约 2150 时

认定理由：

1. “粤广海货 9817”船水手陈某朝陈述：20 日晚上九点五十分左右，他们驾乘附属艇即将到达“粤广海货 9817”船时，风浪加大，附属艇尾部进水沉没。

2.，江门海上搜救分中心接到“粤广海货 9817”船事故报告电话是 10 月 20 日 2223 时，推断从人员落水到落水者游几十米上岸后找人报警，期间用时大约半个小时，与“粤广海货 9817”船水手陈某朝陈述的事故时间基本符合。

综上可以认定事故发生时间为 2017 年 10 月 20 日约 2150 时。

（二）事故发生地点：新会银洲湖玉洲拆船厂下游约 500 米水域（距左岸约 100 米）。

认定理由：

1. 事故发生前后，“粤广海货 9817”船一直处于锚泊状态，在广东智慧海事监管服务平台上测得，该船 AIS 轨迹最接近事故发生时间（2151 时）的一个点的位置为新会银洲湖玉洲拆船厂下游约 500 米水域（距左岸约 300 米）。

2. 据“粤广海货 9817”船水手陈某朝称：他们驾乘附属艇先沿着河岸开，在到达“粤广海货 9817”船附近水域时（相距大约 100 米），附属艇减速，转向，朝“粤广海货 9817”船行驶。此时水面风浪突然加大，附属艇尾部进水，立刻改变附属艇船头方向，朝向左岸行驶。但艇尾因进水过多，小艇很快沉没，三人全部落水。转向时，距离“粤广海货 9817”船大约 100 米为船员的目测值，后又经历了朝左岸行驶的过程，小艇沉没位置距离左岸的距离较难确定，约为 100 米。

基于上述两条地点认定理由，认定附属艇沉没的地点为新会银洲湖玉洲拆船厂下游约 500 米水域（距左岸约 100 米）。

（三）附属艇航速：约 3.8 节

认定理由：

1. 附属艇返回的出发地点（古井管咀水闸）距离“粤广海货 9817”船的锚泊位置的距离，从智慧海事平台上测得约为 3000 米；水手陈某朝陈述，出发时间约为 2125 时，即将到达的时间约为 2150 时，历时约 25 分钟，经计算附属艇的平均航速约 3.8 节。

2. 该附属艇的艇机功率约为 20 匹，参考该附属艇的主尺度，其最大航速约为 5 节。考虑到本附属艇的使用年份，3.8 节的航速作为其较大速度是比较合理的。

3. 水手陈某朝陈述，从管咀水闸到玉洲拆船厂附近期间，附属艇的船速大概 3 节。

基于上述三条地点认定理由，认定该附属艇从管咀水闸到玉洲拆船厂水域应是以约 3.8 节的航速沿岸匀速行驶的。

四、事故经过

根据事故船舶船员和船舶实际所有人的陈述及公司有关的材料，认定事故经过如下：

2017 年 10 月 20 日约 1130 时，“粤广海货 9817”船由崖南泰盛石场开出，前往三江。

约 1334 时，因主推进系统的齿轮箱故障，选择在新会银洲

湖玉洲拆船厂下游约 500 米水域锚泊（距左岸约 300 米），对齿轮箱进行修理，此时船舶位置为 $113^{\circ} 4' 34'' \text{ E} / 22^{\circ} 23' 7'' \text{ N}$ 。

约 1700 时，水手徐某规（失踪者）说感冒了，要去岸上看医生。

约 1830 时，晚餐后，水手陈某朝、水手徐某规及厨师陈某斌共三人（均未穿着救生衣）驾乘“粤广海货 9817”船的附属艇前往岸边，附属艇由陈某朝驾驶。

三人驾乘附属艇到达古井管咀水闸（锚泊位置下游约 3000 米处）后，徐某规去古井卫生院看病，陈某朝与陈某斌去市场购物。

约 2125 时，三人集中后驾乘附属艇返回“粤广海货 9817”船，附属艇由陈某朝驾驶，另两名人员均坐在附属艇的中后部，此时附属艇的尾部干舷较低，三人返航途中均未穿着救生衣。从管咀水闸驶往玉洲拆船厂附近水域，在此过程中附属艇一直沿着河岸开，艇机转速约 1500 转，航速约 3.8 节。

约 2150 时，在到达“粤广海货 9817”船附近水域时（相距大约 100 米），附属艇减速，水手陈某朝操左舵 25-30 度，朝“粤广海货 9817”船行驶，因大角度转向产生的向心力导致附属艇左倾并严重尾倾，导致附属艇尾部开始进水，随后水手陈某朝又操右舵约 20 度调整航向，接着又操正舵向左岸行驶，附属艇继续侧倾和尾倾，艇尾持续进水，水很快没过附属艇尾部甲板，艇头严重翘起，随后附属艇沉没，三人全部落水。

陈某朝与陈某斌游回岸边获救，徐某规抱着空油桶浮在水面上，随水漂动，不久下落不明。

约 2223 时，陈某朝上岸后请玉洲拆船厂的人员协助打 12395 报警。

五、应急处置情况

2017年10月20日2223时，江门海上搜救分中心接警后，立即启动应急预案，结合当时气象及水文条件，组织4艘公务船舶及4艘社会船舶在事发附近水域开展大规模搜救行动，同时，协调新会区政府组织大量人力在岸边进行搜寻。

10月22日1910时，在事发附近水域发现疑似落水者尸体，经死者家属确认为“粤广海货9817”船附属艇落水失联者徐某规，搜救行动结束。

六、事故损失情况

事故造成“粤广海货 9817”船附属艇沉没失踪， 1 名船员死亡。

七、事故原因分析

根据环境因素、事实认定及事故经过，经分析，造成本次事故的原因如下：

（一）直接原因

1. 附属艇驾驶员航行操作和临危处置不当

事发时涨潮，风向约 166 度，风流夹角较小，在基本顺风顺流的情况下，附属艇驾驶员未充分考虑当时风浪流的影响和自身船况，向左大角度转向，受向心力影响，导致附属艇左倾并尾倾，由于附属艇航行中人员均坐在中后部，尾部干舷较低，艇尾开始进水，随后附属艇又向右大角度转向，致使附属艇继续侧倾和尾倾，艇尾持续进水并漫过艇尾甲板，最终造成附属艇稳性丧失而自沉。附属艇驾驶员在当时风浪流的情况下航行操作和临危处置不当，导致附属艇沉没。

（二）间接原因

1. 船员安全意识淡薄，在驾乘附属艇时未按规定穿着救生衣或携带救生浮具

根据《广东海事局辖区船舶安全航行规定》第一章第十七条的规定，开敞式船（艇）航行时，船上人员均应当穿着救生衣或携带救生浮具。而本次事故中，三名船员在驾乘开敞式附属艇时，均未穿着救生衣，且附属艇上也未放置其他救生设备。因驾乘人员未穿着救生衣，且附属艇上无其他救生设备，严重影响了人员落水后的求生机会。

2. 船长未对船舶附属艇进行规范管理

“粤广海货 9817”船船长在明知附属艇没有灯光信号设备及

救生设备、船员在未穿着救生衣等极不安全的情况下，仍准许陈某朝等三人夜晚驾乘附属艇外出。船长对附属艇疏于管理，使船员难以建立安全意识、形成规范的驾乘附属艇的安全行为。

3. 船公司未对所属的船舶进行有效管控

“粤广海货 9817”船所在的公司附属艇管理制度的建立上、对船员的管理及教育上，均存在明显不足。因公司未形成统一的附属艇管理制度，致使公司所属船舶附属艇管理无章可依；又因公司对船员管理及教育上的欠缺，无法有效提高船员的安全意识和操作水平。在船员安全意识淡薄、附属艇管理混乱的情况，给船员操纵附属艇埋下了安全隐患。

八、责任认定

此次事故是人为过失所致的单方责任事故，“粤广海货 9817”船对此次事故负全部责任。

九、事故结论

附属艇驾驶员航行操作和临危处置不当是本次事故的直接原因，船员安全意识淡薄，在驾乘附属艇时未按规定穿着救生衣或携带救生浮具，船长未对船舶附属艇进行规范管理和船公司未对所属的船舶进行有效管控是本次事故的间接原因。本次事故属于单方责任事故，“粤广海货 9817”船对此次事故负全部责任。

十、安全管理建议

（一）在国家或省层面建立健全涉附属艇安全管理的相关规定，内容包括但不限于对附属工作艇的建造、登记发证、检验、使用限制以及驾驶人员资质等内容。

（二）建议台山市港航船务有限公司

1. 应制定附属工作艇的操作规程、维护保养制度、应急预案等，并张贴在船舶明显位置。

2. 加强对所属或经营船舶上的船员驾乘附属艇以及其他临水作业培训和教育，不断提高船员安全防护意识。

3. 应明确船长对附属艇的管理承担其实际的责任，督促船长对附属艇夜晚出行、附属艇驾乘人员的资格与数量、附属艇上放置的救生设备等严格管理。