

AB Serve Group	■ Fiche d'Incident (I) ■ Fiche d'Amélioration (AI)	Rédacteur de la fiche : Karim Najar	
		Date de détection la non-conformité : N° fiche : REC2608003	
		Date de l'ouverture de la fiche : Site : Atelier UAP2	
		Evènement :	■ Qualité ■ Sécurité ■ Environnement

Par la méthode QQQCC, veuillez définir le plus précisément possible l'anomalie rencontrée :

Questions	Aide à la réflexion	Réponse pour décrire le problème
QUOI ?	Quel est la nature du problème ? Quel est le dysfonctionnement ? Que se passe-t-il ?	Présence de bavures métalliques sur l'encoche de fixation.
QUI ?	Qui rencontre le problème ? Qui l'a détecté ? Qui le suit ?	Opérateur d'assemblage poste 3.
OÙ ?	Où a été détecté le problème ? Quel site ? quel secteur ? Quel poste ?	Poste d'ébavurage manuel UAP2.
QUAND ?	Quand a-t-on détecté le problème ? A quelle étape des opérations ? Au moment de quel processus ?	
COMMENT ?	Comment se manifeste le problème ? Comment a-t-il été détecté ?	Gêne lors de l'insertion dans l'étrier de frein.
COMBIEN ?	Quelle quantité concernée ? Quelle fréquence d'apparition ?	10 pièces sur 200 inspectées.
AUTRE ?	Renseigner ici toutes autres informations utiles à la compréhension du problème	Proposition d'ajout d'une meuleuse d'ébavurage automatique.

La méthode "5 Pourquoi" permet de remonter aux causes racines du problème. A partir du problème, posez-vous 5 fois la question "Pourquoi ?" • Motif de la non-conformité : Lime manuelle usée provoquant des bavures irrégulières.

1 ^{er} pourquoi ?	Vérif	2 ^{ème} pourquoi ?	Vérif	3 ^{ème} pourquoi ?	Vérif	4 ^{ème} pourquoi ?	Vérif	5 ^{ème} pourquoi ?	Conclusion
Gêne à l'assemblage	Vérif	Bavures métalliques	Vérif	Ebavurage manuel irrégulier	Vérif	Outil manuel en fin de vie	Vérif	Absence de fréquence de remplacement des limes	→ Définir une durée de vie limite pour les limes d'ébavurage (2000 pièces max)

Ce problème a-t-il déjà été signalé ?	■ Oui ■ Non	Si OUI Date/période : Signalé verbalement le mois dernier.
Y a-t-il eu des particularités / changements intervenus dans cette période ?	■ Oui ■ Non	si OUI Lesquels : —
Y-a-t-il un risque similaire sur autre produit/secteur ?	■ Oui ■ Non	si OUI où : Ligne d'assemblage Série A (plaquettes avant).

Quelles sont les mesures ?

Mesures immédiates	Pilote	Délais	Réalisé le :	
Remplacement immédiat de la lime du poste 3 par une lime neuve	Karim Najar	2026-08-30	2026-08-30	

Action correctives retenues	Pilote	Délais	Réalisé le	Efficacité
Mise en place d'un bac de détrompage et étalonnage des outils d'ébavurage	Services Méthodes	2026-09-10	—	En cours

• Date de Clôture : —