

D 4.1 & D 4.2

D 4.1 - NON DETECTION

Cause favorite				
1er POURQUOI?	2 ^{ème} me POURQUOI?	3 ^{ème} me POURQUOI?	4 ^{ème} me POURQUOI?	5 ^{ème} me POURQUOI / RESULTAT
L'opérateur n'a pas détecté le défaut	L'opérateur n'a pas procédé par comparaison (deux pièces à la fois)	Pas demandé dans la gamme	Eviter les détriorations des pièces entre elles	Avantage : on augmente le niveau de détection lorsqu'on prend deux pièces à la fois
L'opérateur n'a pas détecté le défaut	L'opérateur n'a pas utilisé la loupe	Pas demandé dans la gamme	Jugement que le défaut est détectable à l'oeil nu	Avantage : la loupe améliore le niveau de détection
L'opérateur n'a pas détecté le défaut	L'opérateur n'a pas utilisé la loupe	Pas demandé dans la gamme	Le défaut est visible par différence de lumière en l'inclinant	Non avantage : la méthode est peu fiable
L'opérateur n'a pas détecté le défaut	Le défaut est difficilement détectable	Le défaut est trop petit pour être détecté visuellement	â€	Non avantage : l'opérateur a écarté des pièces présentant des défauts plus petits

D 4.2 - CAUSE TECHNIQUE

Cause favorite				
1er POURQUOI?	2 ^{ème} me POURQUOI?	3 ^{ème} me POURQUOI?	4 ^{ème} me POURQUOI?	5 ^{ème} me POURQUOI / RESULTAT
Mix des pièces (sécures et pas) chez le Client final	Pas d'identification unitaire sur les pièces	Identification sur l'unité de Manutention	â€	Avantage : un marquage unitaire aurait permis de distinguer les pièces
Client final réclame sur des faces différentes que prévu à la gamme	La sécurisation concerne les surfaces critiques	Les défauts sur les autres surfaces n'impactent pas la fonctionnalité	â€	Avantage : les deux surfaces sont identifiées sur la gamme

A chaque étape du 5 pourquoi, vérifier avec les données que le lien de cause à effet soit effectif. Se demander pourquoi ? Autant de fois que nécessaire.