

D 4.1 - NON DETECTION

Cause favorite 1er POURQUOI? 2^{ème} POURQUOI? 3^{ème} POURQUOI? 4^{ème} POURQUOI? 5^{ème} POURQUOI? L'opérateur n'a pas détecté le défaut L'opérateur n'a pas procédé par comp. (2 pièces à la fois) L'opérateur n'a pas utilisé la loupe Le défaut est difficilement détecté. Différence des photos de la racle. Client final Pas demandé dans la gamme Pas demandé dans la gamme Le défaut est trop petit pour être détecté. visuellement Caractérisation du défaut lors de la demande prestation Eviter les détachements des pièces entre elles Jugement que le défaut est détecté. À l'oeil nu Le défaut est visible par diff. de lumière De façon naturel il aurait du l'utiliser Principe général sur le site Avancer : on augmente le niveau de détection... Avancer : la loupe améliore le niveau de détection Non avancer : la méthode est peu fiable Non avancer : l'utilisation doit être en gamme Non avancer : écart des pièces plus petites Non avancer : défauts se ressemblent

D 4.2 - CAUSE TECHNIQUE

Cause favorite Mix des pièces (sécurisés et pas) chez le Client final Pas d'identification unitaire sur les pièces Identification sur l'unité de Manutention Avancer : un marquage unitaire aurait permis de distinguer pièces Client final réclame sur des faces différentes que prévu à la gamme La sécurisation concerne les surfaces critiques Les défauts sur les autres surfaces n'imp. pas la fonctionnalité Avancer : les deux surfaces sont ident. sur la gamme

A chaque étape du 5 pourquoi, vérifier avec les données que le lien de cause à effet soit effectif. Se demander pourquoi ? Autant de fois que nécessaire.