Rapport 8D

Numéro de rapport AB Serve :	**REC2609001**	**Numéro de réclamation :**	CLIENT-TEST-R-001
Date d'alerte client	14/09/2026	**Client**	TEST R — ABC Automotive
Date d'ouverture fiche	14/09/2026	**Contact client :**	Jean Dupont — Qualité Client
Site concerné	Site Production Tunis		
Description pièce :	Support aluminium anodisé avec rayures		
Référence pièce :	TEST-R-8D-001		
Est-ce un problème répétitif ?	OUI ☐ NON ☑		
Date de mise à jour :	20/09/2026		

D1 - Groupe 8D

Nom / Prénom	Fonction
Yassine Zerni	Pilote Qualité (PILOTE)
Meriem Gharbi	Responsable Production
Jean Dupont	Qualité Client

D2 - Description du problème

Description du problème par le client :
Rayures linéaires sur la face extérieure de 12 supports de fixation du lot livré.

Le problème est :	Le problème n'est pas :
QUOI ? L'objet ? / La défaillance? Rayure linéaire visible sur la face extérieure du support aluminium.	Aucune fissure, déformation ou non-conformité dimensionnelle confirmée.
QUI rencontre le problème ? Contrôle réception et opérateurs d'assemblage du client.	Aucun autre client ni autre référence signalés pendant la période.
OÙ ? secteur, site Face extérieure de la bride, pièces issues du poste d'ébavurage P04.	Pas de défaut relevé sur les surfaces usinées fonctionnelles.
QUAND a-t-on détecté le problème, par qui ? Détecté le 14 septembre 2026 au contrôle réception du lot L-0914.	Pas de défaut signalé sur les lots précédents contrôlés.
COMMENT se manifeste le problème? Rayure visible selon l'inspection visuelle standard, confirmée sur 12 pièces.	Aucune trace de choc transport, fissure ou dommage d'emballage.
COMBIEN ? Combien de pièces 12 pièces NOK sur 480 livrées ; 6 supplémentaires trouvées au tri interne.	Les 480 pièces ne sont pas toutes NOK ; les pièces conformes restent traçables.
POURQUOI est-ce un problème ? Non-conformité d'aspect susceptible de perturber le montage et l'acceptation client.	Le défaut n'est pas une panne fonctionnelle ni un risque sécurité confirmé.

D3 : Mesures conservatoires où de sécurisation

Actions	*Oui*	*Non*	Quantité triée	Quantité NOK
Tri stock interne	☑	☐	600	6
Tri stock externe	☑	☐	120	—
Repère unitaire	☑	☐	480	12
Autre action	☑	☐	—	—

Autre action :

Commentaires :

8D - D4 à D8

D4 - Analyse des causes

D4.1 — Causes retenues de non-détection :
• CAUSE PDF RETENUE D4.1 — le plan de contrôle ne traduisait pas le risque en critères mesurables.

D4.2 — Causes retenues technique / occurrence :
• CAUSE PDF RETENUE D4.2 — le changement vers un bac vrac n'a pas été évalué ni approuvé.

• **La réclamation est-elle recevable ?** ☑ OUI ☐ NON
• **Motif de la décision :**
La traçabilité, le tri et l'analyse confirment la génération des rayures pendant la manutention interne du lot identifié. [TEST POST 8D sauvegardé]

D5 - Actions tests planifiées

Actions test	Pilote - Délai	Conclusion
Valider un bac compartimenté sur 3 lots pilotes.	Meriem Gharbi — 2026-09-16	3 lots inspectés ; aucune rayure après manutention.
Tester la détection sur pièces de référence hors production.	Nadia Ben Salem — 2026-09-17	Toutes les pièces de référence ont été détectées.
Réaliser un essai de transport avec le nouvel emballage.	Amine Trabelsi — 2026-09-18	Aucun dommage observé après l'essai.

D6 - Mise en place des actions correctives

Action	Pilote	Délai	Date de réalisation
Action 1 : Réviser WI-PRD-014, imposer les séparateurs et interdire le vrac pour cette référence.	Meriem Gharbi	17/09/2026	18/09/2026
Action 2 : Réviser CP-PRD-014 et former les contrôleurs au critère validé.	Nadia Ben Salem	17/09/2026	18/09/2026

Validation des actions permanentes - Contrôle d'efficacité : Doc 37 audit de poste

D7 - Capitaliser

Document SMQS	*Mis à jour ?*	Commentaire	Fichier
WI-PRD-014 — Instruction emballage	Oui	Révision Rev.05 avec séparateurs obligatoires ; validée le 18/09/2026. [test modification upload]	test-145-1.txt
CP-PRD-014 — Plan de contrôle	Oui	Révision Rev.03 avec critères visuels et fréquence définis ; validée le 18/09/2026.	test-145-2.txt

D8 - Fermeture du 8 D

Féliciter l'équipe : NON
Date : —