

設計計算工作室I



主講人 姓名 張琪

Name Zhang Qi

澳門城市大學

City University of Macau

考核要求

- 課後書面作業(30%)
- 出勤 (10%)
- 書面報告(60%)
 - 書面報告應不超過十頁A4紙,參考給定的實驗報告格式和模板。
 - 單次的實驗書面報告不超過十頁,如兩次實驗合幷的 書面報告不應超過二十頁。


參考教材

- 周舸. 計算機導論(第2版). 人民郵電出版社,2023
- 黃仙山.大學物理(上冊).人民郵電出版社,2020
- ●歐陽星明.數字電路邏輯設計(第3版)(微課版), 2021
- 大學物理實驗課程資料


實驗目的

- 1. 熟悉遊標卡尺的測量原理和使用方法
- 2. 熟悉螺旋測微器的測量原理和使用方法
- 3. 熟悉讀數顯微鏡的測量原理和使用方法

- 一. 遊標卡尺
- 1.1 游標卡尺的來源
- 米尺的最小分度值為1mm,常不能滿足生產和科學實驗的要求,提高精度的辦法之一,是在米尺(稱為主尺)上再附加一把能夠在主尺上滑動的帶有刻度的副尺(稱為遊標),構成遊標尺。主尺上附加遊標後,就能比較精確地估讀mm以下的數值了。遊標卡尺是利用主尺和遊標上第一分格的差值使讀數進一步精確的,這種讀數方法稱之為差示法。在測量中具有普遍的意義。下圖顯示如何正確用游標卡尺測量物體的外徑、內徑和深度



- 1. 遊標卡尺
- 1.2 使用方法
- 當拉動尺框(3)時,兩個量爪做相對移動而分離,其距離大小的數值從遊標(6)和主尺(2)上讀出,下量爪(5)用於測量各種外尺寸;刀口型量爪(7)用於測量深度不深於12mm的孔的直徑和各種內尺寸;深度尺(1)固定在尺框(3)的背面,能隨著尺框在主尺(2)的導槽(在主尺背面)內滑動,用于測量各種深度尺寸,測量時,主尺(2)的端面A是測定定位基準




- 1. 遊標卡尺
- 1.3 游標卡尺的原理
- 在遊標上等距離刻上n格,並使n格的總長度等於主尺上 (n-1)格的長度。設x代表游標上一個分度的長度,y代 表主尺上最小分度的長度。則有
- n * x = (n-1) * y
- 游標上每一個分度的長度爲:
- x = (n-1/n)*y
- 于是,主尺最小分度與游標分度的長度插值爲:

$$\delta = y - x = \frac{1}{n}y$$


- 1. 遊標卡尺
- 1.4 游標卡尺的讀法
- 下面以50分度遊標尺為例來加以說明。沿主尺滑動的遊標上有50個分格,其總長度等於主尺上49個分格的長度。因此,遊標1個分格的長度等於主尺49/50分格的長度,遊標和主尺每分格長度相差為主尺1/50分格的長度。主尺1格為1mm,它們之差就是0.02mm。
- 下圖是用50分度遊標卡尺測量長度的例子。遊標0線在21mm和 22mm之間,即待測物長度大於21mm,小於22mm,為 $(21+\Delta L)$ mm。由於遊標第26條刻線與主尺上某刻線對齊,得:

$$\Delta L = 26 \times 0.02 = 0.52 \,\mathrm{mm}$$


● 所以,待測物長度為21.52mm。如果遊標0線在20mm和21mm之間,並且遊標上的第23條刻線與主尺的某條刻線對齊時,說明待測物的長度為(20+23×0.02)mm=20.46mm



- 1. 遊標卡尺
- 1.5 游標卡尺的類型




- 1. 遊標卡尺
- 1.5 游標卡尺的類型



標


標上的最小分度是0.9mm, 與主尺上的最小分度差0.1mm。 精確度0.1mm

- 1. 遊標卡尺
- 1.5 游標卡尺的類型




標上的最小分度是0.95mm, 與主尺上的最小分度差0.05mm. 精確度0.05mm

- 1. 遊標卡尺
- 1.5 游標卡尺的類型




標上的最小分度是0.98mm, 與主尺上的最小分度差0.02mm. 精確度0.02mm


- 1. 遊標卡尺
- 1.6 游標卡尺的測量舉例
 - 以十分度爲例




- 1. 遊標卡尺
- 1.6 游標卡尺的測量舉例
 - 以十分度爲例




- 1. 遊標卡尺
- 1.6 游標卡尺的測量舉例
 - 以十分度爲例




- 1. 遊標卡尺
- 1.6 游標卡尺的測量舉例
 - 以十分度爲例




- 1. 遊標卡尺
- 1.6 游標卡尺的測量舉例
 - 以十分度爲例




- 1. 遊標卡尺
- 1.6 游標卡尺的測量舉例
 - 以十分度爲例




- 1. 遊標卡尺
- 1.6 游標卡尺的測量舉例
 - 以十分度爲例




- 1. 遊標卡尺
- 1.6 游標卡尺的測量舉例
 - 以十分度爲例




- 1. 遊標卡尺
- 1.6 游標卡尺的測量舉例
 - 以十分度爲例




- 1. 遊標卡尺
- 1.6 游標卡尺的測量舉例
 - 以十分度爲例




- 1. 遊標卡尺
- 1.6 游標卡尺的測量舉例




- 1. 遊標卡尺
- 1.6 游標卡尺的測量舉例
 - 以二十分度爲例



- 1. 遊標卡尺
- 1.6 游標卡尺的測量舉例
 - 以二十分度爲例



- 2. 螺旋測微器
- 2.1 螺旋測微計背景
- 從游標卡尺原理,我們知道要提高測量精度,必須增大標的分度數。但越大,人眼在查找與主尺刻度綫對齊的那條標刻綫時,就會發生困難。在這種情况下好像有好幾條綫似乎都與主尺的幾條刻綫相對齊。這樣操作者仔細辨認,猶豫不决,因而影響測量效率,且幷不能提高多少精度,這是實際應用中的大忌。所以,實際幷不能采用增大的辦法來提高精度。下圖是其結構圖



● 螺旋測微計是建立在另一種物理思想上的一種精密測長度的儀器。它是利用螺旋螺距的關係來測量長度的


- 2. 螺旋測微器
- ▶ 2.2 螺旋測微計讀法
- ▶ 圖 中 為 測 砧 , 微 動 螺 桿 2 和 微 分 筒 4 、 棘 輪 旋 柄 5 固 定 連 接 在 一 起。當旋動棘輪旋柄5時,就能帶動微分筒4和微動螺桿2一起 轉動。6是鎖緊裝置,當將其順時針旋到垂直位置時,微分筒4 和微動螺桿2就不能再移動了。3是固定套管,上面標有刻度, 常用的螺旋測微器固定套管刻度都是每隔0.5mm為一個刻度, 而且分別刻在準線上、下兩測的。微分筒上標有50個刻度,而 螺旋的一個螺距爲0.5mm。當螺旋(微分筒4)轉動一周時, 螺杆2前進(或後退)一個螺距(0.5mm)。顯然,螺旋(微 分筒4)每旋動一個小格,螺杆2沿軸向移動 0.5mm/50= 0.01mm(還可以再估讀一位,其讀數的有效位數可達

0.001mm,俗稱千分尺或千分卡)

- 2. 螺旋測微器
- 2.3 螺旋測微計注意事項
- 第一是千萬不能用手直接旋動微分筒4,而一定要用手旋動棘輪手柄5帶動微分筒4一起轉動。當棘輪手柄5發出「格格」聲響時,此時就表示被測物剛好被砧杆1和微動螺桿2夾住,此時即可進行測量讀數


- 2. 螺旋測微器
- 2.3 螺旋測微計注意事項
- 第二個要特別註意的是:讀數時,必須根據固定標尺的讀數和 圓周分度的讀數準線,在固定標尺讀數準綫左方讀出固定標尺的 整數,在圓周分度讀數準綫所指示的微分筒刻度圈上讀下 0.5mm以下的讀數,讀數的有效位數可達0.001
- 千分尺讀數最容易出錯的地方是固定標尺上的整格數。在圓周分度讀數準綫下方是毫米刻度綫,上方是半毫米刻度綫(有的螺旋測微器剛好相反)。微分筒轉動一周,測微螺杆2軸向移動0.5mm。若2在軸向移動1毫米,微分筒必須轉動兩周,也就是固定標尺的讀數準綫在軸向移動2整格

- 2. 螺旋測微器
- 2.3 螺旋測微計注意事項
- 在精密測量中,無論使用游標卡尺還是千分尺,都應注意它們的零點讀數。對于測量的讀數都必須進行零點修正。修正後的數據才能作爲測量結果。零點讀數的方法見下圖




(a) 10 = +0.003 m (b) 10 = -0.015 mm


- 2. 螺旋測微器
- 2.3 螺旋測微計例子




- 2. 螺旋測微器
- 2.3 螺旋測微計例子



- 2. 螺旋測微器
- 2.3 螺旋測微計例子
 - 固定刻度數:4.5mm.
 - 可動刻度讀數:40.9(格)×0.01mm=0.409mm.
 - 待測長度爲:4.5mm+0.409mm=4.909mm.
 - 其中0.9格爲估讀格數;0.009估計位




- 2. 螺旋測微器
- 2.3 螺旋測微計例子
 - $d = 1.5 \text{ mm} + 28.3 \times 0.01 \text{ mm} = 1.783 \text{ mm}$



- 2. 螺旋測微器
- 2.3 螺旋測微計例子
 - ①測量時,在測微螺杆快靠近被測物體時應停止使用 旋鈕,而改用微調旋鈕,避免産生過大的壓力,既可 使測量結果精確,又能保護螺旋測微器。
 - ②在讀數時,要注意固定刻度尺上表示半毫米的刻綫是否已經露出。
 - ③讀數時,千分位要一位估讀數字,即使固定刻度的零點正好與可動刻度的某一刻度綫對齊,千分位上也應讀取爲"0"

- 3. 讀數顯微鏡
- 3.1 讀數顯微鏡的概念
- 米尺、游標卡尺、千分尺是當今日常生活和工業生産中最常用的測量 長度的量具。雖然它們有許多規格以適應各種場合測量的需要,但畢 竟還存在著局限性。如要測量小孔的內徑、光的幹涉條紋之間的間距, 它們就無能爲力了
- 讀數顯微鏡是將測微螺旋(或游標)的方法與顯微鏡組合起來作精密 測量長度用的儀器。它的特點是:機械部分保留了千分尺(或游標尺) 的測量原理,而用光學系統——顯微目鏡的叉絲代替了測砧(或量 爪)。如下圖所示:它由顯微鏡、機械座和數顯尺三部分組成。機械 座由主尺、副尺、顯微鏡支架、移距調節手輪、鏡座數顯尺等組成
- 其中:
 - 1. 移 距 調 節 手 輪
 - 2.導向套
 - 3. 微動手輪
 - 4.數顯尺



- 3. 讀數顯微鏡
- 3.2 讀數顯微鏡的注意事項
- 若需測量水平方向放置的物體長度時,只要將待測物置于工作臺上,其被測長度大致與顯微鏡主尺相平行。先調節目鏡,看清叉絲,再轉動反射鏡,以得到明晰的視場;
- 然後緩緩調節微動手輪,使觀察者通過目鏡看到待測物清晰的放大像,再轉動移距調節手輪,使顯微鏡十字叉絲的交點剛好落在待測物體的一邊上,記下此時讀數顯微鏡的讀數;然後繼續轉動移距調節手輪,使顯微鏡的十字叉絲交點對準另一邊,又得另一讀數,兩次讀數之差,即為待測物體的長度

- 3. 讀數顯微鏡
- 3.2 讀數顯微鏡的注意事項
- 使用讀數顯微鏡,沒有零點修正問題,但要注意避免回程 誤差。因爲螺杆在螺母中轉動,總有間隙存在,且使用時 間愈久,間隙愈大,當叉絲從不同方向對準某一被測物時, 兩次的讀數將有少許差异,這就是回程誤差。故轉動移距 調節手輪測量同一組數據時,必須沿同一方向轉動,也就 是使叉絲從同一方向對準物體的兩端
- 若要測量物體的高度時,只要將讀數顯微鏡支架竪直放置 即可進行測量

注意事項

- #本次需完成homework3,并在TronClass系統內按時 提交作業。
- #本次需完成homework3,并在TronClass系統內按時 提交作業。
- #本次需完成homework3,并在TronClass系統內按時 提交作業。

