VOLTARIS

Table des codes d'alarme VB-60M

Onduleur modulaire VB-60M — référence de diagnostic

Champ	Valeur
Référence document	VO-VB60-CA
Version	v2.2 (2024-11)
Équipement(s)	UPS-B-02
Contrôleur	Contrôleur système VB-SC + écran LCD 4,3"
Codes couverts	M01 à M24

Table de référence des codes d'alarme de l'onduleur modulaire VB-60M (UPS-B-02). Le voyant ORANGE indique une alarme non critique dont la nature est donnée par le code Mxx affiché sur l'écran tactile.

1. Lecture des codes

Chaque alarme est identifiée par un code à trois caractères affiché sur l'écran du contrôleur et enregistré dans son journal. Le niveau indique la conséquence sur le fonctionnement :

- **Information** : aucune conséquence, message de service.
- **Préalarme** : l'équipement continue de fonctionner, une action est attendue avant que le seuil d'arrêt ne soit atteint.
- **Alarme** : fonctionnement dégradé, intervention à planifier rapidement.
- **Arrêt / Défaut / Critique** : l'équipement est arrêté ou la charge n'est plus protégée ; réarmement après diagnostic.

NOTE	Une alarme ne constitue pas un diagnostic. Les causes listées sont les plus probables ; toute intervention suit les procédures de sécurité et est réalisée par un technicien habilité.

2. Table détaillée

Tableau 2.1 — Codes d'alarme VB-60M

Code	Libellé	Voyant	Niveau	Causes probables	Action recommandée
M01	Réseau absent — fonctionnement sur batterie	Orange	Alarme	Coupure réseau	Vérifier le démarrage du groupe électrogène
M02	Batterie faible	Orange	Alarme	Coupure prolongée	Préparer l'arrêt des charges non critiques
M03	Fin d'autonomie	Rouge	Critique	Batteries déchargées	Attendre le retour réseau
M04	Surcharge système (> 100 %)	Orange	Alarme	Charge excessive	Délester
M05	Surcharge > 125 % — transfert sur bypass	Rouge	Critique	Surcharge forte	Réduire la charge immédiatement
M06	Perte de redondance	Orange	Alarme	Module en défaut, charge > capacité N-1	Remplacer le module en défaut
M07	Défaut module 1	Orange	Alarme	Module VB-PM20 n°1	Remplacer à chaud selon le manuel §8
M08	Défaut module 2	Orange	Alarme	Module VB-PM20 n°2	Remplacer à chaud selon le manuel §8
M09	Défaut module 3	Orange	Alarme	Module VB-PM20 n°3	Remplacer à chaud selon le manuel §8
M10	Surchauffe module de puissance	Orange	Alarme	Ventilation, ambiante	Contrôler ventilateurs et filtres
M11	Défaut ventilateur module	Orange	Alarme	Ventilateur usé	Remplacer le ventilateur du module
M12	Bypass statique actif	Orange	Alarme	Surcharge ou commande	Identifier la cause dans le journal
M13	Bypass de maintenance fermé	Orange	Information	Intervention en cours	Normal pendant une maintenance
M14	Disjoncteur batterie ouvert	Rouge	Critique	Disjoncteur QF-BAT ouvert	Refermer après contrôle
M15	Test batterie échoué	Orange	Alarme	Blocs dégradés	Mesurer chaque bloc des chaînes C1 et C2
M16	Déséquilibre des chaînes batteries (écart de courant > 5 %)	Orange	Alarme	Connexion desserrée, bloc défaillant	Contrôler le serrage (couple 6 N·m) et les tensions par bloc
M17	Température armoire batteries élevée (> 35 °C)	Orange	Alarme	Climatisation du local, bloc défectueux en emballement thermique	Contrôler la climatisation ; inspecter visuellement les blocs (gonflement, fuite) ; mesurer les tensions
M18	Température armoire batteries critique (> 45 °C) — charge suspendue	Rouge	Critique	Emballement thermique	Évacuer la zone si odeur ou fumée ; isoler la chaîne ; appeler le responsable

Code	Libellé	Voyant	Niveau	Causes probables	Action recommandée
M19	Défaut chargeur	Rouge	Critique	Électronique de charge	Intervention constructeur
M20	Court-circuit en sortie	Rouge	Critique	Défaut aval	Isoler le départ en défaut
M21	Défaut communication inter-modules	Orange	Alarme	Câble de bus CAN	Contrôler les câbles de bus entre modules
M22	Ordre des phases incorrect	Rouge	Critique	Câblage	Corriger le câblage (électricien habilité)
M23	Défaut capteur température batterie	Orange	Alarme	Sonde	Remplacer la sonde
M24	Maintenance due	Aucun (écran)	Information	Échéance	Planifier la visite

3. Réarmement

Après suppression de la cause, appuyer sur RESET (ou acquitter depuis l'écran). Un code dont la cause persiste réapparaît immédiatement. Trois réarmements successifs sans succès imposent l'ouverture d'un ticket de maintenance.