Exploitation

Historique des interventions UPS-A-01

Onduleur online double conversion VA-20 — Site de démonstration DC-01 (fictif) — salle énergie E1

Champ	Valeur
Référence document	HIST-UPS-A-01
Version	v1 (2026-10)
Équipement(s)	UPS-A-01
Période	janvier 2024 — octobre 2026
Source	Extraction de la GMAO de démonstration (fictive)

Extraction des interventions enregistrées sur l'équipement. Les essais mensuels conformes ne sont pas tous reportés : seuls figurent les essais avec observation et un échantillon trimestriel. Les noms des techniciens sont fictifs.

1. Synthèse

Tableau 1.1 — Synthèse

Indicateur	Valeur
Nombre d'interventions	11
Correctives	4
Préventives	5
Tickets ouverts	aucun

2. Journal des interventions

Tableau 2.1 — Interventions

N°	Date	Techn.	Type	Code	Compteur	Constat	Actions / pièces	Statut
INT-UPSA-2024-003	2024-03-04	Nadia R.	Préventif	—	—	Visite préventive annuelle	Nettoyage filtres, contrôle ventilateurs, journal sans défaut	Clôturé
INT-UPSA-2024-010	2024-07-18	Omar L.	Correctif	U08	—	Coupure réseau de 22 min	Charge 45 % ; GE-A-01 démarré en 12 s ; aucune perte de charge	Clôturé
INT-UPSA-2024-016	2024-11-25	Nadia R.	Correctif	U12	—	Test batterie échoué	3 blocs < 12,2 V identifiés ; remplacement global planifié	Clôturé
INT-UPSA-2024-018	2024-12-12	Omar L.	Incident	U15	—	Coupure de la charge lors d'une mise en bypass de maintenance	Cause : Q3 fermé avant le transfert sur bypass statique (procédure v1) ; rédaction de la procédure v2 demandée	Clôturé
INT-UPSA-2025-001	2025-01-09	Nadia R.	Documentaire	—	—	Diffusion de la procédure de mise en bypass v2	Ancienne version v1 retirée des armoires	Clôturé
INT-UPSA-2025-003	2025-02-05	Nadia R.	Préventif	U24	—	Visite préventive annuelle	Nettoyage filtres, contrôle des serrages ; remplacement batteries confirmé	Clôturé
INT-UPSA-2025-007	2025-04-22	Nadia R.	Préventif	U13	—	Remplacement complet des batteries	40 blocs 12 V 9 Ah remplacés selon procédure v1.2 ; test autonomie : 11 min à 90 % — 40 × bloc VRLA 12 V 9 Ah	Clôturé
INT-UPSA-2025-012	2025-08-05	Omar L.	Correctif	U06	—	Défaut ventilateur	Ventilateur n°2 remplacé — Ventilateur VA-FAN-120	Clôturé
INT-UPSA-2026-002	2026-01-28	Nadia R.	Préventif	U24	—	Visite préventive annuelle	Nettoyage, contrôle des serrages, journal exporté	Clôturé
INT-UPSA-2026-009	2026-06-30	Omar L.	Correctif	U08 / U09	—	Coupure réseau de 31 min pendant la consignation de GE-A-01	Autonomie atteinte (U09) après 27 min ; charges non critiques arrêtées	Clôturé
INT-UPSA-2026-011	2026-10-06	Nadia R.	Préventif	—	—	Test d'autonomie	11 min à 80 % de charge — conforme	Clôturé