Exploitation

Test d'autonomie des batteries d'onduleurs

Procédure de maintenance

Champ	Valeur
Référence document	EXP-UPS-P01
Version	v1.0 (2025-02)
Équipement(s)	UPS-A-01 ; UPS-B-02
Habilitation	Technicien de maintenance habilité

1. Objet et domaine

Vérifier annuellement que les batteries des onduleurs assurent l'autonomie prévue, par une décharge réelle contrôlée sur la charge.

2. Sécurité et équipements de protection

- Gants isolants, lunettes
- Groupe électrogène associé disponible (mode AUTO)

Outillage et consommables

- Multimètre
- Fiche de relevés

3. Mode opératoire

Préparation

1. Vérifier que les batteries sont chargées depuis au moins 24 h.
2. Informer l'exploitation ; s'assurer que le groupe électrogène est prêt.
3. Relever la charge et la température des batteries.

Essai

1. Lancer « Test d'autonomie » depuis le menu Service.
2. Relever toutes les 2 min la tension batterie et l'autonomie estimée.
3. Arrêter l'essai à l'apparition de l'alarme batterie faible (U09 / M02) ou après la durée de référence.

4 Mesurer le bloc le plus faible en fin d'essai.

Annexe — Relevés

Tableau A.1 — Fiche de relevés

Mesure	UPS-A-01	UPS-B-02
Charge pendant l'essai (%)		
Durée avant batterie faible (min)		
Tension batterie début / fin (V)		
Bloc le plus faible (V)		
Température batteries (°C)		
Valeur de référence	≥ 10 min à 100 % / ≈ 12 min à 80 %	≥ 12 min à 100 %

4. Contrôles et traçabilité

- Résultats comparés à la valeur de référence
- Écart > 20 % : ticket de maintenance