FOCT 2.723-68

Группа Т52

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Единая система конструкторской документации

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ В СХЕМАХ

Катушки индуктивности, дроссели, трансформаторы, автотрансформаторы и магнитные усилители

Unified system for design documentation. Graphic identifications in schemes. Inductive coils, chokes, transformers, autotransformers and magnetic amplifiers

MKC 01.080.40 29.100

Дата введения 1971-01-01

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- 1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР
- 2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 13.08.68 N 1292
 - 3 B3AMEH <u>ГОСТ 7624-62</u> в части разд.11
 - 4 ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
<u>ΓΟCT 2.721-74</u>	2

5 ИЗДАНИЕ (апрель 2010 г.) с Изменениями N 1, 2, 3, утвержденными в марте 1981 г., июле 1991 г., октябре 1993 г. (ИУС 6-81, 10-91, 5-94), Поправками (ИУС 3-91, 6-95)

1а. Настоящий стандарт устанавливает условные графические обозначения катушек индуктивности, дросселей, трансформаторов, автотрансформаторов, трансдукторов и магнитных усилителей на схемах, выполняемых вручную или автоматизированным способом, изделий всех отраслей промышленности и строительства.


(Измененная редакция, Изм. N 3).

1. Устанавливаются три способа построения условных графических обозначений для трансформаторов и автотрансформаторов:

упрощенный однолинейный; упрощенный многолинейный (форма I); развернутый (форма II).

2. В упрощенных однолинейных обозначениях обмотки трансформаторов и автотрансформаторов изображают в виде окружностей (черт.1). Выводы обмоток показывают одной линией с указанием на ней количества выводов в соответствии с требованиями <u>ГОСТ 2.721</u>. В автотрансформаторах сторону высшего напряжения изображают в виде развернутой дуги (черт.2).

Черт.1. Обозначение обмотки трансформаторов и автотрансформаторов в виде окружностей в упрощенных однолинейных обозначениях



Черт.2. Изображение стороны высшего напряжения в виде развернутой дуги в автотрансформаторах



Черт.2

В настоящем стандарте примеры упрощенных однолинейных обозначений трансформаторов и автотрансформаторов не приведены.

3. В упрощенных многолинейных обозначениях обмотки трансформаторов (черт.3) и автотрансформаторов (черт.4) изображают аналогично упрощенным однолинейным обозначениям, показывая выводы обмоток.

Черт.3. Упрощенное многолинейное обозначение обмотки трансформаторов



Черт.3

Черт.4. Упрощенное многолинейное обозначение обмотки автотрансформаторов



Черт.4

4. В развернутых обозначениях обмотки трансформаторов и автотрансформаторов изображают в виде цепочек полуокружностей.

Обозначения элементов катушек индуктивности, дросселей, трансформаторов, автотрансформаторов и магнитных усилителей

5. Обозначения элементов катушек индуктивности, дросселей, трансформаторов, автотрансформаторов и магнитных усилителей приведены в табл.1.

Таблица 1

Наименование	Обозначение	
	Форма I	Форма II
1. Обмотка трансформатора, автотрансформатора, дросселя и магнитного усилителя	0	~~
Примечания:		
1. Количество полуокружностей в изображении обмотки и направление выводов не устанавливаются		
2. При изображении магнитных усилителей, трансдукторов разнесенным способом используют следующие обозначения:		
а) рабочая обмотка		_~_
б) управляющая обмотка		
в) магнитопровод		
3. Для указания начала обмотки используют точку		•~~
2. Магнитопровод:		

а) ферромагнитный	S
Примечания:	
1. Для немагнитного магнитопровода указывают химический символ металла, например, магнитопровод медный	<u></u>
2. Магнитопровод ферритовый (изображают толстой линией)	\unu unu /
б) ферромагнитный с воздушным зазором	s
в) магнитодиэлектрический	Tr <u>ansanta 188</u>
Примечание.	
Количество штрихов в обозначении магнитопровода не устанавливается	
г) Исключен (Изм. N 1)	
3. Характер кривой намагничивания отражают при помощи следующих знаков:	
а) прямоугольная петля гистерезиса	J
	I



Примеры построения обозначений катушек индуктивности, дросселей, трансформаторов, автотрансформаторов и магнитных усилителей


6. Примеры построения обозначений катушек индуктивности, дросселей, трансформаторов, автотрансформаторов и магнитных усилителей приведены в табл.2.

Таблица 2


Наименование	Обозначение	
	Форма I	Форма II
1. Катушка индуктивности, дроссель без магнитопровода		
2. Реактор Обозначение устанавливается для схем энергоснабжения	4	
3. Катушка индуктивности с отводами		₩- _{""} -₩-
Примечание.		
Количество полуокружностей в изображении не устанавливается		
4. Катушка индуктивности со скользящими контактами (например, двумя)		
5. Катушка индуктивности с магнитодиэлектрическим магнитопроводом		


6. Катушка индуктивности, подстраиваемая магнитодиэлектрическим магнитопроводом		₹
7. Катушка индуктивности, подстраиваемая немагнитным магнитопроводом, например, медным		3 € € € € € € € € € € € € € € € € € € €
8. Дроссель с ферромагнитным магнитопроводом		<u></u>
9. Дроссель коаксиальный с ферромагнитным магнитопроводом		-0 ===0
9а. Дроссель трехфазного тока с соединением обмоток в звезду	⊕	<u>}</u> }
10. Вариометр		
11. Гониометр		Joseph Control of the






19. Трансформатор однофазный с ферромагнитным магнитопроводом трехобмоточный






20. Трансформатор трехфазный с ферромагнитным магнитопроводом; соединение обмоток звезда-звезда с выведенной нейтральной (средней) точкой






21. Трансформатор трехфазный с ферромагнитным магнитопроводом, соединение обмоток звезда с выведенной нейтральной (средней) точкой - треугольник






22. Трансформатор трехфазный с ферромагнитным магнитопроводом, соединение обмоток звезда-зигзаг с выведенной нейтральной (средней) точкой






Трансформатор 23. трехфазный трехобмоточный С ферромагнитным магнитопроводом; соединение обмоток звезда с регулированием под нагрузкой - треугольник выведенной звезда с (средней) нейтральной точкой






Примечание к пп.21-23. В развернутых обозначениях обмоток трансформаторов (Форма II) допускается наклонное изображение линий связи, например, обмотка трансформатора с соединением обмоток звезда-треугольник





23а. Трансформатор трехфазный трехобмоточный (фазорегулятор); соединение обмоток звезда - звезда





23б. Трансформатор вращающийся, фазовращатель (обозначение соединения обмоток статора и ротора между собой производится в зависимости от назначения машины)






24. Трансформатор трехфазный с ферромагнитным магнитопроводом; соединение обмоток звезда на одной обмотке - две обратные звезды с выведенными нейтральными (средними) точками на двух обмотках с уравнительным дросселем		<u>{{</u>
24а. Трансформаторная группа из трех однофазных двухобмоточных трансформаторов с соединением обмоток звезда-треугольник		ਜ਼ੂਜ਼ੀ ਸਜ ੍ਹ
25. Автотрансформатор однофазный с ферромагнитным магнитопроводом		F
25а. Автотрансформатор однофазный с регулированием напряжения	*	لهرا
25б. Регулятор индуктивный однофазный	\$	3


26. Автотрансформатор трехфазный ферромагнитным магнитопроводом; соединение обмоток В звезду 26a. Регулятор индуктивный трехфазный 27. Автотрансформатор трехфазный С девятью выводами И ферромагнитным магнитопроводом 28. Автотрансформатор однофазный с третичной обмоткой И ферромагнитным магнитопроводом 29. Автотрансформатор трехфазный ферромагнитным магнитопроводом, обмоток соединением звезду выведенной С (средней) нейтральной точкой третичной И обмоткой, соединенной в треугольник 30. Трансформатор тока одной вторичной С обмоткой

31. Трансформатор тока с одним магнитопроводом и двумя вторичными обмотками





32. Трансформатор тока с двумя магнитопроводами и двумя вторичными обмотками




Примечание. При наличии нескольких магнитопроводов допускается магнитопроводы не изображать


33. Трансформатор тока шинный нулевой последовательности с катушкой подмагничивания





34. Трансформаторы тока в каскадном соединении







35. Трансформатор тока быстронасыщающийся	∳ =	! =
Примечание к пп.30-33 и 35. Допускается не зачернять выходные обозначения, расположенные по концам первичной цепи, например, трансформатор тока быстронасыщающийся	∳ =	}
35а. Трансформатор с двумя отводами на вторичной обмотке		
36. Трансформатор напряжения измерительный		뻐
36а. Трансформатор напряжения измерительный с двумя вторичными обмотками		WW M
37. Трансформатор с ферромагнитным магнитопроводом и управляющей (подмагничивающей) обмоткой:		

а) однофазный

б) трехфазный; соединение обмоток звезда-звезда





37а. Усилитель магнитный. Общее обозначение



38. Усилитель магнитный с двумя рабочими и общей управляющей обмотками

39. Усилитель магнитный с двумя последовательно соединенными рабочими обмотками и двумя встречно включенными секциями управляющей обмотки






40. Усилитель магнитный с параллельным соединением рабочих обмоток и общей управляющей обмоткой


40а. Усилитель магнитный с прямым самовозбуждением и двумя обмотками управления


41. Усилитель магнитный с четырьмя рабочими и тремя управляющими обмотками


42. Усилитель магнитный трехфазный с тремя рабочими и четырьмя управляющими обмотками


43. Усилитель магнитный с двумя рабочими и общей управляющей обмотками и прямоугольной петлей гистерезиса












44. Элемент ферромагнитный, трансформатор запоминающий, элемент памяти.	∩I⊂
Примечания: 1, 2. (Исключены, Изм N 1)	


3. При большом количестве обмоток на магнитопроводе и большом количестве магнитопроводов в схеме допускается использовать следующие обозначения.

В обозначении вертикальная ЛИНИЯ означает магнитопровод, горизонтальная линию электрической связи между обмотками; наклонная черта указывает на обмотки наличие на данном магнитопроводе. Конец наклонной черты, расположенный под линией электрической СВЯЗИ, условно определяет, что соединение произведено с обмотки. При началом прохождении импульса положительного тока слева направо (черт.а) магнитопровод перемагничивается состояние соответствующее остаточной намагниченности магнитопровода "плюс Br". При прохождении положительного импульса тока слева направо (черт. δ) магнитопровод перемагничивается В "*0*". состояние соответствующее остаточной намагниченности магнитопровода "минус Br",


например:




а) трансформатор запоминающий многообмоточный (например, с 10 обмотками, из которых 2, 4, 5 и 9-я перемагничивают магнитопровод в состояние "1", а 1, 3, 6, 7, 8 и 10-я в состояние "0")



б) запоминающее устройство (например, на пяти магнитопроводах)




в) матрица накопительная на ферритовых магнитопроводах




4. Допускается около обозначения обмотки указывать количество витков, например, обмотка с двумя витками




45. Трансдуктор, общее обозначение



46. Трансдуктор однофазный параллельный




47. Трансдуктор однофазный последовательный



Примечание к пп.46, 47. Увеличение тока, протекающего по крайним частям управляющих обмоток, обозначенных точками, ведет к увеличению выходной мощности.

48. Трансдуктор трехфазный с тремя обмотками управления, управляющий напряжением трехфазного переменного тока в схеме со средней точкой



(Измененная редакция, Изм. N 2, 3). Текст документа сверен по: официальное издание Единая система конструкторской документации. Обозначения условные графические в схемах: Сб. ГОСТов. -

М.: Стандартинформ, 2010