

技术话术 — 问题与标准答案

VS01 修边不好？

问题：修边修的效果不怎么好?；修边不好？

标准答案：检查各部位，进行调试。

VS02 漏胶

问题：胶水往外流；涂胶不好?；漏胶

标准答案：1.建议清洗机头部分，更换易损件。2.胶轴磨损，送带轴轴承损坏。

VS03 齐头烂板

问题：齐头磕坏板；齐头烂板

标准答案：检查齐头部位是否有配件损坏。

VS04 仿形效果不好

问题：仿形问题；仿形效果不好

标准答案：1.仿形靠模损坏。2.调整仿形。

VS05 温控器坏了

问题：温控器接触不好；不升温；温控器坏了

标准答案：温控器损坏。

VS06 气压报警？

问题：气压报警？

标准答案：1.气压是否达到压力值。2.检查压力开关信号。

VS07 靠板上限？

问题：靠板上限位报警；靠板上限？

标准答案：1.检查靠板上感应灯是否感应到。

VS08 标签问题

问题：标签不对；标签问题

标准答案：优化/指导做标签。

VS09 尺寸有误差

问题： 开料时大时小；尺寸有误差

标准答案： 水平或工夹部分间隙大

VS10 打孔深浅不一

问题： 打的孔深不一样；打孔深浅不一

标准答案： 接触器缺相，电磁阀坏

VS11 三相电异常

问题： 相序报警？；三相电异常

标准答案： 1.检查输入三相电源顺序是否接反。 2.检查电源相序保护继电器输入点是否正常。 3.线路问题(D100) 4.模块点位损坏。

VS12 空压机压力不足

问题： 压缩空气机异常；空压机压力不足

标准答案： 1.检查输入气源压力是否在0.6Mpa以上。 2.检查气源压力继电器输入点是否正常。 3.线路问题(D101) 4.模块点位损坏。

VS13 推料未到位，请检查推料到位行程开关

问题： 推料未到位；推料未到位，请检查推料到位行程开关

标准答案： 1.检查板材有没有推料到位，压到行程开关。 2.检查推料到位行程开关输入点是否正常。 3.线路问题(D105) 4.模块点位损坏。

VS14 变频器异常报警

问题： 变频器报警；变频器异常报警

标准答案： 1.按主轴变频器显示故障代码排查。 2.检查主轴变频器故障输入点是否正常。 3.线路问题(D106) 4.模块点位损坏。

VS15 主轴正转转速异常

问题： 主轴转速到达报警；主轴正转转速异常

标准答案： 1.变频器是否正常。 2.线路是否短路(DI07)。 3.模块点位损坏。

VS16 主轴停止，转速不为0

问题： 主轴停止；主轴停止，转速不为0

标准答案： 1.变频器是否正常。 2.线路是否短路(DI08)。 3.模块点位损坏。

VS17 主轴过热

问题： 主轴发烫、发热；主轴过热

标准答案： 1.主轴风扇是否运行正常。 2.主轴内部线路或感应器损坏。 3.线路是否短路(DI09) 4.模块点位损坏。

VS18 主轴松刀异常

问题： 主轴弹出；主轴松刀异常

标准答案： 1.松刀按钮是否损坏。 2.主轴内部线路或感应器损坏。 3.线路是否短路(DI10) (DI12) 4.模块点位损坏。

VS19 主轴夹刀异常

问题： 主轴锁定；主轴夹刀异常

标准答案： 1.主轴内部线路或感应器损坏。 2.线路是否短路(DI11) 。3.桥接板模块点位损坏。

VS20 主轴上升位置错误警报

问题： 主轴气缸上升警报；主轴上升位置错误警报

标准答案： 1.检查主轴气缸上下活动是否顺畅，气缸伸缩是否到位。 2.检查主轴旗杆电磁阀动作是否正常。 3.检查主轴气缸上的感应器感应是否正常。 4.检查感应器信号输入是否正常。 5.线路是否短路(DI13) 。6.模块点位损坏。

VS21 主轴下降位置错误警报

问题： 主轴气缸下降报警；主轴下降位置错误警报

标准答案： 1.检查主轴气缸上下活动是否顺畅，气缸伸缩是否到位。 2.检查主轴旗杆电磁阀动作是否正常。 3.检查主轴气缸上的感应器感应是否正常。 4.检查感应器信号输入是否正常。 5.线路是否短路(DI14) 。6.模块点位损坏。

VS22 吸尘罩信号异常

问题： 吸尘罩处气缸感应器异常；吸尘罩信号异常

标准答案： 1.检查主轴气缸上下活动是否顺畅，气缸伸缩是否到位。 2.检查主轴旗杆电磁阀动作是否正常。 3.检查主轴气缸上的感应器感应是否正常。 4.检查感应器信号输入是否正常。 5.线路是否短路(DI15) 。6.模块点位损坏。

VS23 刀库轴电压过大

问题： A轴电压过大；刀库轴电压过大

标准答案： 调整模拟器参数444，加减速加大。

VS24 换刀报警输入错误的刀具设定

问题： 刀号对不上；换刀报警输入错误的刀具设定

标准答案： 1.更换T0000文件。 2.检查3401参数是否正确。

VS25 W轴尚未原点复归

问题：W轴正极限与原点报警检修；W轴尚未原点复归

标准答案：1.感应器是否正常。2.线路问题(I015)。3.模块点位损坏。

VS26 未检测到工作（板材）

问题：板材检测；未检测到工作（板材）

标准答案：1.感应器是否正常。2.线路是否短路(I008)。3.CAM参数4572不正确。4.模块点位损坏。

VS27 出料台电机过载

问题：出料台滚筒变频器故障；出料台电机过载

标准答案：1.接触器是否正常(-12KM1)。2.断路器是否正常(-12F1)。3.电机或减速机卡死或损坏。4.线路问题(I063)。5.模块点位损坏。

VS28 未检测到工件

问题：板材检测报警解除；未检测到工件

标准答案：1.感应器是否正常。2.线路是否短路(I010)。3.CAM参数20300不正确。4.模块点位损坏。

VS29 气浮台电机过载

问题：鼓风机电机过载；气浮台电机过载

标准答案：1.接触器是否正常(-1KM1)。2.断路器是否正常(-1Q1)。3.电机卡死或损坏。4.线路问题(I001)。5.模块点位损坏。