14) 14-4-L-01-B1

(1) 조사개요

산지명	봉산	시점	37°35'11.627~126°54'18.764
주소	서울시 은평구 증산동 산 10-7	종점	37°35'10.986~126°54'19.892

비탈면 종류	자연비탈면	구역 연장	35 m
시설물 현황	주택 인접한 경사 10°의 자연비탈면, 하부 R/C 옹벽(H= 10m, L= 35m)		

(2) 조사결과

비탈면 경사각 (°)	비탈면 높이 (m)	종단 형상	횡단 형상	계곡 유무	계곡 연장 (m)	계곡 폭 (m)	토층 심도 (cm)	상부 외력	지하수	붕괴 이력	보호 시설	사회적 영향도	보정 점수	점수 합산 /등급
10	6	직선형	하강형	무	0	0	70	무	적음	무	양호	30	-10	35/B
1	2	2	1	1	0	0	3	1	2	1	1			

위성사진	상세위치도면
	
비탈면전경	하부옹벽

조사 의견	식생 및 보호시설 상태 양호함. 전반적으로 양호한 비탈면으로 피해위험성 낮음.
대책 방안	붕괴위험성 낮음.