마포-도연(3)-383(옹벽)

1 위치 및 시설물 종류

위 치	시 설 물
•서울시 마포구 신수동 91-530	•옹벽(H:2m, L:12m) ▸자체관리대상 시설물

2 시설물 제원 및 상·하부 현황

- 해당 구조물은 캔틸레버 형식의 콘크리트 옹벽으로 높이 2m, 연장 12m인 자체관리대상 시설물에 해당함
- 해당 구조물 상부는 신수자이언트 아파트 부지로 아파트 건물이 위치하고, 하부에는 신수로(2차선도로) 및 인도가 위치함

3 시설물 상태

- 해당 구조물은 좌에서 우로 갈수록 지형이 낮아지고 구조물의 높이도 낮아지는 형태이며, 상단에 높이 약 0.5m의 울타리가 설치되어 있음
- 구조물 전면부의 마모 및 침식이 약간 심한 상태이고, 전면부에 박리가 관찰됨
- 구조물 내에 균열이 다수 관찰되는데 이는 주로 망상균열이며, 일부 균열 사이로 백태가 관찰됨

균 열	백 태	박 리
•망상균열이 관찰됨	•소규모 백태가 관찰됨	•박리가 관찰됨

4 재해위험도 평가 결과

붕 괴 위 험 성											사회적영향도(점수)	보정(점수)	점수합산/등급
침하(cm)	수평변위(cm)	세굴	파손/손상(mm)	균열(mm)	마모/침식	박리(mm)	박락/층분리(mm)	철근노출(%)	백태	배출구			
0~2	0~2	미발생	0	0.11~0.2	약간 심함	0.1~0.5	0~10	0	유	없음	16	-10	35(B)

5 종합의견

- 해당 구조물은 노후화가 진행중인 옹벽으로 구조물 내에 균열과 박리, 백태가 관찰되나 변위등의 다른 위험요소가 관찰되지 않아 구조물의 위험성이 높지 않은 것으로 판단됨
- 구조적 안정성이 양호한 것으로 판단되어 B등급으로 산정하였으며, 추후 균열에 대한 보수와 정기적인 관리와 관찰이 요구됨