마포-주택-083(옹벽)

1 위치 및 시설물 종류

위 치	시 설 물
•서울시 마포구 창전동 6-28	•옹벽(H:2.1m, L:8.0m) ► 자체관리대상 시설물

2 시설물 제원 및 상·하부 현황

- 해당 구조물은 찰쌓기 형식의 석축으로 높이 2.1m, 연장 8.0m인 자체관리대상 시설물에 해당함
- 해당 구조물의 상부에는 와우산로(1차선)가, 하부는 주택과 0.7m 이격되어 있으며, 공터로 되어 있음

3 시설물 상태

- 상단에는 높이 0.7m의 담장이 설치되어 있고 좌측 담장의 일부분이 무너진 상태이며, 석축 상단부 석재들이 이탈되어 있음
- 주민의 전언에 의하면 수년전 주변 건물 시공시 레미콘 차량에 의해 파손된 것이라고 함
- 구조물은 변위, 균열에 의해 전반적으로 심하게 파손된 상태임

변 위	파 손	담장 파손
•전반적으로 변위 발생	•파손 및 변위 발생 구간	•상단 좌측부 담장 파손 및 균열

4 재해위험도 평가 결과

붕 괴 위 험 성											사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
침하 (cm)	수평 변위 (cm)	세굴	파손 /손상 (mm)	균열 (mm)	마모 /침식	박리 (mm)	박락 /층분리 (mm)	철근 노출 (%)	백태	배출구			
0~2	13 이상	미발생	21 이상	0.5 이상	심함	0.6~1.0	16~20	1.1~3	무	없음	30	0	78(D)

5 종합의견

- 구조물의 좌측 담장 일부분이 무너진 상태이고 석축 상단부 석재들이 이탈되어 있어, 구조물의 안정성이 불량한 상태임
- 구조물은 변위, 균열에 의해 전반적으로 심하게 파손된 상태로, 전면적인 보수보강 또는 재시공이 필요한 D등급으로 산정
- 따라서 보수 및 보강 대책 수립을 위한 정밀조사가 필요한 시설물임