마포-주택-259-2(옹벽)

1 위치 및 시설물 종류

위 치	시 설 물
•서울시 마포구 공덕동 11-164	•옹벽(H:4.7m, L:24.0m) ► 자체관리대상 시설물

2 시설물 제원 및 상·하부 현황

- 해당 구조물은 찰쌓기 형식의 석축으로 높이 4.7m, 연장 24.0m인 자체관리대상 시설물에 해당함
- 해당 구조물은 리드빌라의 좌측에 있고, 상부에는 2.5m 이격되어 주택이, 하부에는 화단과 연립주택이 옹벽과 2m 이격되어 있음

3 시설물 상태

- 석축의 상단에는 높이 0.9m의 벽돌 담장이 설치되어 있고, 상부 바닥에 심한 균열과 변위가 관찰되며, 전면에서는 다량의 충진물이 흘러나와 있는 상태임
- 석축 좌측부에 수평 균열이 관찰되며, 주민의 전언에 의하면 강우시 균열부에서 토사가 섞인 지하수가 다량 유출된다고 함

상 부	변 위	균 열
•상부 바닥에서 관찰되는 균열	•일부 구간에 발생한 변위	•석축에서 담장까지 이어지는 균열

4 재해위험도 평가 결과

붕 괴 위 험 성											사회적 영향도 (점수)	보정 (점수)	점수 합산 /등급
침하 (cm)	수평 변위 (cm)	세굴	파손 /손상 (mm)	균열 (mm)	마모 /침식	박리 (mm)	박락 /층분리 (mm)	철근 노출 (%)	백태	배출구			
0~2	6~8	미발생	11~20	0.31~0.5	약간 심함	0	11~15	0	무	없음	30	0	64(D)

5 종합의견

- 전반적으로 석축에 균열과 변위가 발생해 있으며, 상부 바닥에도 균열과 변위가 관찰됨
- 전면에 다량의 충진물이 흘러나온 상태이고, 주민 전언에 의하면 강우 시 토사가 섞인 지하수가 유출된다고 하여 구조물의 안정성이 불량한 D등급으로 산정
- 따라서 보수 및 보강 대책 수립을 위한 정밀조사가 필요한 시설물임