

Mesure de hauteur (ADG), puis air et cartouche

Étape 14.C · Entretien de la valve de dépose : démontage, nettoyage, remontage · Leçon 121 sur 125 · 2 min 55 s
Production et fin de poste



Objectif

Activer la mesure ADG, puis régler par le capuchon jusqu'au voyant vert.

En deux mots

Appuyer sur la mesure ADG ne suffit pas : il faut d'abord activer, au milieu. Une fois activé, on sort, on relance, on valide, et on attend que l'état change. On règle ensuite en vissant le capuchon, doucement, en surveillant la valeur jusqu'à 1030. Dès que le voyant passe au vert, on valide.

Les étapes expliquées

1. Appuyer sur la mesure de hauteur ADG : rien ne se passe encore.
2. Activer, au milieu, puis sortir, relancer et valider.
3. Attendre que l'état change avant de continuer.
4. Visser le capuchon doucement, en haut.
5. Surveiller la valeur jusqu'à 1030 : laisser le temps faire.
6. Valider dès que le voyant passe au vert.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Dans l'ordre : position « Changer » dans le logiciel, puis couper l'air, puis débrancher — jamais l'inverse.

Vidéo Etape_14C_6

Dépose strictement verticale : l'aiguille de dépose est en céramique et casse au moindre effort de travers.

Vidéo Etape_14C_6

Unité de dépose : la colle est un consommable sensible — cartouche au froid entre deux postes.

Vidéo Etape_14C_6

Unité de dépose : la colle passe par la valve, le pointeau et la buse — ce sont ces pièces qui s'encrassent.

Vidéo Etape_14C_1

Ce qu'en dit le guide

Glue dispensing module Rôle Déposer, sur chaque antenne, une quantité de colle régulière, au même endroit, juste avant l'arrivée de la puce. Principe La colle est poussée par de l'air comprimé dans un réservoir (seringue) et sort par une buse commandée par une vanne. Le volume déposé dépend de trois choses...

Guide niveau 1 §2.2 — Module B — Dépose de colle (page 7)

Glue inspection Ce groupe définit ce qu'est un point de colle acceptable, vu par les caméras de contrôle. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Disp Glue Area Lo / Up Surface minimale et maximale acceptée pour le point de colle, côté dépose. Le cœur du tri...

Guide niveau 2 §2.7 — Groupe « Glue Insp Params » — le contrôle du point de colle (page 15)

A typical day 1 Mise en route : alimentation, ordinateur, logiciel, puis arrêt d'urgence → initialisation → initialisation terminée. 2 Mise en chauffe des têtes du pressage (elles mettent du temps à se stabiliser), vérification des pressions d'air. 3 Contrôle du consommable...

Guide niveau 1 §4.1 — Une journée type (page 21)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Les valeurs relevées ne sont pas des consignes : 1030 est la valeur lue ce jour-là, sur ce produit.
- Régler la hauteur d'abord, rebrancher l'air ensuite : sous pression, le réglage se fait mal.

Erreurs fréquentes

- ✗ Conclure à une panne parce que la mesure ne démarre pas : il fallait l'activer.
- ✗ Visser vite : la valeur a besoin de temps pour se stabiliser.
- ✗ Valider avant le vert.

Checklist

- ☐ La mesure a été activée avant d'être lancée.
- ☐ La valeur a été suivie jusqu'à 1030.
- ☐ Le voyant est vert au moment de valider.

À retenir

La mesure ADG ne démarre pas tant qu'on ne l'a pas activée — et on ne valide qu'au vert.