

Après tout arrêt : repurger la colle avant de repartir

Étape 5.C · Paramètres de dépose et contrôle du point de colle · Leçon 48 sur 125 · 1 min 31 s

Dépose de colle : position, puis modèle de vision



Objectif

Repurger la colle après tout arrêt, et lire ce qui sort.

En deux mots

Tout arrêt de production pour traiter un autre problème expose la colle à sécher dans la buse. Avant de repartir on purge : jet continu, essuyage, purge — et on juge à ce qui sort. De la colle qui sort franchement veut dire que rien n'est bouché. Ensuite seulement on revient au point unique. Sans cette vérification, on repart en ne déposant rien, et on le découvre bien plus loin.

Les étapes expliquées

1. Avant de reprendre la prise de puce, penser au temps passé à l'arrêt.
2. Ouvrir la dépose et sortir la buse.
3. Saisir la valeur, puis aller vers la gauche.
4. Basculer en jet continu.
5. Essuyer, puis repurger.
6. Juger : si la colle sort franchement, rien n'est bouché.
7. Repasser en point unique.
8. Sortir de l'écran — deux appuis plutôt qu'un.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Les paramètres de dépose vivent dans la fenêtre Disp : c'est là que se règle le point de colle.

Vidéo Etape_5C_1

Chaque colle a ses valeurs : température et pression dépendent du produit, à faire confirmer par le service méthodes.

Vidéo Etape_5C_1

Disp Time (open time) et course : les deux réglages qui changent la taille du point de colle.

Vidéo Etape_5C_2

Le mode continu sert à purger, pas à produire : on revient toujours au point unique ensuite.

Vidéo Etape_5C_2

Ce qu'en dit le guide

Glue inspection Ce groupe définit ce qu'est un point de colle acceptable, vu par les caméras de contrôle. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Disp Glue Area Lo / Up Surface minimale et maximale acceptée pour le point de colle, côté dépose. Le cœur du tri...

Guide niveau 2 §2.7 — Groupe « Glue Insp Params » — le contrôle du point de colle (page 15)

Glue dispensing module Rôle Déposer, sur chaque antenne, une quantité de colle régulière, au même endroit, juste avant l'arrivée de la puce. *Principe* La colle est poussée par de l'air comprimé dans un réservoir (seringue) et sort par une buse commandée par une vanne. Le volume déposé dépend de trois choses...

Guide niveau 1 §2.2 — Module B — Dépose de colle (page 7)

Points techniques, valeurs et sécurité

- On passe en jet continu, on essuie, on purge — et on juge à ce qui sort. De la colle qui sort franchement veut dire que la buse n'est pas bouchée. Ensuite seulement on revient au point unique.
- Tout arrêt de production pour traiter un autre problème expose la colle à sécher dans la buse. Au redémarrage, la vérification n'est pas optionnelle : sans elle, on repart en ne déposant rien, et on le découvre bien plus loin.

Erreurs fréquentes

- ✗ Repartir sans purger après un arrêt prolongé.
- ✗ Oublier de revenir au point unique après le jet continu.
- ✗ Conclure sans regarder ce qui sort de la buse.

Checklist

- ☐ La purge a été faite avant de reprendre.
- ☐ De la colle sort franchement.
- ☐ Le mode est revenu au point unique.
- ☐ L'écran de dépose est refermé.

À retenir

Après tout arrêt, on purge et on regarde sortir la colle. Sinon on produit sans rien déposer.