

Main parameters Ces valeurs décrivent le produit et les seuils de reconnaissance des repères imprimés. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Antenna Pitch Pas entre deux antennes sur la bande. C'est la valeur de référence de tout le procédé...

الدليل المستوى 2 § 2.1 — les repères de base — « Main Params » (صفحة 12)

Hot pressing module Rôle Rendre la connexion puce / antenne définitive, par action combinée de la chaleur, de la pression et du temps....

الدليل المستوى 1 § 2.6 — Pressage à chaud — Module F (صفحة 11)

نقاط تقنية وقيم وسلامة

- المسافات الميكانيكية (بالمسطرة): التحقق من أن المحطات في مكانها الصحيح على طول الشريط.
- الرؤية تصحح ولا تصلح: إن كانت الميكانيكا في غير مكانها، يبلغ تصحيح الكاميرا حده في النهاية.

أخطاء شائعة

- ✗ القياس وجدارا الآلة غير محاذيين: فيفسد المرجع.
- ✗ الاتكال على الرؤية لتدارك ميكانيك سيئ الوضع: فالتصحيح يبلغ حده.
- ✗ قراءة الصورة دون تذكر أنها مدارة 90 درجة عن الآلة.

قائمة التحقق

- ☐ القياس نفسه عند موضع التركيب وعند النقاط التالية.
- ☐ يرسم الشريط خطا مستقيما لا منحنيا.
- ☐ جدارا الآلة محاذيان.
- ☐ أقرأ الصورة رغم دورانها 90 درجة.

الحفظ

تضبط المسارات بالمسطرة، بالقياس نفسه في كل موضع: فالرؤية تصحح ولا تصلح ميكانيكا سيئ الوضع.