

Poser les têtes à la main quand le gabarit n'est pas prêt

Étape 11.A · Disposer et raccorder les têtes chauffantes · Leçon 87 sur 108 · 2 min 50 s

Disposer les têtes chauffantes, régler températures et pression



Objectif

Placer les têtes à la main quand le gabarit manque, en raccordant courant et air à la bonne position numérotée.

En deux mots

Le gabarit n'est pas prêt : on place les têtes à la main, une à une, à des endroits précis. Chaque tête reçoit deux raccordements — l'alimentation électrique et l'air, par la prise pneumatique — et une plaque numérotée en bas dit quelle prise va à quelle position. Ici, dix têtes seulement ont été posées : il faudra dire au logiciel de ne cuire que dix éléments.

Les étapes expliquées

1. Placer d'abord la bande d'antennes en haut, puis les têtes en dessous.
2. Installer les têtes une à une, à des endroits précis.
3. Raccorder chaque tête deux fois : l'alimentation électrique et l'air comprimé.
4. Suivre la plaque numérotée en bas : chaque position porte son numéro.
5. Procéder de la même façon en haut.
6. Garnir tout l'espace disponible ; si l'on n'en pose que dix, régler le logiciel en conséquence.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Chaque étape suppose la précédente faite : la bande passe, puis on dispose les têtes chauffantes.

Vidéo Etape_11A_2

Un connecteur ne se tire jamais par le câble : on appuie sur le verrou, il se libère seul.

Vidéo Etape_11A_3

Encoche contre encoche, et toutes les encoches de la machine regardent vers l'intérieur : un seul sens de montage est possible.

Vidéo Etape_11A_3

Le gabarit fixe la première tête à deux millimètres du bord ; les suivantes se placent au pas de l'antenne.

Vidéo Etape_11A_3

Ce qu'en dit le guide

Hot pressing module Rôle Rendre la connexion puce / antenne définitive, par action combinée de la chaleur, de la pression et du temps....

Guide niveau 1 §2.6 — Module F — Pressage à chaud (page 11)

What a product change involves Un changement de produit touche presque tous les modules. L'ordre suivant est celui du manuel de réglage, et il n'est pas arbitraire : chaque étape suppose la précédente faite....

Guide niveau 1 §4.2 — Ce qu'implique un changement de produit (page 21)

Hot pressing parameters Ce groupe mélange trois sujets : le cycle de pressage, l'avance du papier siliconé et la tension d'enroulement. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Dwell Tim Durée de maintien sous pression et température (ms). C'est le « temps » du triplet chaleur / pression / temps....

Guide niveau 2 §2.5 — Groupe « Hot Press Params » — le pressage (page 14)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Les « pistons » ou « éléments de cure », ce sont les têtes chauffantes : le même organe, deux façons de le nommer sur le terrain.
- Chaque tête reçoit deux raccordements : le courant et l'air comprimé. La plaque numérotée en bas dit quelle prise va à quelle position.
- Moins de têtes posées, c'est moins d'antennes cuites par cycle — et il faut alors dire au logiciel combien d'éléments il doit traiter.

Erreurs fréquentes

- ✗ Prendre la pose à la main pour la méthode normale : elle n'est pas recommandée.
- ✗ Oublier l'un des deux raccordements : courant et air sont tous deux nécessaires.
- ✗ Poser moins de têtes sans le déclarer au logiciel.

Checklist

- ☐ Chaque tête est raccordée au courant et à l'air.
- ☐ Les numéros de la plaque correspondent aux positions.
- ☐ Le nombre d'éléments est déclaré au logiciel.

À retenir

Deux raccordements par tête, le courant et l'air, et une plaque numérotée pour ne pas se tromper de position.