

Démontage complet et bain à ultrasons

Étape 14.C · Entretien de la valve de dépose : démontage, nettoyage, remontage · Leçon 100 sur 108 · 7 min 10 s
Production et fin de poste



Objectif

Démonter entièrement la partie colle et la passer cinq minutes aux ultrasons — sans le joint.

En deux mots

Trois clés et du chiffon non pelucheux suffisent. On dévisse le capuchon, on chasse la colle restante à la soufflette en enveloppant la pièce dans un chiffon, puis on démonte tout — toujours à la verticale. Les pièces métalliques vont au bac à ultrasons, qui contient de l'alcool ; le joint, lui, n'y va jamais. Cinq minutes suffisent.

Les étapes expliquées

1. Réunir les outils : les trois clés et du chiffon non pelucheux.
2. Dévisser le capuchon.
3. Envelopper la pièce dans un chiffon et souffler dedans : toute la colle ressort.
4. Démontez entièrement la partie colle, toujours à la verticale.
5. Retirer le joint avant de mettre les pièces métalliques au bac.
6. Essuyer ce qui peut l'être avant le bain — et mettre un gant si possible.
7. Le pointeau ne se trempe que s'il est encrassé : sinon, peler à la lame jusqu'à ce que ce soit net.
8. Lancer les ultrasons : cinq minutes.

Ce qu'en disent les autres vidéos de l'étape

Dans l'ordre : position « Changer » dans le logiciel, puis couper l'air, puis débrancher — jamais l'inverse.

Vidéo Etape_14C_6

Dépose strictement verticale : l'aiguille de dépose est en céramique et casse au moindre effort de travers.

Vidéo Etape_14C_6

Unité de dépose : la colle est un consommable sensible — cartouche au froid entre deux postes.

Vidéo Etape_14C_6

Unité de dépose : la colle passe par la valve, le pointeau et la buse — ce sont ces pièces qui s'encrassent.

Ce qu'en dit le guide

Glue dispensing module Rôle Déposer, sur chaque antenne, une quantité de colle régulière, au même endroit, juste avant l'arrivée de la puce. Principe La colle est poussée par de l'air comprimé dans un réservoir (seringue) et sort par une buse commandée par une vanne. Le volume déposé dépend de trois choses...

Guide niveau 1 §2.2 — Module B — Dépose de colle (page 7)

Glue inspection Ce groupe définit ce qu'est un point de colle acceptable, vu par les caméras de contrôle. Champ à l'écran Ce qu'il commande Sens de l'effet / conseil Ex. S Disp Glue Area Lo / Up Surface minimale et maximale acceptée pour le point de colle, côté dépose. Le cœur du tri...

Guide niveau 2 §2.7 — Groupe « Glue Insp Params » — le contrôle du point de colle (page 15)

A typical day 1 Mise en route : alimentation, ordinateur, logiciel, puis arrêt d'urgence → initialisation → initialisation terminée. 2 Mise en chauffe des têtes du pressage (elles mettent du temps à se stabiliser), vérification des pressions d'air. 3 Contrôle du consommable...

Guide niveau 1 §4.1 — Une journée type (page 21)

Points techniques, valeurs et sécurité

- Démontage et remontage strictement verticaux : la céramique ne supporte aucun effort de travers.
- Le bac contient de l'alcool : le joint d'étanchéité, en plastique, ne doit jamais y être trempé.

Erreurs fréquentes

- ✗ Tremper le joint dans l'alcool : il s'abîme.
- ✗ Démonter de travers : la pièce tombe et la céramique casse.
- ✗ Racler le pointeau au lieu de le peler.

Checklist

- ☐ Le joint a été retiré avant le bain.
- ☐ Toutes les pièces métalliques sont au bac.
- ☐ Le gros de la colle a été essuyé avant le trempage.
- ☐ Les ultrasons ont tourné cinq minutes.

À retenir

Le bac contient de l'alcool : les pièces métalliques y vont, le joint jamais.