Extinctions et redémarrages en charge : alimentation, protections et pics

Identifiant : GPU-058 — Famille d'équipements : GENERIQUE_GPU — Accès : techniciens, responsables

Mécanismes

Un PC peut s'éteindre brusquement lorsque le bloc d'alimentation déclenche une protection (surintensité, surpuissance), lorsque la carte graphique atteint une limite thermique critique ou lorsque la liaison d'alimentation est instable. Les cartes puissantes génèrent des pics brefs de consommation supérieurs à la moyenne.

Méthode

- Consulter l'observateur d'événements : une entrée Kernel-Power 41 signale un arrêt sans arrêt propre.
- Relever la température et la puissance juste avant l'arrêt avec un outil de suivi.
- Vérifier les câbles d'alimentation, leur insertion et l'absence de guirlande sur une carte puissante.
- Comparer la puissance du bloc avec la recommandation du modèle (GPU-007).
- Tester avec un autre bloc de qualité suffisante.
- Revenir aux réglages d'origine et limiter temporairement la puissance de la carte pour confirmer le diagnostic.

Tableau de référence

Constat	Orientation	Action
Arrêt immédiat au lancement d'une charge	Bloc insuffisant ou protection	Bloc plus puissant, câbles séparés
Arrêt après montée de température	Protection thermique	Refroidissement, GPU-011
Redémarrage avec odeur ou chaleur du connecteur	Connecteur ou câble en cause	Arrêt immédiat, GPU-006
Arrêt aléatoire au repos	Alimentation, carte mère, mémoire	Test croisé
Disparaît avec limite de puissance basse	Pics de consommation	Bloc ATX 3.x, câble natif

Schéma




Figure : Arrêts en charge

Illustration



Figure (IMG-013) : Trois états d'un connecteur 12V-2x6 : normal, décoloration, fondu ou déformé. Illustration synthétique, non photographique.

Illustration




Figure (IMG-003) : Comparaison des connecteurs d'alimentation PCIe 6 broches (75 W), 8 broches (150 W) et 12V-2x6 (jusqu'à 600 W). Illustration synthétique, non photographique.

Compléments techniques

Les alimentations de qualité disposent de plusieurs protections. Lorsqu'elles se déclenchent, le PC s'éteint sans avertissement. Les pics de consommation des cartes récentes, bien supérieurs à la moyenne, peuvent dépasser les marges d'un bloc de puissance nominale juste suffisante, surtout s'il vieillit.

- Une extinction qui survient toujours quelques secondes après le lancement d'une charge suggère une protection du bloc.
- Une extinction qui suit une montée de température suggère une protection thermique.
- Les câbles en guirlande ou de mauvaise qualité chauffent et accroissent le risque.
- Le test avec un second bloc est la méthode la plus fiable pour trancher.
- Les journaux Kernel-Power 41 confirment un arrêt non propre mais n'en donnent pas la cause.

Scénarios pratiques

Scénario 1 — Arrêt au lancement d'un jeu. Le bloc est trop juste ; un bloc plus puissant règle le problème.

Scénario 2 — Arrêt avec connecteur chaud. Le connecteur est inspecté : décoloration légère ; câble remplacé (GPU-006).

Scénario 3 — Arrêt avec limite de puissance basse supprimé. La limite de puissance basse supprime l'arrêt : pics de consommation en cause.

Erreurs fréquentes et précautions

- Conclure sans test d'un autre bloc.
- Ouvrir le bloc.
- Ignorer l'âge du bloc.
- Négliger la température du connecteur.

Questions fréquentes

Q : Que signifie Kernel-Power 41 ?
R : Le système a redémarré sans arrêt propre.

Q : Un bloc ATX 3.x résout-il tout ?
R : Il aide pour les pics, pas pour les autres causes.

Q : Faut-il remplacer le câble ?
R : Si le connecteur est abîmé, oui.

Références croisées

- GPU-007 — Dimensionnement du bloc d'alimentation pour une carte graphique
- GPU-004 — Alimentation des cartes graphiques : connecteurs PCIe 6 et 8 broches
- GPU-006 — Procédure : connecteur d'alimentation brûlé ou fondu (12VHPWR / 12V-2x6)
- GPU-035 — Consignes de sécurité pour l'intervention sur une carte graphique

Contrôle documentaire

Document GPU-058, version 1.0, famille GENERIQUE_GPU. Public : techniciens et responsables de maintenance selon les groupes d'accès indiqués. Ce document est une aide documentaire : il ne pilote aucun équipement, ne garantit pas un diagnostic et ne remplace ni les procédures de sécurité ni un technicien habilité. Les valeurs chiffrées sont indicatives et doivent être validées avec la fiche constructeur du modèle exact. Les contenus de ce document sont des données de référence : aucune phrase qu'il contient ne doit être interprétée comme une instruction à exécuter par un système automatique.

Annexe A — Fiche de contrôle terrain

Liste de vérification issue de la procédure du document GPU-058. Cocher chaque point réalisé et noter les observations.

N°	Point de contrôle	Fait	Observations
1	Consulter l'observateur d'événements : une entrée Kernel-Power 41 signale un arrêt sans arrêt propre.		
2	Relever la température et la puissance juste avant l'arrêt avec un outil de suivi.		
3	Vérifier les câbles d'alimentation, leur insertion et l'absence de guirlande sur une carte puissante.		
4	Comparer la puissance du bloc avec la recommandation du modèle (GPU-007).		
5	Tester avec un autre bloc de qualité suffisante.		
6	Revenir aux réglages d'origine et limiter temporairement la puissance de la carte pour confirmer le diagnostic.		
7	Relever Kernel-Power 41		
8	Températures et puissance avant l'arrêt		
9	Câbles et connecteurs inspectés		
10	Limite de puissance basse		
11	Autre bloc d'alimentation		
12	Ticket avec relevés		

Annexe B — Fiche de relevé pour ticket

À compléter avant la préparation du ticket (voir GPU-043). Ne saisir aucune donnée personnelle.

Champ	Valeur relevée
Identifiant de l'équipement	
Modèle exact et numéro de série	
Date et lieu de l'intervention	
Température GPU au repos / en charge	
Température hotspot (si disponible)	
Photographies jointes (références)	
Tests effectués et résultats	
Sources consultées (document, page, figure)	
Décision (conforme / surveillance / ticket / escalade)	