29.04.2026

Copyright VW AG

維修服務技術指南 **ElsaPro 程序編號: 11373**

DMS 委託單編號:

FIN: WV2ZZZSK3SX077974 **車型生產年份: 2025**

銷售代碼: SBJH55 **車型說明: Caddy Maxi WVStyle 90 CRD A7**

馬達代碼: DXRA **變速箱標記字母: WFP**

車輛登記號碼: **車軸驅動裝置代碼:**

使用者名稱: 林 **客服諮詢員姓名: 林, 喬翎(DPNKZKK)**

車輛說明的基本篩選

廠牌	車型生產年份	出售車型	MKB	GKB	AKB
N	2025	SBJ% - Tiguan; Passat; Golf;	%	%	%

Service campaign with non-active customer notification 19PA
矽酸鹽增效劑

案號: 2080208/14
公佈日期 2026 年 4 月 2 日

維修指示

備註

技術背景

服務專案的原因：

事先檢查下列其中一個服務專案是否仍對應受影響車輛：P4TG, P4PA, P4GF, P4TA, 47BV, 97JP, 24WZ, 22UX, P4CA, 48JP。
執行 19PA 前，必須確認完成上述服務專案。

在特定製造間期所生產之配備柴油引擎的 Tiguan、Passat、Golf 和 Golf Estate 車型，冷卻水品質可能在一段時間後劣化。因此，隨著里程數增加，可能會出現總成損壞。

故障原因是由於引擎控制單元軟體校正錯誤導致冷卻水迴路中的泵浦啟動故障。

內容：

符號	選單選項	連結/檔案

服務專案的原因	⇒ 技術背景
補救方式	⇒ 修理方式
協助	請參閱符號的資訊
原廠零件	⇒ 零件 ⇒ 零件供應 ⇒ 零件分發控管
客戶通知函	⇒ 客戶聯繫 ⇒ 信件範本 ⇒ 問答集
申報要求	⇒ 申報方式
執行	⇒ 檢查 ⇒ 控制 ⇒ 工具 ⇒ 作業 ⇒ 識別

協助執行：

針對即將執行的服務專案有關的所有問題，請聯絡進口商 ---

修理方式

在里程數超過 5,000 km 的車輛上，會在冷卻水迴路中添加 200 ml 特殊的矽酸鹽增效劑，以長期穩定冷卻水。

此外，必須確認所有受影響車輛均已執行 VWAG 要求的有關引擎控制單元軟體更新的所有服務專案。

--

維修前，使用 ElsaPro 內的應用程式檢查車輛是否受此專案所影響。

返回目錄 ⇒ 技術背景

客戶聯繫

-

無客戶通知函的服務專案

確認所有受影響車輛已回服務廠檢查與維修。在客戶簽名前請在工單上寫下執行的項目。

若在回服務廠時未執行本活動，請立即通知客戶本項活動內容。可利用總代理的「服務廠活動通知」信件樣本。

請立即通知貴公司新車與中古車部門，以便可即刻檢查受影響車輛，必要時可予以修復。

返回目錄 ⇒ 技術背景

申報方式

-

SAGA/2 指南：

結束：	此專案將會執行至 2030 年 12 月 31 日，然後結束。
故障號碼：	19PA 0099 WWO
維修代碼：	根據保固保養手冊 1 = 導致損壞的維修作業或 2 = 導致損壞的零件
申報型式：	7 10 = 已執行專案的登記車輛 7 90 = 已執行專案的未登記車輛
規範：	請參閱 ElsaPro 01 = Tiguan 02 = Passat 03 = Golf 和 Golf Estate 04 = Caddy
申報說明：	• 此處所規定的工時可能會與 ELSA 內的維修作業目錄不同。

APOS 工時：

規範	主要作業(HA)	活動	APOS 工時	TU

	相關作業(VA)			
所有車款	相關作業	檢查冷卻水水位和軟體更新狀態。(相關作業)	19 38 35 99	10 TU
僅限必要時：				
所有車款	相關作業	添加矽酸鹽增效劑	19 38 1799	10 TU
所有車款	相關作業	抽出冷卻水並添加矽酸鹽增效劑	19 38 1799	15 TU

** 每次回廠時，此維修作業只能申報一次。*

若在回服務廠時僅執行本服務專案，請使用「主要任務」區域的位置。
若回服務廠時還執行了其它作業，請使用「相關任務」區域的位置。

APOS NF 工時

規範	**車款**	**說明**	**維修作業**	**TU**
所有車款	所有車款	檢查冷卻水水位和軟體更新狀態。(相關作業)	10938036	10 TU
僅限必要時：				
所有車款	所有車款	添加矽酸鹽增效劑	10938018	10 TU
所有車款	所有車款	抽出冷卻水並添加矽酸鹽增效劑	10938018	15 TU

其它須遵循的專案：請參閱 ElsaPro

返回目錄 ⇒ 技術背景

零件

注意事項

視需要訂購所列之原廠零件。

規範：	**數量：**	**名稱：**	**零件號碼：**	**備註：**
所有車款	0.2	矽酸鹽增效劑	G.052.585.A2	僅在里程數超過 5,000 km 時

無法保證上述零件清單的完整性。請根據服務廠手冊和電子零件目錄訂購所有進一步更換組件/小型零件。

本服務專案開始執行時所公佈的零件號碼均正確無誤。若期間零件目錄有更新時，所列的零件號碼可能稍微不同。有此情況時，請務必使用零件目錄內所列的零件號碼。

返回目錄 ⇒ 技術背景

零件供應

零件訂購：

所有零件都必須依照需求訂購，並標示有「19PA」。

返回目錄 ⇒ 技術背景

零件分發控管

更換組件：

必須根據保固保養手冊規範內的保固舊品繳銷流程說明，處理所有拆卸之零件。確保更換的零件不會重複使用或轉售。必須使要更換的零件無法使用並立即丟棄，且附上文件。排除可重複使用的準備作為丟棄選項。

返回目錄 ⇒ 技術背景

信件範本

問答集

返回目錄 ⇒ 技術背景

備註

維修指示

技術背景

服務專案的原因：

事先檢查下列其中一個服務專案是否仍對應受影響車輛：P4TG, P4PA, P4GF, P4TA, 47BV, 97JP, 24WZ, 22UX, P4CA, 48JP。
執行 19PA 前，必須確認完成上述服務專案。

在特定製造間期所生產之配備柴油引擎的 Tiguan、Passat、Golf 和 Golf Estate 車型，冷卻水品質可能在一段時間後劣化。因此，隨著里程數增加，可能會出現總成損壞。

故障原因是由於引擎控制單元軟體校正錯誤導致冷卻水迴路中的泵浦啟動故障。

內容：

符號	選單選項	連結/檔案
	服務專案的原因	⇒ 技術背景
	補救方式	⇒ 修理方式
	協助	請參閱符號的資訊
	原廠零件	⇒ 零件 ⇒ 零件供應 ⇒ 零件分發控管
	客戶通知函	⇒ 客戶聯繫 ⇒ 信件範本 ⇒ 問答集
	申報要求	⇒ 申報方式
	執行	⇒ 檢查 ⇒ 控制 ⇒ 工具 ⇒ 作業 ⇒ 識別

協助執行：

針對即將執行的服務專案有關的所有問題，請聯絡進口商 ---

檢查

檢查車輛是否受影響：

若車輛在 ElsaPro 內被列為「not completed」(未完成)名單，則檢查保固保養手冊上的「19PA performed」(19PA 已執行)項目：

-

出現事件故障項目：	• 服務專案已經執行。不需要進一步的作業。
未出現事件故障項目：	• 根據維修說明執行服務專案。

返回目錄 ⇒ 技術背景

控制

作業範圍(規範)的檢查是在 ElsaPro 內進行。

返回目錄 ⇒ 技術背景

零件

注意事項

視需要訂購所列之原廠零件。

規範：	數量：	名稱：	零件號碼：	備註：
所有車款	0.2	矽酸鹽增效劑	G.052.585.A2	僅在里程數超過 5,000 km 時

無法保證上述零件清單的完整性。請根據服務廠手冊和電子零件目錄訂購所有進一步更換組件/小型零件。

本服務專案開始執行時所公佈的零件號碼均正確無誤。若期間零件目錄有更新時，所列的零件號碼可能稍微不同。有此情況時，請務必使用零件目錄內所列的零件號碼。

返回目錄 ⇒ 技術背景

工具

要使用的工具：

- 僅在檢查後，必要時 ： 000 012 147 A 瓶子

所需要的特殊工具、測試裝置與配備皆列於服務廠手冊內。

返回目錄 ⇒ 技術背景

作業

有關零件更換，請注意「零件派送管制」章節內的資訊。必須使要更換的零件無法使用並立即丟棄，且附上文件。

步驟 01：里程數檢查

檢查里程數：

- 若里程數超過 5,000 km，繼續「Step 02: Fill silicate booster」(步驟 02：添加矽酸鹽增效劑)
- 若里程數低於 5,000 km，繼續「Step 03: Check existing software updates」(步驟 03：檢查現有軟體更新)。

步驟 02：添加矽酸鹽增效劑

小心

熱引擎時，冷卻系統壓力較高。有被蒸氣和高溫的冷卻水燙傷的危險。可能會燙傷皮膚及身體其它部位。

- **配戴保護手套。**
- **配戴護目鏡。**
- **降低過高的壓力：用布覆蓋副水箱蓋並小心開啟。**

檢查引擎室內副水箱的冷卻水水位：

1. 若液位等於或高於最高液位：使用適當的工具(例如：000 012 147 A 瓶子)取出約 200 ml 冷卻水。
2. 在副水箱中添加 200 ml 矽酸鹽增效劑。
3. 繼續步驟 03。

步驟 03：檢查軟體更新

為確保引擎冷卻水長期保持穩定，引擎控制單元軟體必須更新至最新的有效版本。

檢查該車輛是否還有其他專案(軟體更新)仍適用且必要時，請執行這些專案。根據車輛而定，必須執行以下其中一項專案：

- P4TG
- P4PA
- P4GF
- P4TA
- 47BV
- 97JP
- 24WZ
- 22UX
- P4CA
- 48JP

若不需要執行軟體更新，則繼續進行識別。

返回目錄 ⇒ 技術背景

識別

配備數位保固保養手冊的車輛：	• 在執行完所有必要作業後(所有規範)，將「19PA performed」(19PA 已執行)登記在數位保固保養手冊的<Workshop entry> (服務廠項目)文字欄內。 • 接下來，列印出完整的維修事件證明並將其包含在車主使用手冊內。
配備保固保養手冊的車輛：	• 僅在執行完所有必要作業後(所有規範)，才可在保固保養手冊下「Space for entries the workshop」(服務廠項目的空白欄位)上標註「19PA 日期/蓋章」。

返回目錄 ⇒ 技術背景

維修指示 備註