Engineering material homework 2

于若涛

2001190137

工程科学创培 201

2-2: 晶体: 粒子 (原子、分子、粒子) 在空间呈规则排列的物体。

单晶体:只由一个晶核长成,仅由一个晶粒组成的晶体。

多晶体: 由多个晶核长成, 含有多个晶粒的晶体。

晶体结构:晶体中粒子(原子、分子、粒子)在空间的具体排列情况。

空间点阵: 结点在空间的排列方式。

晶格: 点阵中的结点用一系列平行直线连接起来构成的空间格子。

晶胞:构成晶格的最基本单元。

2-4: 同素异构转变: 同一元素在固态下随温度变化而发生的晶体结构的转变。

BCC: $\alpha - Fe$, $\delta - Fe$

FCC: $\gamma - Fe$

2-7: 匀晶转变: 由液相结晶出单相固溶体的过程。

 $L \rightarrow \delta$

 $L \rightarrow \gamma$

共晶转变: 恒温下, 一定成分的液相同时转变为两种一定成分的固相的过程。

$$L \xrightarrow{1148^{\circ}C} \gamma + Fe_3C_{II}$$

析出高温莱氏体, 即奥氏体与渗碳体组成的机械混合物;

奥氏体为粒状或杆状分布在渗碳体基础上;

硬度高, 塑性差。

包晶转变:恒温下,一定成分的液相与一定成分的固相相互作用,生成另一个一定成分的新固相的过程。

$$\delta + L \xrightarrow{1495^{\circ}C} \gamma$$

析出单相奥氏体;

由等轴状的多边形晶粒组成, 晶粒内有孪晶;

奥氏体状态下,强度低,塑性高,便于发生塑性变形。

共析转变: 恒温下,一定成分的固相同时转变为两种一定成分的新固相的过程。

$$\gamma \xrightarrow{727^{\circ}C} \alpha + Fe_3C_{III}$$

析出珠光体, 即铁素体和渗碳体组成的机械混合物;

立体形态为铁素体薄层和碳化物薄层交替重叠的层状复相物;

力学性能介于铁素体与渗碳体间,强度较高,硬度适中,塑性和韧性较好。

固溶体的二次析出转变: 结晶过程中同种固溶体在不同温度下, 由其他固溶体转变, 第二次生成该固溶体的过程。

$$\gamma \rightarrow Fe_3C_{II}$$

析出二次渗碳体;

立体形态一般为网状;

对性能影响不利, 使强度下降, 塑性、韧性较差。

2-8: (1) a 为二元共晶相图, b 为二元包晶相图;

(2) 假设图中点 i 对应的 B 的质量分数为 w_i ,直线 ced 对应的温度为T,右图线与 AB 轴交点为 g。

同时,不妨设 1、2、3、4 直线对应的 B 的质量分数分别为 w_1, w_2, w_3, w_4 。

1 处:

$$L \rightarrow \alpha + \beta$$

在 e 处发生共晶转变;

室温下的组织为 α , β 混合物;

当温度到达T时,由杠杆定律,组织生成物中 α , β 的质量分数为:

$$w_{\alpha} = \frac{w_d - w_1}{w_d - w_c} \times 100\%$$

$$w_{\beta} = \frac{w_1 - w_c}{w_d - w_c} \times 100\%$$

温度冷却至室温时,由杠杆定律,相组成物的质量分数为:

$$w_{\alpha} = \frac{w_g - w_1}{w_g - w_f} \times 100\%$$

$$w_{\beta} = \frac{w_1 - w_f}{w_g - w_f} \times 100\%$$

2 处:

$$L \to \alpha$$

$$L \rightarrow \alpha + \beta$$

先发生匀晶转变,后发生共晶转变;

匀晶转变过程中,设某温度 T_1 与 ac 线交于点 h,与 ad 线交于点 i,由杠杆定律,液相中:

$$w_{\alpha} = \frac{w_i - w_2}{w_i - w_b} \times 100\%$$

$$w_L = \frac{w_2 - w_{\dot{h}}}{w_i - w_{\dot{h}}} \times 100\%$$

当温度到达T时,由杠杆定律,组织生成物中 α , β 的质量分数为:

$$w_{\alpha} = \frac{w_d - w_2}{w_d - w_c} \times 100\%$$

$$w_{\beta} = \frac{w_2 - w_c}{w_d - w_c} \times 100\%$$

温度冷却至室温时,由杠杆定律,相组成物的质量分数为:

$$w_{\alpha} = \frac{w_g - w_2}{w_g - w_f} \times 100\%$$

$$w_{\beta} = \frac{w_2 - w_f}{w_g - w_f} \times 100\%$$

3 处:


$$L\to\beta$$

$$L \rightarrow \alpha + \beta$$

先发生匀晶转变,后发生共晶转变;

匀晶转变过程中,设某温度 T_1 与 ac 线交于点 h,与 ad 线交于点 i,由杠杆定律,液相中:

$$w_{\alpha} = \frac{w_i - w_3}{w_i - w_b} \times 100\%$$



$$w_L = \frac{w_3 - w_h}{w_i - w_h} \times 100\%$$

当温度到达T时,由杠杆定律,组织生成物中 α , β 的质量分数为:

$$w_{\alpha} = \frac{w_d - w_3}{w_d - w_c} \times 100\%$$

$$w_{\beta} = \frac{w_3 - w_c}{w_d - w_c} \times 100\%$$

温度冷却至室温时, 由杠杆定律, 相组成物的质量分数为:

$$w_{\alpha} = \frac{w_g - w_3}{w_a - w_f} \times 100\%$$

$$w_{\beta} = \frac{w_3 - w_f}{w_g - w_f} \times 100\%$$

4 处:

$$L \to \alpha$$

$$\alpha \to \beta$$

先发生匀晶转变,待温度下降到一定程度后,发生 α 至 β 的转变;

匀晶转变过程中,设某温度 T_1 与 ac 线交于点 h,与 ad 线交于点 i,由杠杆定律,液相中:

$$w_{\alpha} = \frac{w_i - w_4}{w_i - w_{\delta}} \times 100\%$$

$$w_L = \frac{w_4 - w_{\dot{h}}}{w_i - w_{\dot{h}}} \times 100\%$$

温度冷却至室温时, 由杠杆定律, 相组成物的质量分数为:

$$w_{\alpha} = \frac{w_g - w_4}{w_g - w_f} \times 100\%$$

$$w_{\beta} = \frac{w_4 - w_f}{w_g - w_f} \times 100\%$$

(3) 假设图中点 i 对应的 B 的质量分数为 w_i ,直线 ced 对应的温度为T。同时,不妨设 1、2、3 直线对应的 B 的质量分数分别为 w_1,w_2,w_3 。

1处:

$$L \rightarrow \alpha$$

$$L+\alpha\to\beta$$

先发生匀晶转变,后在 e 处发生包晶转变;

匀晶转变过程中,设某温度 T_1 与 ac 线交于点 h,与 ad 线交于点 i,由杠杆定律,液相中:

$$w_{\alpha} = \frac{w_i - w_1}{w_i - w_b} \times 100\%$$


$$w_L = \frac{w_1 - w_{h}}{w_i - w_{h}} \times 100\%$$

当温度到达T时,由杠杆定律,组织生成物中 α , β 的质量分数为:

$$w_{\alpha} = \frac{w_d - w_1}{w_d - w_c} \times 100\%$$

$$w_{\beta} = \frac{w_1 - w_c}{w_d - w_c} \times 100\%$$

温度冷却至室温时,由杠杆定律,相组成物的质量分数为:



$$w_{\alpha} = \frac{w_g - w_1}{w_g - w_f} \times 100\%$$

$$w_{\beta} = \frac{w_1 - w_f}{w_g - w_f} \times 100\%$$

2 处:

$$L \to \alpha$$

 $L + \alpha \rightarrow \beta$

先发生匀晶转变, 后发生包晶转变;

匀晶转变过程中,设某温度 T_1 与 ac 线交于点 h,与 ad 线交于点 i,由杠杆定律,液相中:

$$w_{\alpha} = \frac{w_i - w_2}{w_i - w_{\dot{t}}} \times 100\%$$

$$w_L = \frac{w_2 - w_{\dot{h}}}{w_i - w_{\dot{h}}} \times 100\%$$

当温度到达T时,由杠杆定律,组织生成物中 α , β 的质量分数为:

$$w_{\alpha} = \frac{w_d - w_2}{w_d - w_c} \times 100\%$$

$$w_{\beta} = \frac{w_2 - w_c}{w_d - w_c} \times 100\%$$

温度冷却至室温时,由杠杆定律,相组成物的质量分数为:

$$w_{\alpha} = \frac{w_g - w_2}{w_a - w_f} \times 100\%$$

$$w_{\beta} = \frac{w_2 - w_f}{w_a - w_f} \times 100\%$$

3 处:

$$L \to \alpha$$

$$L + \alpha \to \beta$$

$$L \to \beta$$

$$\beta \to \alpha$$

先发生产物为 α 的匀晶转变,后发生包晶转变,再发生产物为 β 的匀晶转变,待温度下降到一定程度后,发生 β 至 α 的转变。

 $L \to \alpha$ 的匀晶转变过程中,设某温度 T_1 与 ac 线交于点 h,与 ad 线交于点 i,由杠杆定律,液相中:

$$w_{\alpha} = \frac{w_i - w_3}{w_i - w_b} \times 100\%$$

$$w_L = \frac{w_3 - w_h}{w_i - w_h} \times 100\%$$

当温度到达T时,由杠杆定律,组织生成物中 α , β 的质量分数为:

$$w_{\alpha} = \frac{w_d - w_3}{w_d - w_c} \times 100\%$$

$$w_{\beta} = \frac{w_3 - w_c}{w_d - w_c} \times 100\%$$

 $L \to \beta$ 的匀晶转变过程中,设某温度 T_2 与 eb 线交于点 j,与 db 线交于点 k,由杠杆定律,液相中:

$$w_{\alpha} = \frac{w_k - w_3}{w_k - w_i} \times 100\%$$

$$w_L = \frac{w_3 - w_j}{w_k - w_j} \times 100\%$$

温度冷却至室温时, 由杠杆定律, 相组成物的质量分数为:

$$w_{\alpha} = \frac{w_g - w_3}{w_g - w_f} \times 100\%$$

$$w_{\beta} = \frac{w_3 - w_f}{w_a - w_f} \times 100\%$$

2-9: 铁碳相图如右所示。

不妨对各交点进行编号:每一条 w_c 对应的直线,与图线的交点从上到下均从 1 开始递增。

(1) $w_c = 0.3\%$ 时:

合金在 1-2 点按匀晶转变结晶出 δ 铁素体,冷却至 2 点时, 在恒温下发生包晶转变

$$\delta_{0.09} + L_{0.53} \xrightarrow{1495^{\circ}\mathbb{C}} \gamma_{0.17}$$

包晶转变结束时的过剩液相冷却时,继续转变为奥氏体,冷却至3点时,合金全部由 $w_c=0.3\%$ 的奥氏体组成。继续冷却,发生同素异构转变

$$\gamma \to \alpha$$

温度到达 S 点时, 发生共析转变

$$\gamma_{0.77} \xrightarrow{727^{\circ}\text{C}} \alpha_{0.0218} + Fe_3C_{///}$$

形成珠光体。温度再下降时,析出三次渗碳体,其量可忽略。

室温下,相分为 $\alpha + Fe_3C$ 两相,由杠杆定律:


$$w_{\alpha} = \frac{6.69 - 0.3}{6.69 - 0} = 95.52\%$$

$$w_{Fe_3C} = \frac{0.3 - 0}{6.69 - 0} = 4.48\%$$

室温下的组织组分为 $\alpha + P$,由杠杆定律:

$$w_{\alpha} = \frac{0.77 - 0.3}{0.77 - 0.0218} = 62.82\%$$


$$w_P = \frac{0.3 - 0.0218}{0.77 - 0.0218} = 37.18\%$$



(2) $w_c = 0.77\%$ 时:

合金在 1-2 点按匀晶转变结晶出奥氏体 γ ,继续冷却至 2 点时,合金全部由 $w_c=0.77\%$ 的奥氏体组成。3-4 点间,奥氏体中析出 $Fe_3C_{//}$,呈网状分布。温度到达 S 点时,发生共析转变

$$\gamma_{0.77} \xrightarrow{727^{\circ}C} \alpha_{0.0218} + Fe_3C_{///}$$




形成珠光体。

室温下, 相分为 $\alpha + Fe_3C$ 两相, 由杠杆定律:

$$w_{\alpha} = \frac{6.69 - 0.77}{6.69 - 0} = 88.49\%$$

$$w_{Fe_3C} = \frac{0.77 - 0}{6.69 - 0} = 11.51\%$$

室温下的组织组分为100%的P。



(3) $w_c = 1.2\%$ 时:

合金在 1-2 点接匀晶转变结晶出奥氏体 γ ,继续冷却至 2 点时,合金全部由 $w_c=1.2\%$ 的奥氏体组成。3-4 点间,奥氏体中析出 $Fe_3C_{//}$,呈网状分布。温度到达 S 点时,发生共析转变

$$\gamma_{0.77} \xrightarrow{727^{\circ}C} \alpha_{0.0218} + Fe_3C_{//}$$

形成珠光体。

室温下,相分为 $\alpha + Fe_3C$ 两相,由杠杆定律:


$$w_{\alpha} = \frac{6.69 - 1.2}{6.69 - 0} = 82.06\%$$

$$w_{Fe_3C} = \frac{1.2 - 0}{6.69 - 0} = 17.94\%$$

室温下的组织组分为 $P + Fe_3C_{//}$,由杠杆定律:

$$w_{Fe_3C_{\parallel}} = \frac{1.2 - 0.77}{6.69 - 0.77} = 7.26\%$$

$$w_P = \frac{6.69 - 1.2}{6.69 - 0.77} = 92.74\%$$



(4) $w_c = 3.0\%$ 时:

合金在 1-2 点按匀晶转变结晶出初生奥氏体,继续冷却至 2 点时,在恒温下发生共晶转变

$$L_{4.3} \xrightarrow{1148^{\circ}C} \gamma_{2.11} + Fe_3 C_{//}$$

形成莱氏体。2-3 之间,不断有 Fe_3C_{\parallel} 析出。温度达到 S 点时,所有奥氏体成分均为 $w_c=0.77\%$,发生共析转变

$$\gamma_{0.77} \xrightarrow{727^{\circ}C} \alpha_{0.0218} + Fe_3C_{//}$$

形成珠光体。

室温下,相分为 $\alpha+Fe_3C_{\parallel}+L_d'$ 三相,无法直接应用杠杆定律,故分段计算。

温度T = 1148°C时,发生共晶转变,由杠杆定律确定 $\gamma = L_d$ 的相对含量:


$$w_{L_d} = \frac{3 - 2.11}{4.3 - 2.11} = 40.64\%$$

$$w_{\gamma} = \frac{4.3 - 3}{4.3 - 2.11} = 59.36\%$$

在1148°C下继续冷却时,初生奥氏体不断在其外围或者晶界上析出 $Fe_3C_{_{//}}$,同时 L_d 中的奥氏体也不断析出 $Fe_3C_{_{//}}$ 。温度T=727°C时,所有奥氏体的成分变为0.77%, γ 发生共析转变,莱氏体 L_d 转变为变态莱氏体 L_d' ,而 γ 不参与反应。由杠杆定律确定 $Fe_3C_{_{//}}$ 与P的相对含量:

$$w_{Fe_3C_{\parallel}} = \frac{3 - 0.77}{6.69 - 0.77} = 37.67\%$$

$$w_P = \frac{6.69 - 3}{6.69 - 0.77} = 62.33\%$$



(5) $w_c = 4.3\%$ 时:

合金冷却至 C 点时, 在恒温下发生共晶转变

$$L_{4.3} \xrightarrow{1148^{\circ}C} \gamma_{2.11} + Fe_3C_{//}$$

转变结束时,全部为莱氏体。1-2 间从共晶莱氏体中析出二次渗碳体,继续冷却至温度到达 S 点时,在恒温下发生共析转变

$$\gamma_{0.77} \xrightarrow{727^{\circ}C} \alpha_{0.0218} + Fe_3C_{//}$$


形成珠光体。

室温下,相分为 $\alpha + Fe_3C$ 两相,由杠杆定律:

$$w_{\alpha} = \frac{6.69 - 4.3}{6.69 - 0} = 35.72\%$$

$$w_{Fe_3C} = \frac{4.3 - 0}{6.69 - 0} = 64.28\%$$

室温下的组织组分为100%的 L_d' 。



(6) $w_c = 5.0\%$ 时:

合金在 1-2 点间结晶出一次渗碳体 Fe_3C_I ,冷却至 C 点时,在恒温下发生共晶转变

$$L_{4,3} \xrightarrow{1148^{\circ}C} \gamma_{2,11} + Fe_3C_{//}$$

转变结束时,全部为莱氏体。2-3 间从共晶莱氏体中析出二次渗碳体,继续冷却至温度到达 S 点时,在恒温下发生共析转变

$$\gamma_{0.77} \xrightarrow{727^{\circ}C} \alpha_{0.0218} + Fe_3C_{//}$$

形成珠光体。

室温下,相分为 $\alpha + Fe_3C$ 两相,由杠杆定律:


$$w_{\alpha} = \frac{6.69 - 5}{6.69 - 0} = 20.29\%$$

$$w_{Fe_3C} = \frac{5-0}{6.69-0} = 70.71\%$$

室温下的组织组分为 $L'_d + Fe_3C$, 由杠杆定律:

$$w_{Fe_3C} = \frac{5 - 4.3}{6.69 - 4.3} = 54.39\%$$

$$w_{L_d'} = \frac{6.69 - 5}{6.69 - 4.3} = 45.61\%$$



2-15: 应进行低温去应力退火。

作用: 稳定弹簧的尺寸, 使材料定型, 提高其抗应力松弛性能;

降低材料内部残留内应力;

改善经冷变形加工而发生加工硬化的材料本身的力学性能。