


# Test Report

# Project Information

Customer:	M5Stack	EUT:	atom	
Model:	-	Mode:	30.000MHz-1000.000MHz_15s	
Engineer:	у	Remark:	首次测试	

# Test Graph



## Suspected List

Оиорос	Suspected List									
NO.	Freq [MHz]	Amplitude [dBuV]	FCC Limit [dBuV]	FCC Margin [dB]	CE Limit [dBuV]	CE Margin [dB]	Status			
1	175. 015	43. 05	40. 0	3. 05	40. 0	3. 05	FCC Fail, CE Fail			
2	274. 925	47. 79	46. 0	1. 79	47. 0	0.79	FCC Fail, CE Fail			
3	46. 975	39. 91	40. 0	-0. 09	40. 0	-0. 09	Pass			
4	224. 970	44. 89	46. 0	-1. 11	40. 0	4. 89	CE Fail			
5	240. 005	39. 35	46. 0	-6. 65	47. 0	-7. 65	Pass			
6	499. 965	38. 77	46. 0	-7. 23	47. 0	-8. 23	Pass			
7	76. 560	32. 14	40. 0	-7. 86	40. 0	-7. 86	Pass			
8	51. 825	31. 16	40. 0	-8. 84	40. 0	-8. 84	Pass			
9	159. 980	27. 77	40. 0	-12. 23	40. 0	-12. 23	Pass			
10	72. 680	27. 63	40. 0	-12. 37	40. 0	-12. 37	Pass			
11	450. 010	31. 50	46. 0	-14. 50	47. 0	-15. 50	Pass			
12	350. 100	31. 46	46. 0	-14. 54	47. 0	-15. 54	Pass			

# AI测试分析报告

### 异常频点及简要数据信息列表

- 1. 175.015 MHz: Amplitude=43.05 dBuV, FCC/CE限值=40.0 dBuV, Margin=3.05 dB (FCC/CE均超出限值3.05 dB), Status: FCC Fail, CE Fail。
- 2. **274**. **925** MHz: Amplitude=47.79 dBuV, FCC限值=46.0 dBuV (Margin=1.79 dB, 超出1.79 dB), CE限值=47.0 dBuV (Margin=0.79 dB, 超出0.79 dB), Status: FCC Fail, CE Fail.
- 3. **46**. **975 MHz**: Amplitude=39.91 dBuV, FCC/CE限值=40.0 dBuV, Margin=-0.09 dB (接近限值,仅低于限值0.09 dB), Status: Pass (临界)。
- 4. **224**. **970** MHz: Amplitude=44.89 dBuV, CE限值=40.0 dBuV (Margin=4.89 dB, 超出4.89 dB), FCC限值=46.0 dBuV (Margin=-1.11 dB, Pass), Status: CE Fail。

#### 异常点间的内在规律性

- 1. **25 MHz基频谐波序列:** 175.015 MHz( $\approx$ 25 MHzx7)、224.970 MHz( $\approx$ 25 MHzx9)、274.925 MHz( $\approx$ 25 MHzx11)均为25 MHz的7次、9次、11次谐波,频率偏差 $\leqslant$ 0.1 MHz(175.015-25x7=0.015 MHz,224.970-25x9=-0.03 MHz,274.925-25x11=-0.075 MHz),符合整数倍关系,推测存在25 MHz时钟/振荡器作为干扰源。
- 2. **独立临界频点**: 46.975 MHz (≈47 MHz) 与25 MHz谐波序列无明显倍数关联,为独立异常点。

#### 潜在技术原因分析

一、25 MHz谐波序列(175 MHz、225 MHz、275 MHz)超标根因

#### 1. 时钟源谐波抑制不足

- 设备内部25 MHz晶体振荡器/锁相环 (PLL) 输出信号非线性失真,7次、9次、11次谐波分量未被有效滤除(如振荡器输出端未串联π型滤波器、滤波电容容值选型错误)。
- 时钟缓冲器 (Buffer) 饱和工作,导致输出信号含高次谐波;或缓冲器电源引脚去耦不良(如未并接10 0nF+10uF去耦电容),时钟噪声通过电源平面传导辐射。

#### 2. PCB布局与布线缺陷

- 25 MHz时钟线未走内层屏蔽线,或靠近PCB边缘、I/0接口,形成"微带天线"效应,直接辐射谐波能量;线长接近175 MHz/225 MHz/275 MHz对应波长的I/4(如I75 MHz波长 $\approx 1.71$  m, I/4波长 $\approx 42.8$  cm,若时钟线长接近此值,辐射效率显著提升)。
- 时钟线跨分割地平面(如数字地与射频地之间存在缝隙),高频回流路径不连续,谐波电流通过缝隙辐射。

#### 3. 模块级屏蔽失效

● 含25

MHz时钟的模块(如处理器、通信芯片组)金属屏蔽罩未完全封闭(如螺丝缺失、缝隙宽度 $>\lambda/20$ , 175 MHz  $\lambda \approx 1.71$  m,  $\lambda/20 \approx 8.5$  cm, 若缝隙>8.5 cm则屏蔽失效),或屏蔽罩与PCB接地不良(仅单点接地,未形成360度环绕接地)。

● 模块散热孔未采用截止波导设计,导致175-275 MHz频段谐波通过孔洞辐射(圆形孔直径> $\lambda/10$ 时屏蔽失效,175 MHz  $\lambda/10$  $\approx$ 17 cm,若散热孔直径>17 cm则需整改)。

#### 4. 电源系统传导耦合

● 25 MHz时钟通过VCC电源线传导至DC-DC转换器,经开关管非线性放大后,以共模干扰形式通过电源输入线辐射;或LDO线性稳压器带宽不足,无法抑制25 MHz及其谐波频率的纹波。

### 二、46.975 MHz临界异常点根因

#### 1. 潜在基频谐波辐射

- 设备内部存在23.5 MHz振荡器(23.5x2=47 MHz), 其2次谐波幅度接近限值(39.91 dBuV), 可能因振荡器负载不匹配(如负载阻抗与输出阻抗差异>10%)导致谐波能量泄漏。
- 开关电源工作频率为47 kHz (47 kHzx1000=47 MHz), 1000次谐波经变压器磁芯饱和放大后辐射,但开关电源高次谐波通常衰减较快,需排查电源变压器屏蔽(如未包铜箔接地)。

#### 2. 测试环境与线缆因素

● 测量时长15秒内存在外部环境干扰(如附近47 MHz业余无线电设备突发发射),但Margin仅-0.09 dB,需复测确认是否为持续性干扰;或测试线缆(如SA连接电缆)在47 MHz频段存在谐振(线缆长度 $\approx \lambda/2$ =3.19 m,若线缆长接近此值,会放大干扰信号)。

#### 3. 寄生路径辐射

● 设备内部传感器线缆、按键排线未做屏蔽,在47 MHz附近形成寄生LC谐振回路(线缆分布电容与连接器电感谐振),将微弱噪声信号放大至接近限值。

#### 三、224.970 MHz CE标准专项超标说明

该频点作为25 MHz 9次谐波, CE限值(40 dBuV)较FCC限值(46 dBuV)更低, 导致CE Margin(4.89 dB)显著大于FCC Margin(-1.11 dB)。核心问题仍为25 MHz谐波抑制不足,需优先针对CE标准要求,强化225 MHz频段滤波(如在射频前端增加225 MHz陷波器)。

#### 异常点物理共因(25 MHz谐波序列)

175 MHz、225 MHz、275 MHz频点同步超标,表明干扰源具有持续性与规律性,物理机制指向:

- 单一基频源主导: 25 MHz时钟为核心干扰源,其谐波能量通过"传导+辐射"双通道传播,且未被系统级滤波、屏蔽措施有效阻断。
- **多路径叠加效应**: 谐波能量同时通过时钟线辐射、电源传导、模块缝隙泄漏,在测试频段形成叠加,导致幅度超出限值(如175 MHz同时存在时钟线辐射与电源传导干扰,总幅度=单个路径幅度+耦合增益)。
- PCB寄生参数放大: 25 MHz谐波频率与PCB寄生电容/电感(如连接器引脚电感、过孔寄生电容)形成谐振,进一步提升辐射幅度(如225 MHz对应容抗=1/(2πfC),若PCB寄生电容C=1 pF,容抗≈699 Ω,易与信号线阻抗匹配失衡,产生反射增强辐射)。