Refleksi Problem selama Long Holiday lebaran 2025 - Department Produksi

Periode Long Holiday : Idul Fitri - 28 Mar sd 06 Apr 2025

Line : DC << pilih line bapak disini ya

	Problem	Problem found	Shift	Potensi	Action	Saran untuk kedepannya
1	Friendly Pos DC-2 Power Supply mati	H-1	W	under investigation		
2	DC 1 conveyor ingot inveter fault	H-1	R	Kelupaan membuka lubricant conveyor ingot	Diberikan lubrikasi	maintenance akan membuatkan auto program saat panel conveyor ON, maka lubricant akan bekerja juga dan memastikan program tersebut ON
3	Chain Laddle DC 1 kendor	H+2	R	Deffect V4 Low	Setting kekencangan chain Ladle 40 › 25	Check kekencangan chain Ladle saat prepare awal setelah libur
4	Molten metal temperatur Heat	H-3	R	- Temperature cooling high (upper limit) - Operator lupa reset temperatur molten metal	- Waiting temperatur normal, reset alarm dan on kan Burner	Check sensor UV secara periodik

Line : LP << pilih line bapak disini ya

	Problem	Problem found	Shift	Potensi	Action	Saran untuk kedepannya
1	IKND-001 cylinder part pressure bocor	H-1	W	PM Issue	Ganti part pressure	strengthen PM activity
2	IKSX-007 pasir blocking di hose	H-1	R	pasir dingin tersisa di hose	Cleaning pasir dingin	Before long holiday kosongkan pasir dlm hose
3	Pasir Blocking di hopper sand treatment	H-1	R	Tidak bisa supply sand ke all mesin TV.Core	Proses Blow manual supply sand ke mesin TV.Core	Next : Pasir dihopper sand treatment diperbanyak sand dry dari 5 pack menjadi 10 pack
4	Material mampet di mesin TV.Core	H-1	R	Terjadi deffect Core kropos akibat dari proses mixing material tidak Homogen	Cleanning Chucky Valve dan hose material Binder	Khusus untuk Hose material binder kondisi harus kosong dan Chucky valve harus di Cleanning
5	LP 03 Metal stopper tapusen Bocor	H-2	R	Cairan di Pressure room over & Thermocouple tendency rusak	Auto Reverse	Metal Stopper bsegera diperbaiki
6	Hose sand 01 ke TV.Core 03 pasir Blocking dijalur hose	H-1	R	Pasir tidak tersupply ke TV.Core 03	Blow manual jalur Hose	Pastikan jalur hose kosong dari tumpukan pasir
7	Terjadi Deffect suana 8 unit berurutan di Machining (hasil produksi LP1 tgl 6 April,Line fill)	H- 0	R	Disinyalir karena selama long holiday nitrogen dilepas dan saat Line fill nitrogen baru dipasang langsung dipakai produksi untuk isi WIP, kotoran di molten metal belum terangkat sempurna oleh Nitrogen	Bubling area Holding dan di Auto reserve	Sebelum dipakai produksi, H-2 Wajib Nitrogen sudah mulai difungsikan

Line : CH << pilih line bapak disini ya

	Problem	Problem found	Shift	Potensi	Action	Saran untuk kedepannya
1	PC IMTS-0004 tidak bisa booting " non system Disc or disc error	H-2	R	possibility short efek karat / jamur dari dalam HD	Ganti PC ex IMTS-0002 (PC before upgrade) & setting parameter by Accretech	AC selalu nyala 2 untuk mencegah kondensasi didalam alat ukur , untuk kaca ruangan pasti akan kondensasi tetapi didalam alat ukur, tidak ada kondensasi (libur lebaran 2025 curah hujan lmyn tinggi)
2	IMTS-0002 Drive OFF problem	H-1	W	3 axis board connector yang ke linear scale jamur , potensi dari humidity juga	Adjust OSCI signal => OK	
3	IMTS-0002 Tidak bisa calibration	H-1	R	koneksi LAN terputus , mnk ketarik saat aktifitas repair problem drive off	Unplug n Plug Connector LAN	Hati hati saat membuka Cover panel MC
4	Produksi sudah prepare H-2 tetapi msh terjadi overload pengukuran di CMM	H-1	R	1. CMM C/H problem 1 unit 2. Perbaikan OP.30D dan 50D yang selesainya melebihi target MT, dan sama sama diperlukan pengukuran di CMM CH , MP tidak ready di shift malam H-1	QC support pengecheckan CMM inline dan emergency MP masuk di Minggu malam (Dadakan)	1. CMM di ON kan dari H-2 dan tidak dimatikan sampai hari pertama produksi , untuk mencegah CMM trouble saat di hidupkan di H-1 2. Perlu di pertimbangkan MP di shift malam saat H-1 (cover saat perbaikan tidak selesai di H-1)
5	Rough | IMSP-0037 | OP 10D long direct clamp stuck	H-1	R	clamp terganjal kiriko	Cleaning kiriko di jig	zeroing cleaning machine
6	Rough | IMSP-0046 |OP 100D distance intake NG	H	W	1) jig kotor 2) 2 mc's CMM tidak ready	Cleaning kiriko di jig	1) zeroing cleaning machine 2) readiness CMM
7	Finish | IMSP-0052 | OP 180B touch sensor power fault	H	W	battery NG	Ganti batere	ganti battery sebelum liburan priority : critical machin
8	Finish | IMTS-0001 | OP 200A CC & WJ BAL2 Upper limit	H-1	W	rubber no 7, 8, 16 NG	Ganti rubber	check rubber before long holiday
9	Rough | IMSP-0039 | OP 30D LM Guide X-Axis rontok	H-1	W	lifetime	Ganti LM X-Axis	strengthen PM activity
10	Rough | IMSP-0041 | OP 50D LM Guide Z-Axis rontok	H-2	R	lifetime	Ganti LM X-Axis	strengthen PM activity

Line : CB << pilih line bapak disini ya

	Problem	Problem found	Shift	Potensi	Action	Saran untuk kedepannya
1	Finish | IMWB-0011 | OP 220A 3st front clamp-unclamp stuck	H-2	W	1) PM Issue (mesin kotor kiriko & coolant lengket di permukaan V-Block) 2) mc's stop 11 days	1. cleaning kiriko dan coolant lengket dipermukaan V block	1) strengthen PM activity (zeroing / cleaning mesin & coolant) 2) quick response to speed up execution saat menemukan problem 3) dry run mesin start from H-2 line fill
2	Rough | OP 40A hose oil cooler pecah	H-2	R	PM Issue	Ganti hose oil cooler	strengthen PM activity
3	Finish | OP 180C-D-E-F kualitas upper face NG	H-2	R	under investigation (possibility : mesin kotor area datum dll)	Seting program	zeroing cleaning machine & dry run
4	Mc.IMWB 0011 & 0014 (CB) , Slude , Collant Mengeras (Off lebih dari 4 Hari)	H-1	W	Potensi Pergerakan Clamp Dan Cylinder Seret { Clamp 2 ST & 3 ST Macet)	Steam area Jig, Clamp & Cylinder	Sebelum Libur Lebih Dari 4 Hari (Dipastikan Kondisi Jig , clamp , Cylinder Bersih) ==> Di steam
5	Ada Aktivity Lanjutan Over Hole ,Dari Line Fill s/d Hari Pertama Masuk (Star Reg Produksi)	H-0	W	Line Fiil & Produksi Hari pertama Pasca libur Terhambat ==> (Output Tersendat)	Menunggu Perbaikkan Selesai , Trial ==> OK , Baru Lanjut Reguler Prod	Perbaikkan Team MT Di Lakukan Selesai Sebelum Line Fill / Max Saat hari 1 (reguler Prod Pasca Libur Panjang tdk Ada perbaikkan (Over hole Yg Belum selesai)
6	komputer & Jaringan error / lemot	H-0	W	Tressability Sulit Jika Ada Prob & aktivitas Laporan Jadi Delay (kawatir ada Prob Yg Tdk Terecord)	Input manual (2 kali kerja) Harus Mindahin Lagi Ke Server (Lap Digital)	Ada Pemastian Sat Line Fill Semua Jaringan Di Konf (Baik komputer Ness / Lap Digital) Shg Proses Reguler Lancar
7	Kiriko Menumpuk Di Area Jig Dan Datum (Membatu Terkontaminasi dgn Collant)	H-1	W	Quality Unstabil & Mesin Timbul Fault Sensor Terhalang / Tertutup Kiriko	Cleaning Kiriko Di area Datum Dan jig	Lakukan Cleaning kiirko Di area jig & Datum Sebelum Mesin OFF Lebih Dari 4 Hari

Line : CR << pilih line bapak disini ya

	Problem	Problem found	Shift	Potensi	Action	Saran untuk kedepannya
1	Laser Tykma B bluescreen (windows corrupt)	H-2	W	OFF selama 11 hari		1) CPU standby mode (ON) & AC ON 2) quick response to speed up execution saat menemukan problem
2	OP 40A toolchange arm hompos fault	H-2	R	cylinder arm bocor	Ganti cylinder arm	strengthen PM activitY
3	ALL MESIN stop 1/2 process	H-1	W	supply angin di STOP	Home pos all mesin	Utility koordinasi dengan Maintenance saat akan power OFF kompresor

Line : CA << pilih line bapak disini ya

	Problem	Problem found	Shift	Potensi	Action	Saran untuk kedepannya
1	IMTS-0034 Proximity C2 OK --> OFF saat unit down	H-2	R	positioning cable terlalu straight		reposisi kabel (movement area)

Line : ASSY << pilih line bapak disini ya

	Problem	Problem found	Shift	Potensi	Action	Saran untuk kedepannya
1	Scanner sub-block tidak dapat scan	H	W	under investigation		
2	IMTS 040 (T/B no 4)	H-2	W	PLC baterey low	ganti baterey	All T/B (IMTS di T/B) check kondisis baterey sebelum liburan
3	IMZY 018 (oilpan)	H-2	W	FiFG kering di nozle	cleaning nozle FIFG dan trial fifg ke work	Sediakan nozle back up sehingga pada saat terjadi problem fifg kering di nozle bisa langsung cepat ganti nozle baru.
4	IMZY 020 (cam housing)	H-2	W	FiFG kering di nozle	cleaning nozle FIFG dan trial fifg ke work	
5	IMZY 021 (tcc)	H-2	W	FiFG kering di nozle	ganti nozle baru dan trial fifg ke work	Hati hati saat manual proses MC
6	IMTS 028	H-2	w	1. mastering NG 2. masking kotor 3. preasure angin turun	1. mastering ulang sampai hasil OK 2. cleaning all masking 3. setting preasure angin	1. covering pada all masking 2. follow hasil mastering OK di hari pertama kerja sehingga tidak terjadi line stop lama