HYDROTEC Industrie
Division Services · Pompes industrielles

Site industriel de Casablanca
Documentation technique - diffusion contrôlée

Tableau des codes de protection - Armoire électrique

Codes de défaut des protections et corrélation avec les alarmes du groupe

Référence	codes_protection_armoire_pompe	**Indice**	Ind. 1.0
Équipement	POMPE-A-01 · Groupe de pompage centrifuge PX-250-H	**Famille**	Famille 1 - Groupes de pompage centrifuges
Type de document	Tableau des codes d'erreur	**Date d'émission**	18/03/2026
Rédigé par	Z. Houdir	**Approuvé par**	Responsable maintenance (visa HM-2026)
Vérifié par	Z. Houdir / A. Essadeq	**Diffusion**	Atelier mécanique, magasin pièces, bureau méthodes, HSE
Langue	Français	**Groupe d'accès**	G2_TECH_SENIOR

Suivi des révisions

Indice	Date	Rédacteur	Objet de la révision
1.0	18/03/2026	Z. Houdir	Version en vigueur (création)

Provenance	Documentation interne du constructeur fictif HYDROTEC Industrie (document synthétique)
Nature du document	Documentation synthétique rédigée par l'équipe MAINTiDOC avec assistance d'un modèle de langage (voir prompts_corpus.md)
Usage prévu dans les tests	Test de corrélation entre deux tableaux de codes (raisonnement croisé)
Licence	Contenu original de l'équipe, usage académique - CC BY-NC 4.0

Avertissement d'usage. *Document produit pour le projet académique MAINTiDOC. Le constructeur, les références commerciales et les valeurs sont fictifs ou simplifiés à des fins pédagogiques : ce document n'est pas une documentation constructeur authentique et ne doit pas servir de référence pour une intervention sur un équipement réel.*

Tableau des codes de protection - Armoire électrique

1. Codes des protections

Code	Organe	Signification	Corrélation groupe
P01	Q1	déclenchement disjoncteur général	E10 possible
P02	QF2	déclenchement protection moteur	E03
P03	F1	fusion circuit 24 V	aucun affichage, arrêt total
P04	VF-40	défaut interne variateur	Fxx reporté sur écran
P05	KM1	contacteur non ferme	aucun défaut, pas de démarrage
P06	TT-104	sonde température hors plage	E04
P07	VT-105	accelerometre hors plage	E05
P08	Module de sécurité	chaîne d'arrêt d'urgence ouverte	E10

2. Méthode de corrélation

Un même arrêt peut produire plusieurs codes : E03 côté groupe et P02 côté armoire désignent la même surcharge. A l'inverse, un code P03 (fusion du circuit de commande) ne produit aucun code Exx car l'automate n'est plus alimente. Le diagnostic doit donc partir de l'état des organes de protection avant d'analyser les codes de l'écran.

3. Priorité de traitement

- Traiter d'abord les défauts de protection (P0x), qui traduisent un danger ou une perte de disponibilité de la puissance.
- Puis les défauts du variateur (F0x), qui orientent vers le moteur ou le réseau.
- Enfin les défauts du groupe (E0x), qui concernent le process et l'hydraulique.

> *Un réarmement sans levée de la cause d'un déclenchement P02 conduit généralement à un second déclenchement et à l'endommagement du contacteur.*