AIRVOL Compressors
Division Services · Air comprimé

Site industriel de Casablanca
Documentation technique - diffusion contrôlée

Tableau des codes d'erreur A01 à A10 - Contrôleur AC-90

Alarmes et arrêts du compresseur : causes et actions

Référence	codes_alarme_compresseur	**Indice**	Ind. 2.0
Équipement	COMP-B-02 · Compresseur à vis lubrifié AC-90 avec sécheur DR-120	**Famille**	Famille 2 - Compresseurs a vis lubrifies
Type de document	Tableau des codes d'erreur	**Date d'émission**	17/05/2026
Rédigé par	A. Essadeq	**Approuvé par**	Responsable maintenance (visa HM-2026)
Vérifié par	Z. Houdir / A. Essadeq	**Diffusion**	Atelier air comprimé, magasin pièces, bureau méthodes, HSE
Langue	Français	**Groupe d'accès**	G1_TECH_N1;G2_TECH_SENIOR

Suivi des révisions

Indice	Date	Rédacteur	Objet de la révision
1.0	10/02/2026	A. Essadeq	Création du document
2.0	16/04/2026	A. Essadeq	Révision du contenu technique et des valeurs de maintenance
2.0	17/05/2026	A. Essadeq	Version en vigueur

Provenance	Documentation interne du constructeur fictif AIRVOL Compressors (document synthétique)
Nature du document	Documentation synthétique rédigée par l'équipe MAINTiDOC avec assistance d'un modèle de langage (voir prompts_corpus.md)
Usage prévu dans les tests	Référence pour questions de codes défaut famille 2
Licence	Contenu original de l'équipe, usage académique - CC BY-NC 4.0

Avertissement d'usage. *Document produit pour le projet académique MAINTiDOC. Le constructeur, les références commerciales et les valeurs sont fictifs ou simplifiés à des fins pédagogiques : ce document n'est pas une documentation constructeur authentique et ne doit pas servir de référence pour une intervention sur un équipement réel.*

Tableau des codes d'erreur A01 à A10 - Contrôleur AC-90

1. Codes d'alarme et d'arrêt

Code	Libellé	Cause probable	Action	Type
A01	Température refoulement élevée	refroidisseur encrassé, huile insuffisante, thermostat	voir procédure PC-CMP-002	alarme à 100 C
A02	Pression d'huile insuffisante	filtre à huile colmaté, pompe d'huile usée	contrôler la perte de charge et la pompe	arrêt
A03	Colmatage filtre à air	perte de charge supérieure à 0,08 bar	remplacer l'élément filtrant	alarme
A04	Colmatage séparateur	perte de charge supérieure à 1,0 bar	remplacer le séparateur	alarme
A05	Défaut sonde de température	sonde coupée ou dérivée	contrôler la connexion, comparer en thermographie	arrêt
A06	Surcharge ventilateur	ventilateur bloqué, roulement usé	contrôler la rotation libre et le courant	arrêt
A07	Défaut de phase ou de sens	réseau déséquilibre, inversion de phases	contrôler l'ordre des phases	arrêt
A08	Arrêt d'urgence actif	appui ou défaut de chaîne de sécurité	identifier la cause avant réarmement	arrêt
A09	Défaut pression réseau	transmetteur hors plage, fuite majeure	vérifier le transmetteur et le réseau	alarme
A10	Maintenance échue	compteur de 2 000 heures atteint	planifier l'entretien	information

2. Règles de réarmement

Les codes A02, A05, A06, A07 et A08 sont des arrêts de sécurité : le réarmement exige l'identification de la cause et, pour A08, la vérification de la chaîne de sécurité. Les codes A03, A04 et A10 sont des invitations à planifier une intervention, sans arrêt immédiat.

3. Historique

Le contrôleur conserve les cinquante derniers événements avec date, heure, code et valeurs au moment du déclenchement. Cet historique est la source principale du diagnostic et doit être exporté avant tout effacement.

> *Un code A01 suivi d'un code A05 indique souvent une sonde en dérive plutôt qu'une surchauffe réelle : la thermographie tranche.*