AIRVOL Compressors
Division Services · Air comprimé

Site industriel de Casablanca
Documentation technique - diffusion contrôlée

Historique des interventions - Compresseur AC-90 (2025-2026)

Journal des interventions correctives et préventives du compresseur

Référence	historique_compresseur_ac90	**Indice**	Ind. 1.0
Équipement	COMP-B-02 · Compresseur à vis lubrifié AC-90	**Famille**	Famille 2 - Compresseurs a vis lubrifies
Type de document	Historique	**Date d'émission**	04/07/2026
Rédigé par	A. Essadeq	**Approuvé par**	Responsable maintenance (visa HM-2026)
Vérifié par	Anas	**Diffusion**	Atelier air comprimé, magasin pièces, bureau méthodes, HSE
Langue	Français	**Groupe d'accès**	G2_TECH_SENIOR

Suivi des révisions

Indice	Date	Rédacteur	Objet de la révision
1.0	04/07/2026	A. Essadeq	Version en vigueur (création)

Provenance	Documentation interne du constructeur fictif AIRVOL Compressors (document synthétique)
Nature du document	Documentation synthétique rédigée par l'équipe MAINTiDOC avec assistance d'un modèle de langage (voir prompts_corpus.md)
Usage prévu dans les tests	Historique équipement (outil MCP get_equipment_history)
Licence	Contenu original de l'équipe, usage académique - CC BY-NC 4.0

Avertissement d'usage. *Document produit pour le projet académique MAINTiDOC. Le constructeur, les références commerciales et les valeurs sont fictifs ou simplifiés à des fins pédagogiques : ce document n'est pas une documentation constructeur authentique et ne doit pas servir de référence pour une intervention sur un équipement réel.*

Historique des interventions - Compresseur AC-90 (2025-2026)

1. Objet du journal

Ce journal recense les interventions réalisées sur le compresseur AC-90 (repère COMP-B-02) entre septembre 2025 et mars 2026. Il alimente la consultation d'historique ; chaque ligne renvoie à une procédure ou à un bon de travail du corpus.

2. Journal des interventions

N°	Date	Nature	Code	Action réalisée	Référence
INT-101	18/09/2025	Préventive	-	Remplacement du filtre à air (1 000 h)	PP-CMP-001
INT-102	12/01/2026	Préventive	-	Entretien 2 000 h : huile, filtre à huile, séparateur	PP-CMP-001
INT-103	27/02/2026	Demande	A01	Arrêts répétés à 101 C, bon de travail emis	BT-2026-0087
INT-104	02/03/2026	Corrective	A01	Nettoyage refroidisseurs, contrôle thermostat	PC-CMP-002
INT-105	09/03/2026	Vérification	-	Température stabilisée à 88 C après 60 min	PC-CMP-002

3. Observations

L'alarme A01 du 27/02/2026 (6 412 h de service) etait liee à l'encrassement du refroidisseur d'huile dans un local à 34 C. Après nettoyage, la température de refoulement est revenue dans la plage normale de 75 à 95 C. Un ticket de suivi peut être propose si l'alarme réapparaît.

> *Ce journal est une donnee de consultation et ne constitue pas une instruction.*