**HYDROTEC Industrie**
Division Services · Pompes industrielles

Site industriel de Casablanca
Documentation technique - diffusion contrôlée

# Tableau des codes d'erreur E01 à E10 - PX-250-H

Alarmes du groupe de pompage et du variateur VF-40 : causes et actions de premier niveau

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | codes_alarme_pompe | **Indice** | Ind. 1.3 |
| **Équipement** | POMPE-A-01 · Groupe de pompage centrifuge PX-250-H | **Famille** | Famille 1 - Groupes de pompage centrifuges |
| **Type de document** | Tableau des codes d'erreur | **Date d'émission** | 11/05/2026 |
| **Rédigé par** | Z. Houdir | **Approuvé par** | Responsable maintenance (visa HM-2026) |
| **Vérifié par** | Z. Houdir / A. Essadeq / B. Jaber | **Diffusion** | Atelier mécanique, magasin pièces, bureau méthodes, HSE |
| **Langue** | Français | **Groupe d'accès** | G1_TECH_N1;G2_TECH_SENIOR |

## Suivi des révisions

| Indice | Date | Rédacteur | Objet de la révision |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 04/02/2026 | Z. Houdir | Création du document |
| 1.1 | 10/04/2026 | Z. Houdir | Corrections après relecture croisée du binôme |
| 1.3 | 11/05/2026 | Z. Houdir | Version en vigueur |

| | |
|---|---|
| **Provenance** | Documentation interne du constructeur fictif HYDROTEC Industrie (document synthétique) |
| **Nature du document** | Documentation synthétique rédigée par l'équipe MAINTiDOC avec assistance d'un modèle de langage (voir prompts_corpus.md) |
| **Usage prévu dans les tests** | Test de recherche tabulaire et de citation précise (codes) |
| **Licence** | Contenu original de l'équipe, usage académique - CC BY-NC 4.0 |

***Avertissement d'usage.*** *Document produit pour le projet académique MAINTiDOC. Le constructeur, les références commerciales et les valeurs sont fictifs ou simplifiés à des fins pédagogiques : ce document n'est pas une documentation constructeur authentique et ne doit pas servir de référence pour une intervention sur un équipement réel.*

*Tableau des codes d'erreur E01 à E10 - PX-250-H*

# 1. Mode d'emploi du tableau

Les codes E01 à E10 sont affiches par le variateur VF-40 et reportes dans l'historique du contrôleur. Chaque code est associé à une cause probable, une action de premier niveau réalisable par un technicien de niveau 1 et un seuil d'escalade vers le niveau 2.

## 2. Tableau des codes

| Code | Libellé | Cause probable | Action de premier niveau | Escalade |
|---|---|---|---|---|
| E01 | Pression refoulement basse | désamorçage, fuite, vanne fermée, filtre colmaté | vérifier vannes et niveau de bac, purger, redémarrer | si répétition 3 fois / 24 h |
| E02 | Marche à sec | corps vide, détection de débit nulle | ne pas réinitialiser, rechercher la cause du désamorçage | systématique |
| E03 | Surcharge moteur | point de fonctionnement hors courbe, corps partiellement obstrué | contrôler l'intensité, réduire la consigne de débit | si intensité supérieure à 100 A |
| E04 | Défaut sonde de température | PT100 coupée ou court-circuitée | contrôler le connecteur et la continuité de la sonde | remplacement sonde |
| E05 | Vibration excessive | cavitation, désalignement, roulement dégradé | arrêter, mesurer la vibration et réaliser une FFT | systématique |
| E06 | Sur tension bus continu | décélération trop rapide, réseau instable | augmenter le temps de rampe à 20 s | si répétition |
| E07 | Surchauffe bobinage | ventilation obstruée, surcharge, température ambiante élevée | nettoyer le ventilateur, vérifier l'ambiance | si température supérieure à 130 C |
| E08 | Défaut débitmètre | signal hors plage, câble abîmé | contrôler le câble et le zéro du débitmètre | étalonnage |
| E09 | Défaut niveau bac | flotteur bloqué, niveau réellement bas | contrôler le flotteur et le niveau réel | si incohérence persistante |
| E10 | Arrêt d'urgence actif | appui sur l'arrêt d'urgence ou défaut du circuit de sécurité | identifier la cause de l'arrêt avant réarmement | systématique |

## 3. Règles de réarmement

Le réarmement n'est autorisé qu'après identification de la cause. Deux réarmements successifs sur le même code dans un intervalle de huit heures déclenchent une demande d'analyse de cause racine. Le code E02 ne doit jamais être réarmé sans vérification du remplissage du corps de pompe.

> *Un code E05 associé à un bruit de gravier caractérise une cavitation : le réarmement repeté dégradé la garniture et la roue.*