AIRVOL Compressors
Division Services · Air comprimé

Site industriel de Casablanca
Documentation technique - diffusion contrôlée

Procédure préventive PP-CMP-001 - Filtre à air et séparateur

Remplacement des éléments filtrants du compresseur AC-90

Référence	proc_filtres_separateur_comp	**Indice**	Ind. 1.3
Équipement	COMP-B-02 · Compresseur à vis lubrifié AC-90 avec sécheur DR-120	**Famille**	Famille 2 - Compresseurs a vis lubrifies
Type de document	Procédure préventive	**Date d'émission**	27/03/2026
Rédigé par	A. Essadeq	**Approuvé par**	Responsable maintenance (visa HM-2026)
Vérifié par	Z. Houdir / A. Essadeq / B. Jaber	**Diffusion**	Atelier air comprimé, magasin pièces, bureau méthodes, HSE
Langue	Français	**Groupe d'accès**	G2_TECH_SENIOR

Suivi des révisions

Indice	Date	Rédacteur	Objet de la révision
1.0	21/12/2025	A. Essadeq	Création du document
1.1	24/02/2026	A. Essadeq	Corrections après relecture croisée du binôme
1.3	27/03/2026	A. Essadeq	Version en vigueur

Provenance	Documentation interne du constructeur fictif AIRVOL Compressors (document synthétique)
Nature du document	Documentation synthétique rédigée par l'équipe MAINTiDOC avec assistance d'un modèle de langage (voir prompts_corpus.md)
Usage prévu dans les tests	Test de procédure avec prérequis de consignation
Licence	Contenu original de l'équipe, usage académique - CC BY-NC 4.0

Avertissement d'usage. *Document produit pour le projet académique MAINTiDOC. Le constructeur, les références commerciales et les valeurs sont fictifs ou simplifiés à des fins pédagogiques : ce document n'est pas une documentation constructeur authentique et ne doit pas servir de référence pour une intervention sur un équipement réel.*

Procédure préventive PP-CMP-001 - Filtre à air et séparateur

1. Objet

Remplacer le filtre à air et le séparateur huile/air du AC-90 à intervalle de 2 000 heures ou lorsque la perte de charge dépasse les seuils indiqués par le contrôleur.

2. Prérequis

- Compresseur arrêté, consigne selon fiche_secu_consignation_comp, réservoir purge et pression nulle.
- Éléments filtrants neufs références FA-AC90 et SP-AC90 vérifiés au magasin.
- Bac de recueil de 5 litres, chiffons absorbants, gants nitrile.

3. Remplacement du filtre à air

Étape	Action	Critère
1	Ouvrir le capot du compartiment de filtration.	capot immobilisé
2	Extraire l'élément filtrant usé et inspecter le logement.	aucun corps étranger
3	Mettre en place l'élément neuf et vérifier le joint.	joint en place, non pincé
4	Refermer le capot et contrôler la fixation.	4 vis serrées à 8 N.m
5	Réinitialiser le compteur de perte de charge.	menu F2 du contrôleur

4. Remplacement du séparateur

Le séparateur se démonté après purge complète. L'huile contenue dans le bol est recueillie et filtrée avant remise en service si elle est propre et si son analyse est conforme. Le joint torique est remplacé systématiquement. Le couple de serrage du bol est de 110 N.m.

5. Vérification finale

- Remettre en service et contrôler la pression d'huile.
- Vérifier l'absence de fuite au joint du bol après dix minutes.
- Contrôler que la température de refoulement revient sous 95 C.
- Noter les valeurs dans le carnet de maintenance.

> *Un séparateur monté avec un joint pincé provoque une fuite d'huile vers le réseau : vérifier systématiquement la présence d'huile dans les condensats après remontage.*