HYDROTEC Industrie
Division Services · Pompes industrielles

Site industriel de Casablanca
Documentation technique - diffusion contrôlée

Tableau des codes d'erreur E01 à E10 - PX-250-H

Alarmes du groupe de pompage et du variateur VF-40 : causes et actions de premier niveau

Référence	codes_alarme_pompe	**Indice**	Ind. 1.3
Équipement	POMPE-A-01 · Groupe de pompage centrifuge PX-250-H	**Famille**	Famille 1 - Groupes de pompage centrifuges
Type de document	Tableau des codes d'erreur	**Date d'émission**	11/05/2026
Rédigé par	Z. Houdir	**Approuvé par**	Responsable maintenance (visa HM-2026)
Vérifié par	Z. Houdir / A. Essadeq / Jaber	**Diffusion**	Atelier mécanique, magasin pièces, bureau méthodes, HSE
Langue	Français	**Groupe d'accès**	G1_TECH_N1;G2_TECH_SENIOR

Suivi des révisions

Indice	Date	Rédacteur	Objet de la révision
1.0	04/02/2026	Z. Houdir	Création du document
1.1	10/04/2026	Z. Houdir	Corrections après relecture croisée du binôme
1.3	11/05/2026	Z. Houdir	Version en vigueur

Provenance	Documentation interne du constructeur fictif HYDROTEC Industrie (document synthétique)
Nature du document	Documentation synthétique rédigée par l'équipe MAINTiDOC avec assistance d'un modèle de langage (voir prompts_corpus.md)
Usage prévu dans les tests	Test de recherche tabulaire et de citation précise (codes)
Licence	Contenu original de l'équipe, usage académique - CC BY-NC 4.0

Avertissement d'usage. *Document produit pour le projet académique MAINTiDOC. Le constructeur, les références commerciales et les valeurs sont fictifs ou simplifiés à des fins pédagogiques : ce document n'est pas une documentation constructeur authentique et ne doit pas servir de référence pour une intervention sur un équipement réel.*

Tableau des codes d'erreur E01 à E10 - PX-250-H

1. Mode d'emploi du tableau

Les codes E01 à E10 sont affiches par le variateur VF-40 et reportes dans l'historique du contrôleur. Chaque code est associé à une cause probable, une action de premier niveau réalisable par un technicien de niveau 1 et un seuil d'escalade vers le niveau 2.

2. Tableau des codes

Code	Libellé	Cause probable	Action de premier niveau	Escalade
E01	Pression refoulement basse	désamorçage, fuite, vanne fermée, filtre colmaté	vérifier vannes et niveau de bac, purger, redémarrer	si répétition 3 fois / 24 h
E02	Marche à sec	corps vide, détection de débit nulle	ne pas réinitialiser, rechercher la cause du désamorçage	systématique
E03	Surcharge moteur	point de fonctionnement hors courbe, corps partiellement obstrué	contrôler l'intensité, réduire la consigne de débit	si intensité supérieure à 100 A
E04	Défaut sonde de température	PT100 coupée ou court-circuitée	contrôler le connecteur et la continuité de la sonde	remplacement sonde
E05	Vibration excessive	cavitation, désalignement, roulement dégradé	arrêter, mesurer la vibration et réaliser une FFT	systématique
E06	Sur tension bus continu	décélération trop rapide, réseau instable	augmenter le temps de rampe à 20 s	si répétition
E07	Surchauffe bobinage	ventilation obstruée, surcharge, température ambiante élevée	nettoyer le ventilateur, vérifier l'ambiance	si température supérieure à 130 C
E08	Défaut débitmètre	signal hors plage, câble abîmé	contrôler le câble et le zéro du débitmètre	étalonnage
E09	Défaut niveau bac	flotteur bloqué, niveau réellement bas	contrôler le flotteur et le niveau réel	si incohérence persistante
E10	Arrêt d'urgence actif	appui sur l'arrêt d'urgence ou défaut du circuit de sécurité	identifier la cause de l'arrêt avant réarmement	systématique

3. Règles de réarmement

Le réarmement n'est autorisé qu'après identification de la cause. Deux réarmements successifs sur le même code dans un intervalle de huit heures déclenchent une demande d'analyse de cause racine. Le code E02 ne doit jamais être réarmé sans vérification du remplissage du corps de pompe.

> *Un code E05 associé à un bruit de gravier caractérise une cavitation : le réarmement repeté dégradé la garniture et la roue.*