RAPPORT D'INTERVENTION RI-2026-0142

Site : atelier traitement d'eau - ligne 3. Équipement : groupe de pompage PX-250-H, repère POMPE-A-01. Date : 18/02/2026. Intervenants : technicien niveau 2 et apprenti.

1. MOTIF DE L'INTERVENTION

Vibration anormale signalée par l'opérateur en poste de nuit. Le groupe s'est arrêté sur code E05 à 03 h 40. Redémarrage impossible sans réarmement.

2. CONSTATS

Mesure vibration palier accouplement	8,4 mm/s
Température palier accouplement	79 C
Pression refoulement	5,1 bar
Intensité moteur phase L2	88 A
Jeu radial roulement 6312	0,19 mm

Le spectre relevé montre un pic net à 118 Hz avec bandes latérales autour de la fréquence de rotation. Diagnostic : défaut du roulement côté accouplement.

3. ACTIONS RÉALISÉES

- Consignation électrique et hydraulique selon FS-PMP-003.
- Remplacement du roulement 6312 C3 et du joint à lèvre.
- Contrôle de la portée d'arbre : jeu de 0,008 mm, conforme.
- Réalignement laser de l'accouplement : radial 0,03 mm, angulaire 0,02 mm/100 mm.
- Graissage 25 g NLGI 2 et essai de 45 minutes.

4. RELEVÉS APRÈS INTERVENTION

Vibration globale après essai	2,9 mm/s
Température palier stabilisée	64 C
Pression refoulement	6,4 bar
Intensité moteur	92 A

Essai conforme. Remise en service à 11 h 20. Recommandation : contrôler l'alignement à 500 heures et programmer une analyse vibratoire à 1 000 heures.

CONFORME
VISA TECH. 24/02