**AIRVOL Compressors**
Division Services · Air comprimé

Site industriel de Casablanca
Documentation technique - diffusion contrôlée

# Tableau des codes d'erreur A01 à A10 - Contrôleur AC-90

Alarmes et arrêts du compresseur : causes et actions

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Référence** | codes_alarme_compresseur | **Indice** | Ind. 2.0 |
| **Équipement** | COMP-B-02 · Compresseur à vis lubrifié AC-90 avec sécheur DR-120 | **Famille** | Famille 2 - Compresseurs a vis lubrifies |
| **Type de document** | Tableau des codes d'erreur | **Date d'émission** | 17/05/2026 |
| **Rédigé par** | A. Essadeq | **Approuvé par** | Responsable maintenance (visa HM-2026) |
| **Vérifié par** | Z. Houdir / A. Essadeq / Jaber | **Diffusion** | Atelier air comprimé, magasin pièces, bureau méthodes, HSE |
| **Langue** | Français | **Groupe d'accès** | G1_TECH_N1;G2_TECH_SENIOR |

## Suivi des révisions

| Indice | Date | Rédacteur | Objet de la révision |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 10/02/2026 | A. Essadeq | Création du document |
| 2.0 | 16/04/2026 | A. Essadeq | Révision du contenu technique et des valeurs de maintenance |
| 2.0 | 17/05/2026 | A. Essadeq | Version en vigueur |

| | |
|---|---|
| **Provenance** | Documentation interne du constructeur fictif AIRVOL Compressors (document synthétique) |
| **Nature du document** | Documentation synthétique rédigée par l'équipe MAINTiDOC avec assistance d'un modèle de langage (voir prompts_corpus.md) |
| **Usage prévu dans les tests** | Référence pour questions de codes défaut famille 2 |
| **Licence** | Contenu original de l'équipe, usage académique - CC BY-NC 4.0 |

***Avertissement d'usage.*** *Document produit pour le projet académique MAINTiDOC. Le constructeur, les références commerciales et les valeurs sont fictifs ou simplifiés à des fins pédagogiques : ce document n'est pas une documentation constructeur authentique et ne doit pas servir de référence pour une intervention sur un équipement réel.*

*Tableau des codes d'erreur A01 à A10 - Contrôleur AC-90*

## 1. Codes d'alarme et d'arrêt

| Code | Libellé | Cause probable | Action | Type |
|---|---|---|---|---|
| A01 | Température refoulement élevée | refroidisseur encrassé, huile insuffisante, thermostat | voir procédure PC-CMP-002 | alarme à 100 C |
| A02 | Pression d'huile insuffisante | filtre à huile colmaté, pompe d'huile usée | contrôler la perte de charge et la pompe | arrêt |
| A03 | Colmatage filtre à air | perte de charge supérieure à 0,08 bar | remplacer l'élément filtrant | alarme |
| A04 | Colmatage séparateur | perte de charge supérieure à 1,0 bar | remplacer le séparateur | alarme |
| A05 | Défaut sonde de température | sonde coupée ou dérivée | contrôler la connexion, comparer en thermographie | arrêt |
| A06 | Surcharge ventilateur | ventilateur bloqué, roulement usé | contrôler la rotation libre et le courant | arrêt |
| A07 | Défaut de phase ou de sens | réseau déséquilibre, inversion de phases | contrôler l'ordre des phases | arrêt |
| A08 | Arrêt d'urgence actif | appui ou défaut de chaîne de sécurité | identifier la cause avant réarmement | arrêt |
| A09 | Défaut pression réseau | transmetteur hors plage, fuite majeure | vérifier le transmetteur et le réseau | alarme |
| A10 | Maintenance échue | compteur de 2 000 heures atteint | planifier l'entretien | information |

## 2. Règles de réarmement

Les codes A02, A05, A06, A07 et A08 sont des arrêts de sécurité : le réarmement exige l'identification de la cause et, pour A08, la vérification de la chaîne de sécurité. Les codes A03, A04 et A10 sont des invitations à planifier une intervention, sans arrêt immédiat.

## 3. Historique

Le contrôleur conserve les cinquante derniers événements avec date, heure, code et valeurs au moment du déclenchement. Cet historique est la source principale du diagnostic et doit être exporté avant tout effacement.

> *Un code A01 suivi d'un code A05 indique souvent une sonde en dérive plutôt qu'une surchauffe réelle : la thermographie tranche.*