

Dúvidas comuns na operação da tesoura HC-IV

Comportamento observado	Ações necessárias
1. O óleo esquenta	- Verifique a viscosidade do óleo que está sendo usado. Deve ser ISO 46. - Verifique a regulagem do Relê do Temporizador. Deve ser ajustado para o menor tempo possível, de modo que ao soltar os gatilhos as lâminas cheguem à abertura máxima e imediatamente a pressão no manômetro caia e o óleo flua para o tanque, aliviando a pressão do sistema.
2. A tesoura masca, mas não corta	- Verifique a pressão do óleo (1500 a 2000 PSI). - Verifique a afiação das lâminas.
3. Ao apertar os gatilhos a tesoura não funciona.	- Verifique se existe pressão na mangueira de ar que alimenta os gatilhos. - Verifique se não há vazamento entre a bomba e o bloco da válvula (abrir a caixa hidráulica - verificar se há vazamento na mangueira, por exemplo). - Verifique se o filtro regulador está enviando a pressão de ar necessária à Unidade Hidráulica (60 a 90 PSI) e ajuste/regule a sensibilidade do Pressostato no painel Eletro-Hidráulico, caso necessário. - Verifique as condições dos relês e bobinas do conjunto da Válvula Dupla Solenóide e suas conexões. - Verifique se o acoplamento motor-bomba (submersa) não está danificado.