# 高强钢焊缝加工方案

Q890\_ER120

同济大学 2018 年 12 月 4 日

# 目录

1	角焊线	逢拉伸试件——	-90	4
	1.1	焊接材料		4
	1.2	相应的焊缝尺	寸	4
	1.3	说明		4
2	角焊纸	缝拉伸试件——	-75 °	5
	2.1	焊接材料		5
	2.2	相应的焊缝尺	寸	5
	2.3	说明		5
3	角焊纸	缝拉伸试件——	-60 °	6
	3.1	焊接材料		6
	3.2	相应的焊缝尺寸	寸	6
	3.3	说明		6
4	角焊纸	缝拉伸试件——	-45 (单边单条)	7
	4.1	焊接材料		7
	4.2	相应的焊缝尺寸	寸	7
	4.3	说明		7
5	角焊纸	缝拉伸试件——	-45°(单边双条)	8
	5.1	焊接材料		8
	5.2	相应的焊缝尺寸	寸	8
	5.3	说明		8
6	角焊纸	缝拉伸试件——	-30 °	9
	6.1	焊接材料		9


	6.2	相应的焊缝尺寸	9
	6.3	说明	9
7	角焊	缝拉伸试件——15°	10
	7.1	焊接材料	10
	7.2	相应的焊缝尺寸	10
	7.3	说明	10
8	角焊	缝拉伸试件——0 侧面角焊缝	11
	8.1	焊接材料	11
	8.2	相应的焊缝尺寸	11
	8.3	说明	11
9	备注		12

## 1 角焊缝拉伸试件——90 直面角焊缝

## 1.1 焊接材料

母材	焊材		
Q890	ER120S-G		

## 1.2 相应的焊缝尺寸




板号	数量	尺寸	焊完试件数量	角焊缝尺寸
1#(中间板)、7#(盖板)	4 块	如图所示	1块	5mm、10mm

## 2 角焊缝拉伸试件——75°

## 2.1 焊接材料

母材	焊材		
Q890	ER120S-G		

## 2.2 相应的焊缝尺寸




板号	数量	尺寸	焊完试件数量	角焊缝尺寸
2#3#(中间板)、8#(盖板)	8块	如图所示	2 块	5mm、10mm

## 3 角焊缝拉伸试件——60°

## 3.1 焊接材料

母材	焊材		
Q890	ER120S-G		

## 3.2 相应的焊缝尺寸




板号	数量	尺寸	焊完试件数量	角焊缝尺寸
2#4#(中间板)、9#(盖板)	8块	如图所示	2 块	5mm、10mm

# 4 角焊缝拉伸试件──45 S(单边单条)

## 4.1 焊接材料

母材	焊材		
Q890	ER120S-G		

## 4.2 相应的焊缝尺寸




板号	数量	尺寸	焊完试件数量	角焊缝尺寸
2#5#(中间板)、10#(盖板)	8块	如图所示	2 块	5mm、10mm

## 5 角焊缝拉伸试件——45 D (单边双条)

#### 5.1 焊接材料

母材	焊材		
Q890	ER120S-G		

#### 5.2 相应的焊缝尺寸



45°

#### 5.3 说明

备注:此类试件焊接时我们提供了引弧板,每个试件对应两个引弧板,尺寸为 200\*50\*20, 编号为 15。


板号	数量	尺寸	焊完试件数量	角焊缝尺寸
6#(中间板)、14#(盖板)	24 块	如图所示	6 块	5mm、10mm

## 6 角焊缝拉伸试件——30°

#### 6.1 焊接材料

母材	焊材
Q890	ER120S-G

## 6.2 相应的焊缝尺寸



 $30^{\circ}$ 

#### 6.3 说明

备注:此类试件焊接时我们提供了引弧板,每个试件对应两个引弧板,尺寸为200\*50\*20,编号为15。


板号	数量	尺寸	焊完试件数量	角焊缝尺寸
6#(中间板)、14#(盖板)	24 块	如图所示	6 块	5mm、10mm

## 7 角焊缝拉伸试件——15°

#### 7.1 焊接材料

母材	焊材
Q890	ER120S-G

#### 7.2 相应的焊缝尺寸



15°

#### 7.3 说明

备注: 此类试件焊接时我们提供了引弧板,每个试件对应两个引弧板,尺寸为200\*50\*20,编号为15。


板号	数量	尺寸	焊完试件数量	角焊缝尺寸
6#(中间板)、12#(盖板)	24 块	如图所示	6 块	5mm、10mm

## 8 角焊缝拉伸试件——0 侧面角焊缝

#### 8.1 焊接材料

母材	焊材
Q890	ER120S-G

## 8.2 相应的焊缝尺寸



0°

#### 8.3 说明

备注:此类试件焊接时我们提供了引弧板,每个试件对应两个引弧板,尺寸为200\*50\*20,编号为15。

板号	数量	尺寸	焊完试件数量	角焊缝尺寸
6#(中间板)、11#(盖板)	24 块	如图所示	6 块	5mm、10mm

#### 9 备注

- 1: 角焊缝的焊脚尺寸和焊缝长度尽量保证,公差尽量往负的方向加工(即在不能保证精确的情况下,实际的焊缝长度最好比设计的短,保证破坏出现在焊缝处,但是加强部位的焊缝应往长的方向加工。)
  - 2: 详细记录所有焊道的焊接参数。
  - 3: 这一批钢材全为 Q890、焊丝全为 ER120S-G。
  - 4: 关于热输入量: 我们设置三个变量参数分别是 0.5kj/1kj/1.5kj。
  - 5: 如果上文中有表达不清,请及时联系: 赵琛 18817871003。

钢板编号和尺寸汇总如下:

	20mm			10mm			
角度	中间板编号	尺寸 (mm)	数量	盖板编号	尺寸 (mm)	数量	
90	1	400*275	2	7	400*160	2	
75	2-1 2-2	250*275	2	8-1 8-2	250*147*259*214	4	
7.5	3-1 3-2	250*300	2	0-1 0-2		4	
60	2-3 2-4	250*275	2	9-1 9-2	250*131*289*175	4	
00	4-1 4-2	250*330	2	9-1 9-2		4	
45S	2-5 2-6	250*275	2	10-1 10-2	250*110*354*360	4	
400	5-1 5-2	250*375	2	10-1 10-2			
	6-1 6-2			14-1 14-2			
45D	6-3 6-4	100*275	12	14-3 14-4	100*160*49. 5*30*49. 5	12	
	6-5 6-6			14-5 14-6			
	6-7 6-8		00*275 12	13-1 13-2	100*160*60*60*60	12	
30 6-9 6-10	6-9 6-10	100*275		13-3 13-4			
	6-11 6-12			13-5 13-6			
	6-13 6-14			12-1 12-2			
15	6-15 6-16	100*275	12	12-3 12-4	100*160*48. 6*75*48. 6	12	
	6-17 6-18			12-5 12-6			
	6-19 6-20		11-1 11-2				
0	6-21 6-22	100*275	12	11-3 11-4	70*115	12	
	6-23 6-24			11-5 11-6			
引弧板	15	200*50	48	_	_	_	