

Фасады НВФ — ответ на фидбэк 27.07: все шесть пунктов

Герман, спасибо за подробный прогон — все пункты разобраны, исправления в сборке (обнови все три папки как обычно). По каждому пункту: что было, что стало.

1. Кнопки ленты и классический вид

Кнопки «есть, но не работают»: нашли причину — панель попадала в ленту раньше, чем на неё вешались обработчики (в ATableSpec, где кнопки живут в бою, порядок другой — сделали так же). После обновления клик по кнопке должен запускать команду.

Классический вид: добавлено выпадающее МЕНЮ «Фасады» в строке меню — все команды трёх модулей (Зоны, Ведомость, Раскладка, Размеры, Подсистема).

Плавающие панели-тулбары для классики можем добавить следом — скажи, нужны ли.

2. ATFRAME теперь работает БЕЗ AClad

Главный пункт. Если в выбранном нет меток раскладки (старая сборка, чужой файл, переустановка) — программа больше не отказывает, а спрашивает: «Оси стоек [Шаг/Точки]».

Шаг: кликаешь точку ПЕРВОЙ оси, вводишь шаг (по умолчанию 608) — оси расставляются по ширине контура в обе стороны.

Точки: кликаешь каждую ось вручную (для неравных шагов).

Дальше спросит «шаг горизонтальных швов для кляммеров» (по умолчанию 605; 0 — без кляммеров) — раз раскладки нет, ряды задаются шагом.

То есть: контуры зоны (замкнутые полилинии) + два ответа — и подсистема раскладывается на чистом чертеже. Раскладка AClad, если она есть, по-прежнему подхватывается автоматически и точнее (оси и швы из неё).

3. Расчёт и диалог

Ошибка «нет расчётного пресета» на вертикальной — наш баг: выбор «Расчет» уходил в систему без расчётных данных. Исправлено: вертикальная считается по пресету «Вектор-1» (КР2-70 + УК-70-1,2 + ГП-40-40-1,2) — программа это сообщает в командной строке.

Внешние углы: теперь программа просит отметить точки ВНЕШНИХ углов здания (можно несколько, Enter — закончить). Угловая зона 1500 мм со своим шагом строится только вокруг указанных углов; если углы не указаны — по краям контуров, как раньше.

Вручную: сразу два вопроса — шаг в рядовой зоне и шаг в угловой; тонкие параметры (старт 300, зазор 10, ширина зоны 1500) — под ответом «Изменить».

Межэтажная: вопрос про шаг направляющих в угловой зоне УБРАН — берём из осей раскладки в угловой полосе, а без раскладки принимаем 450 и пишем об этом в отчёте.

Вставки ВС-300/В-70 и горизонтальные профили не раскладывались из-за ошибки в прослойке движка — исправлено ещё в прошлой сборке; в этой точно работает — проверь на межэтажной.

4. Твои блоки направляющих и кляммеров

В вопросе «Знаки [Условные/Образцы]» выбор «Образцы» теперь спрашивает по очереди: несущий кронштейн, опорный, кляммер рядовой/стартовый/боковой/комбинированный и

НАПРАВЛЯЮЩУЮ (твой динамический блок). Enter по любому пункту — останется условный знак. Направляющая вставляется твоим блоком с растяжкой на фактическую длину (свойство растяжки берём автоматически; если растянулось не то — скрин, поправим). Вставь один раз блоки из своего файла в чертёж (или держи их в шаблоне) и указывай образцами. Автоподгрузку целой библиотеки из DWG-файла сделаем следующим шагом — скажи, где библиотеке удобнее лежать (общая папка отдела?).

5. Принято в работу дальше

PDF статического расчёта из программы В ШТАМПЕ «СК Профиль групп» — главный следующий шаг. Пришли образец штампа/титула (реквизиты, логотип), сделаем один в один.

Маркировка из части 1 (зоны) будет наследоваться знаками подсистемы при выгрузке — вместе с ведомостью подсистемы через ATableSpec.

Автоподбор профиля, лестница шагов по высоте, % запаса на чертеже, обратный подбор анкера — по очереди после штампа.

Пролёт = расстояние между кронштейнами — так и считаем (число пролётов направляющей определяет коэффициенты неразрезной балки). Боковой кляммер = КЛУ-1.1 — принято. Про максимумы шагов по профилям: пришли, пожалуйста, таблицу «профиль → максимальный шаг кронштейнов» (или страницу альбома, где это) — заложим в расчёт вместо общего предела 800.

6. Что проверить в этой сборке

1) Кнопки ленты и меню «Фасады» в классике.

2) ATFRAME на чертеже БЕЗ раскладки: контуры → [Шаг] → шаг 608 → шов 605 → подсистема на месте.

3) Вертикальная с «Расчет»: теперь до конца, без ошибки пресета; в F2 — отчёт с проверками.

4) Углы: укажи один угол слева — угловой шаг только там, справа рядовой.

5) Межэтажная: вставки и горизонтальные профили на чертеже; вопроса про угловой шаг направляющих нет.

6) Образцы: подсунь свои кляммеры и направляющую — всё твоими блоками.

Ошибки — как всегда: текст из F2 целиком + скрин + строки «сборка DLL от...».