# 物理实验复习

#### ming

# 2024年12月24日

# 1 绪论

# 1.1 测量值、真值、误差

测量值:数值单位

真值: 物理量客观存在的值(通常是未知的)

误差: 测量值与真值之间的差

### 1.2 误差的分类及其特点

#### 1.2.1 系统误差

来源:人员、仪器、方法、环境

#### 1.2.2 偶然误差

特点:不可避免、也不可消除,单次测量具有随机性,重复测量服从统计规律特征:

- 单峰性: 绝对值小的误差出现的概率大, 绝对值大的误差出现的概率小
- 对称性: 正误差和负误差出现的概率相等
- 有界性: 大量测量值都集中在真值附近, 与真值差异较大的测量值出现的概率几乎为零
- 抵偿性:在相同条件下对同一物理量进行多次测量,其偶然误差的算数平均值随测量次数的增加而趋向于零

#### 1.2.3 粗大误差

特点:不属于正常测量范畴,如果出现在测量结果中,则按一定规定剔除

#### 1.2.4 精密度、准确度、精确度

- 精密度: 数据集中程度, 反映随机误差的大小
- 准确度: 平均值与真值之间的接近程度, 反映系统误差的大小
- 精确度: 精度和准确度的综合反映

# 1.3 不确定度

- A 类不确定度:可以用统计方法估计的分量,通常就是测量平均值的标准偏差  $u_A$
- B 类不确定度: 用非统计方法估计的分量  $u_B$
- 合成不确定度: A 类不确定度和 B 类不确定度的平方和的平方根  $u_c$
- 扩展不确定度: 合成不确定度乘以一个因子 k,  $U = ku_c$

#### 1.3.1 直接测量量不确定度评定(公式与计算)

- A 类不确定度:  $u_A = \sqrt{\frac{\sum (x_i \bar{x})^2}{n(n-1)}}$
- B 类不确定度:  $u_B = \frac{\Delta x}{\sqrt{3}}$
- 合成不确定度:  $u_c = \sqrt{u_A^2 + u_B^2}$
- 扩展不确定度:  $U=2u_c$

正确结果表达式:

$$\begin{cases} x = \bar{x} \pm U \\ E = \frac{U}{\bar{x}} \times 100\% \end{cases} \tag{1}$$

规则:

- x 与 U 同单位(数量级)
- $\bar{x}$  与 U 同指数幂 (科学记数法)

- U 只保留一位数字,但计算过程中要多取一位,且 U 作为它值的代入时也保留两位
- $\bar{x}$  与 U 末尾对齐
- E < 10% 时,取一位数字,E > 10% 时,取两位数字

# 1.4 间接测量量不确定度度评定(公式与计算)

设间接测量量 N 与数个直接测量量有函数关系:

$$N = f(x_1, x_2, \cdots, x_n) \tag{2}$$

则:

$$U_N = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} U_i\right)^2} \tag{3}$$

$$E = \frac{U_N}{\bar{N}} \times 100\% \tag{4}$$

结果表达式为:

$$\begin{cases} N = \bar{N} \pm U_N \\ E = \frac{U_N}{\bar{N}} \times 100\% \end{cases}$$
 (5)

### 1.5 有效数字

# 1.5.1 有效数字的运算规则

- 加减法: 定末尾
- 乘除法: 定位数
- 有效数字的取舍: 4 舍 6 入 5 凑偶
- 乘方、开方: 有效数字位数与底数有效数字位数相同
- 常数: 位数相同
- 无理数: 比结果多保留一位