第二章 光滑圆柱的公差与配合

一、判断题(正确的打√,错误的打∑) 1. 国家标准规定,轴只是指圆柱形的外表面。 () 2. 基本尺寸不同的零件,只要它们的公差值相同,就可以说明它们的精度要求相同。 () 3. 过渡配合可能是具有间隙,也可能具有过盈。因此,过渡配合可能是间隙配合,也可能是
过盈配合。 ()
5. 图样标注 $\Phi 30_0^{+0.033}$ mm 的孔,该孔为基孔制的孔。
8. 孔的基本偏差即下偏差,轴的基本偏差即为上偏差。 ()
9. 孔、轴配合为 Φ40H9/n9,可以判断是过渡配合。 () 10. 配合 H7/g6 比 H7/s6 要紧。 () 11. 孔、轴公差带的相对位置反映加工的难易程度。 () 12. 最小间隙配合与最小过盈等于零的配合,二者实质相同。() 13. 基轴制过渡配合的孔,其下偏差必小于零。 () 15. 从工艺和经济上考虑,应优先选用基轴制。 () 16. 基本偏差 a~h 与基准孔构成间隙配合,其中 h 配合最松。() 17. 未注公差尺寸即对该尺寸无公差要求。 () 18. 基本偏差决定公差带的位置。 () 19. 有相对运动的配合应选用间隙配合,无相对运动的配合均选用过盈配合。 () 20. 配合公差的大小,等于相配合的孔轴公差之和。 () 21. 配合公差是指在各类配合中,允许间隙或过盈的变动量。() 23. 孔的基本尺寸一定要大于轴的基本尺寸才能配合。 () 二、多项选择题 1. 以下各组配合中,配合性质相同的有。 A. Φ50 H7/f6 和 Φ50 F7/h6 B. Φ50 P7/h6 和 Φ50 H8/p7
С. $\Phi 50^{M8}/h7$ $\Phi 50^{H8}/m7$ D. $\Phi 50^{H8}/m7$ $\Phi 50^{H7}/f6$
2. 下列配合代号标注不正确的是。
A. $\Phi 30H7/k6$ B. $\Phi 30H7/p6$ C. $\Phi 30h7/D8$ D. $\Phi 30H8/h7$
3. 公差带大小是由
A. $\Phi 30H7/g6$ B. $\Phi 30H8/f7$ C. $\Phi 30H8/m7$ D. $\Phi 30H7/t6$
6. 正确的论述是。 A. 互换性是指零件在装配时可以修配 B. 测量一批零件的实际尺寸最大尺寸为 20. 01mm,最小为 19. 96 mm ,则上偏差是+0. 01 mm , 下偏差是-0. 04mm C. 上偏差等于最大极限尺寸减基本尺寸

D. 对零件规定的公差值越小,则	其配合公差也必定越小		
7. 下列关于基本偏差的论述中正	确的有。		
A. 基本偏差数值大小取决于基本	偏差代号		
B. 轴的基本偏差为下偏差			
C. 基本偏差的数值与公差等级无	关		
D. 孔的基本偏差为上偏差			
8. 下列配合零件应优先选用基轴	制的有。		
A. 滚动轴承内圈与轴配合			
B. 同一轴与多孔相配,且有不同	的配合性质		
C. 滚动轴承外圈与外壳孔的配合			
D. 轴为冷圆钢,不需再加工			
9. 以下各种情况中,应选用间隙	配合的有。		
A. 要求定心精度高			
	D. 转动、移动或复合运动		
10下列配合零件,应选用过盈配			
A. 需要传递足够大的转矩			
	D. 要求定心且常拆卸		
11. 下列有关公差等级的论述中,			
A. 公差等级高,则公差带宽			
B. 在满足要求的前提下,应尽量	选用高的公差等级		
C. 公差等级的高低,影响公差带	的大小,决定配合的精度		
D. 孔、轴相配合,均为同级配合			
12. 下列关于公差与配合的选择的	的论述正确的有。		
A. 从经济上考虑应优先选用基孔			
B. 在任何情况下应尽量选用低的	公差等级		
C. 配合的选择方法一般有计算法	、类比法和实验法		
D. 从结构上考虑应优先选用基轴	制		
三、填空题			
1. 基本尺寸是指	0		
2. 实际偏差是指	, 极限偏差是指	0	
3. 公差值的大小表示了工件的			
4. 孔和轴的公差带由			
5. 己知某一基轴制的轴的公差为			mm,下偏差
是 mm。			_
6. 已知某基准孔的公差为 0.013	mm,则它的下偏差为	,	
上偏差为mm。			
)	at at	
7. $\Phi 40_0^{+0.021}$ mm 的孔与 $\Phi 40_{-0.025}^{-0.009}$	<i>mm</i> 的轴配合,属于	制	配合。
ο Φ50+0.012 ······ 4471 Η Φ500		بارا النام	而人
8. $\Phi 50^{+0.012}_{-0.009}$ mm 的孔与 $\Phi 50^{0}_{-0.00}$	₁₁₃₂	hŋ	
9. 已知孔 $\Phi65^{-0.042}_{-0.072}$ mm ,其公差	等级为,基本偏差	代号为	o
10. Φ50P8 孔, 其上偏差为 为 mm。		, 	义1且
ه اللللا			

11.配合代号为Φ50H10/js10的孔轴,已知 IT10=0.100mm,其 ES=mm,
EI=mm,es=mm,ei=mm。
12. 尺寸Φ80JS8, 其最大极限尺寸是mm,最小极限尺寸是mm。
13. 轴尺寸Φ48 j7, 其基本偏差是mm, 最小极限尺寸是mm.
14. 已知基本尺寸 Φ 25 的轴,其最小极限尺寸为 Φ 24. 98 mm,公差为 0. 01 mm,则它的上位
差是mm,下偏差是mm。
15. 基本尺寸小于等于 500 mm 的标准公差的大小,随基本尺寸的增大而, 随2
差等级的提高而。
18. Φ 50 mm 的基孔制孔、轴配合,已知其最小间隙为 0. 05 mm,则轴的上偏差是mm。
19. 孔、轴的 Es < ei 的配合属于配合,EI > es 的配合属于配合
20. Φ50H8/h8 孔、轴配合,其最小间隙为mm,最大间隙为mm。
21. 孔、轴配合的最大过盈为-604m,配合公差为 404m,可以判断该配合属于
合。
22. $\Phi 40^{+0.002}_{-0.023}$ mm 孔与 $\Phi 40^{-0.025}_{-0.050}$ mm 轴的配合属于配合,其极限间隙或极限过程
为mm和mm。
23. 国家标准对未注公差尺寸公差等级规定为。
24. 公差等级的选择原则是的前提下,尽量选用的公差等级。
26. "工艺等价原则"是指所选用的孔、轴的基本相当,高于 IT8 的孔均
与同级轴相配;低于 IT8 的孔均和级的轴相配。
27 基本尺寸相同的轴上有几处配合, 当两端的配合要求紧固而中间的配合要求较松时,
宜采用制配合。
28. 过渡配合主要用于既要求, 又要求
四、综合题
1. 在《公差与配合》标准中孔与轴有何特定的含义?
2. 什么是尺寸公差? 它与极限尺寸、极限偏差有何关系?
3. 公差与偏差概念有何根本区别?
4. 设基本尺寸为 30mm 的 N7 孔和 m6 的轴相配合,试计算极限间隙或过盈及配合公差。
5. 设某配合的孔径为 $\Phi 15_0^{+0.027}mm$,轴径为 $\Phi 15_{0-0.039}^{0}mm$,试分别计算其极限尺寸、尺寸
公差、极限间隙(或过盈)、平均间隙(或过盈)、配合公差。 6. 有一孔、轴配合、基本尺寸 I=60mm、最大间隙 Xmax=+40μm TD=30μm

- 6. 有一孔、轴配合,基本尺寸 L=60mm,最大间隙 Xmax=+40μm, TD=30μm,
- 轴公差 Td=20μm, es=0。试求 Es、EI、Tf、Xmin(或 Ymax),并按标准规定标准孔、轴的 尺寸。
- 7. 某孔、轴配合,基本尺寸为Φ50 mm,孔公差为 IT8,轴公差为 IT7,已知孔的上偏差为+0.039 mm, 要求配合的最小间隙是+0.009 mm, 试确定孔、轴的尺寸。
- 8. 某孔为 $\Phi 20_0^{+0.013}\,mm$ 与某轴配合,要求 Xmax=+0.011 mm,Tf=0.022 mm 试求出轴的上、 下偏差。
- 9. 某孔轴配合的基本尺寸为Φ30 mm, 最大间隙 Xmax=+23μm, 最大过盈 Ymax=-20μm, 孔的尺 寸公差 TD=20μm, 轴的上偏差 es=0, 试确定孔、轴的尺寸。
- 10. 某孔、轴配合,已知轴的尺寸为Φ10h8, Xmax=+0.07 mm, Ymax=-0.037 mm, 试计算孔的 尺寸并说明该配合是什么基准制,什么配合类别。
- 11. 已知基本尺寸为Φ30 mm, 基孔制的孔轴同级配合, Tf=0.066 mm, Ymax=-0.081mm, 求孔、

轴的上、下偏差。

12. 计算表 2-1 空格处的数值,并按规定填写在表中。

(单位 mm)

基本尺	孔		轴		Xmax 或	Xmin 或	Tf		
寸						Ymin	Ymax		
	Es	EI	TD	es	ei	Td			
Ф25		0					+0.074		0.104

^{14.} 某孔、轴配合, 基本尺寸为 35 mm, 孔公差为 IT8, 轴公差为 IT7, 已知轴的下偏差为-0.025 mm, 要求配合的最小过盈是-0.001 mm, 试写出该配合的公差带代号。

^{16.} 某与滚动轴承外圈配合的外壳孔尺寸为 Φ 52J7,今设计与该外壳孔相配合的端盖尺寸,使端盖与外壳孔的配合间隙在 $+15\sim125$ μ m 之间,试确定端盖的公差等级和选用配合,说明该配合属于何种基准制。