

绥阳县小关乡飞水水库项目“8.14”一般事故调查报告

2025年8月14日14时30分许，绥阳县小关乡飞水水库项目发生一起装载机侧翻事故，造成1人死亡，直接经济损失141.6万元。

事故发生后，县人民政府、县应急管理局、小关乡人民政府有关负责人第一时间赶赴现场，组织开展善后处置和事故原因调查工作，并责令事故单位停工整顿。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）规定，县人民政府成立小关乡飞水水库项目“8.14”一般事故调查组（以下简称“事故调查组”），并邀请县纪委监委、县检察院派员参加。按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、人员询问、调阅资料、专家论证等，查明了事故经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出对有关责任单位和人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目基本情况

绥阳县飞水水库项目位于贵州省遵义市绥阳县小关乡飞水村，工程任务为解决小关乡集镇8000人、周边农村8790人及大

小牲畜 13185 头饮水问题，解决 4600 亩的灌溉用水问题，水库设计年供水量为 256.3 万 m³，总库容 187.6 万 m³，工程概算总投资 20956.73 万元，工期 25 个月。

建设单位：绥阳县水利工程建设服务站

施工单位：贵州共筑未来建设工程有限公司

监理单位：浙江宏正工程咨询集团有限公司

劳务分包单位：贵州金房安建筑工程有限公司

（二）参建单位基本情况

1. 绥阳县水利工程建设服务站。2020 年 7 月 17 日贵州省水利投资（集团）有限责任公司《关于绥阳县飞水水库工程建设项目法人组建方案的复函》（黔水投工管〔2020〕52 号）同意绥阳县水利工程建设服务站为飞水水库工程项目法人，全面负责项目的资金筹措、建设管理、运行准备及资产保值增值。绥阳县水利工程建设服务站统一社会信用代码：12520323584110966L，法定代表人：马某，举办单位：绥阳县水务局。项目于 2020 年 12 月 25 日正式开工建设，期间因违法用地和项目资金等因素停工长达 40 个月，目前累计完成合同工程量 3993.13 万元。绥阳县人民政府于 2025 年 3 月 26 日组织相关单位完成了飞水水库工程截流阶段移民安置验收工作，2025 年 7 月 26 日，绥阳县水务局根据遵义市水务局关于委托绥阳县水务局开展飞水水库工程截流阶段验收的函及绥阳县水利工程建设服务站截流阶段验收的申请，在绥阳县小关乡政府组织召开了绥阳县飞水水库工程截流阶段验收会议并通过。2025 年 7 月 29 日，绥阳县水利工程建设服

务站组织召开了绥阳县飞水水库基础开挖及处理工程验收会议并通过。

2. 贵州共筑未来建设工程有限公司。绥阳县小关乡飞水水库项目施工单位，位于贵州省贵安新区综合保税区黔中大道电商科创园内；营业执照统一社会信用代码：91520900MA6GHLUT0M；法定代表人：郑某某；成立日期：2017年11月29日；登记机关：贵安新区市场监督管理局。经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（水利水电工程施工总承包叁级，建筑装饰装修工程、机电安装工程、房屋建筑工程、市政公用工程、园林绿化工程、园林古建筑工程、环保工程、公路工程、消防设施工程、城市及道路照明工程、土石方、地基与基础工程、农业综合开发生态工程的施工，石漠化、水土保持设计施工，地址灾害防治项目设计施工，体育场地设施设计施工，建筑智能化设计施工，建筑幕墙设计施工，钢结构设计施工，土地项目开发、复垦、整理设计及施工，光伏系统工程设计。2020年8月5日，该公司与绥阳县水利工程建设服务站签订小关乡飞水水库工程施工合同。

3. 浙江宏正工程咨询集团有限公司。绥阳县小关乡飞水水库项目监理单位，登记住所为浙江省杭州市拱墅区建国北路707号1110室；营业执照统一社会信用代码：91330103662316303N；法定代表人：梁某；成立日期：2007年5月28日；登记机关：

杭州市拱墅区市场监督管理局。经营范围：许可项目：建设工程监理；水利工程建设监理；地质灾害治理工程监理；公路工程监理；水运工程监理；建设工程设计，建设工程施工；测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程造价咨询业务，单建式人防工程监理；信息技术咨询服务；消防技术服务；工程管理服务；技术服务技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，招投标代理服务；采购代理服务；政府采购代理服务；企业管理咨询；房地产咨询；土石方工程施工；物业管理；信息系统运行维护服务；水土流失防治服务；专业设计服务；水利相关咨询服务；环保咨询服务；环境保护监测；信息系统集成服务；社会稳定风险评估（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

4. 贵州金房安建筑工程有限公司。建筑劳务分包单位，登记住所为贵州省遵义市播州区影山湖街道和平大道苟江经济开发区中小产业园，营业执照统一社会信用代码：91520321MA6GJUCM4G，法定代表人：蒋某某；成立日期：2021年11月08日，经营范围：包括法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（建筑工程；市政工程；公路工程；水利水电工程；电力施工工程；铁路工程；建筑装饰装修工程；矿山工程；通信工程；机电

工程；地基基础工程；起重设备安装工程；电子与智能化工程；消防设施工程；防水防腐保温工程；钢结构工程；模板脚手架工程；建筑幕墙工程；城市及道路照明工程；古建筑工程；园林绿化工工程；建筑设计。2025年3月3日，该公司与贵州共筑未来建设工程有限公司小关乡飞水水库项目部签订劳务承包合同。

（三）涉事工程车辆情况

轮式装载机，厂牌型号：龙工 853D，长宽高参数分别为 7100×2500×3180mm，轮距为 1850mm，大架号：S0214040752，额定载重量：5000KG，由贵州金房安建筑工程有限公司大约于 2025 年 6 月下旬安排劳务负责人杨某购买，计划用于搅拌站上料。2025 年 8 月 26 日，绥阳县应急管理局委托北京中机车辆司法鉴定中心对事故装载机制动系、转向系技术状况进行检验鉴定，经鉴定，该事故装载机制动系工作状况正常，转向系工作状况正常。

（四）事故发生经过

2025 年 8 月 14 日 11 时许，飞水水库项目灌浆班组新进一批材料（管形钢材），项目施工员付某某电话通知浇筑班组袁某某下午上班后到灌浆班组搬运材料。8 月 14 日下午 14 时 30 分左右，浇筑班组杨某某及灌浆班组黎某发现装载车从上面的施工便道上侧翻至下方 4 米左右活动板房上，就立即前往现场查看情况，看见袁某某上半身在装载车驾驶室外面，下半身被卡在驾驶室里面，同时项目部技术顾问唐某某和安全员郑某某听到异常响动后也赶到现场，项目部技术顾问唐某某立即安排安全员郑某某拨打 119 及 120 求救，并立即组织相关人员开展救援。15 时 30

分 120 急救车赶到现场；15 时 40 分小关派出所及小关乡人民政府有关人员相继赶到现场；16 时许县消防救援大队赶到现场；16 时 20 分袁某某被抢救出来后立即送往县人民医院救治；18 时许袁某某送医抢救无效死亡。

（五）事故现场情况

工程施工便道为砂石路，未硬化，毛路宽约 5 米—5.8 米，砂石路面宽约 3.7 米—3.9 米，事发路段为直路，该路段边缘由直径为 45 毫米的空心钢管防护，无安全警示标识标牌。事发时驾驶员驾驶轮式装载机自西北往东南方向下坡行驶，装载机偏离路面后先是经过斜长约 5 米的斜坡到宽约 6.8 米的平整土质平台，再翻下高约 1.9 米的石头堡坎，最终停在职工宿舍侧面洗澡间位置，装载机呈四轮朝天状态。

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

此次事故造成 1 人死亡，直接经济损失约 141.6 万元。

二、事故应急处置及评估情况

接到事故报告后，绥阳县委、县政府高度重视，要求迅速查明事故原因，认真做好善后工作，深刻吸取事故教训，维护社会稳定。接到事故报告后，县应急管理局、县水务局、县消防救援大队、小关乡等单位立即赶赴事故现场开展应急救援和事故善后处置工作。经评估，本次事故相关人员快速拨打 120 急救电话请求帮助，充分利用人力对伤亡人员开展抢救；各职能部门响应快速，及时控制处理事故，积极协调处理善后工作，家属情绪稳定。对社会没有造成较大的影响，本次事故应急救

援处置及时、措施得当。

三、事故原因及性质

（一）直接原因

袁某某无证擅自操作驾驶工程装载车辆，通过施工便道时因操作不当，致使其所驾装载机发生侧翻致其本人死亡，是造成此次事故的直接原因。

（二）事故暴露出的主要问题

1. 贵州共筑未来建设工程有限公司。未严格落实安全生产规章制度；未认真制定和落实安全生产教育和培训计划，安全生产培训时间不足；未认真贯彻落实事故隐患排查治理制度，建立健全生产安全事故隐患台账；隐患整改不及时，监理签发交办的问题隐患未按时整改；对进场机械设备管理不到位，未督促劳务分包单位明确专人管理。

2. 浙江宏正工程咨询集团有限公司。未能严格执行《建设工程监理规范》有关规定加强工程项目监理，监理日志记录不完善，无项目总监和监理人员签字确认；未及时排查工程机械车辆手续的合规性，未能将事故装载机纳入安全监理实施细则进行管理，未能对进场装载机进行安全性审查；对进场机械设备管理不到位，未督促劳务分包单位明确专人管理；未对施工单位超期未整改交办的问题隐患向主管部门报告。

3. 贵州金房安建筑工程有限公司（飞水水库项目混凝土浇筑劳务分包单位）。施工现场安全管理和责任落实不到位；施工前未召开班前会议；机械设备管理不到位，进场装载机未及时报备，

未明确专人管理事故装载机；未及时制止和纠正驾驶人员的违规操作行为。

（三）事故性质

经调查认定，小关乡飞水水库项目“8.14”事故属车辆伤害事故，是一起一般生产安全责任事故。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故责任人的处理建议

1. 袁某某，贵州共筑未来建设工程有限公司飞水水库项目浇筑班组员工，安全生产意识淡薄，未遵守公司规章制度，无证操作驾驶装载机通过具有安全风险的施工便道，致使其所驾装载机发生侧翻致其死亡，鉴于在本次事故中死亡，建议不予追究责任。

2. 付某，贵州共筑未来建设工程有限公司飞水水库项目经理，未认真组织教育和督促本公司从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度；对进场机械设备管理不到位；未认真组织本公司对潜在的风险辨识管控，督促、检查本单位安全生产工作。建议由绥阳县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定，对其实施行政处罚。

3. 杨某，贵州金房安建筑工程有限公司飞水水库项目劳务分包现场负责人，机械设备管理不到位，进场装载机未及时报备，未及时发现并制止袁卫平的违规违章行为。建议由绥阳县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，对其实施行政处罚。

（二）对事故责任单位的处理建议

1. 绥阳县水利工程建设服务站。对项目安全生产监督管理不到位，工作日志记录不完善，部分日期缺失，无检查人员签字；对施工单位从业人员教育培训监督不到位，问题隐患排查整治不到位，对事故的发生负有一定的管理责任；建议由县水务局对县水利工程建设服务站进行警示约谈并进行通报批评，责成向县水务局作书面检查。

2. 贵州共筑未来建设工程有限公司。安全生产主体责任落实不到位；未严格落实安全生产规章制度；未认真制定和落实安全生产教育和培训计划，安全生产培训时间不足；未认真贯彻落实事故隐患排查治理制度，建立健全生产安全事故隐患台账；隐患整改不及时，监理签发交办的问题隐患未按时整改；对进场机械设备管理不到位，未督促劳务分包单位明确专人管理。建议由绥阳县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定，对其实施行政处罚。

3. 浙江宏正工程咨询集团有限公司。未能严格执行《建设工程监理规范》有关规定加强工程项目监理，监理日志记录不完善，无项目总监和监理人员签字确认；未及时排查工程机械车辆手续的合规性，未能将事故装载机纳入安全监理实施细则进行管理，未能对进场装载机进行安全性审查；对进场机械设备管理不到位，未督促劳务分包单位明确专人管理；未对施工单位超期未整改交办的问题隐患向主管部门报告。建议由绥阳县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定，对其实

施行政处罚。

4. 贵州金房安建筑工程有限公司。施工现场安全管理和责任落实不到位；施工前未召开班前会议；机械设备管理不到位，进场装载机未及时报备，未明确专人管理事故装载机；未及时制止和纠正驾驶人员的违规操作行为。建议由绥阳县应急管理局按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条之规定，对其实施行政处罚。

（三）对行业监管部门及属地乡镇的处理建议

1. 绥阳县水务局。负责飞水水库项目建设的行业安全监管，落实行业监管不到位，督促指导企业落实安全生产主体责任、反“三违”工作存在差距。建议责成向绥阳县人民政府作书面检查。

2. 小关乡人民政府。负责辖区内飞水水库项目建设的属地安全管理，落实属地管理不到位，监管职责主体不明确，督促指导企业落实安全生产主体责任、反“三违”工作存在差距。建议责成向绥阳县人民政府作书面检查。

五、事故整改和防范措施

（一）深刻汲取事故教训，树立安全发展理念。飞水水库项目部、建设单位、施工单位及监理单位要深刻汲取“8·14”事故的惨痛教训，牢固树立安全发展理念，切实提高对安全生产工作重要性的认识。要深刻认识事故发生暴露出的安全生产工作存在的问题和薄弱环节，坚持标本兼治，强化法治观念，全面提升安全生产意识，健全完善安全生产管理制度，层层压实责任，坚决防范遏制事故发生。

（二）抓好项目安全管理，切实整改问题隐患。飞水水库项目部、建设单位、施工单位及监理单位要对照安全生产法律法规责任清单认真履责；要落实对工程项目的安全生产管理职责，严禁对施工项目“以包代管”，严禁利用任何形式实施出借资质、违法分包等违法行为，要切实做好项目管理人员、作业人员、分包工程承包人资质等内容的审查工作；要切实提高企业的安全管理水平，加强企业内部管理员工安全知识和技能培训，增强员工的安全意识和自我保护意识，提高安全管理人员和从业人员的安全意识和技能，应当保证从业人员进行三级安全生产教育和培训，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业；应按照规定所承接项目的相关要求配备好相应的管理人员，督促各项目管理人员严格落实安全生产责任，加强作业现场生产安全事故隐患排查治理，及时发现并消除事故隐患。

（三）压实安全主体责任，提升安全管理能力。全县各生产经营单位要按照《中华人民共和国安全生产法》、《贵州省安全生产条例》等法律法规的规定，认真落实企业安全生产主体责任，强化安全保障措施，建立健全安全生产岗位责任制，认真落实安全生产规章制度和操作规程，健全完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制，推动企业安全生产责任全员全岗位全覆盖。按规定配备安全管理人员，督促加强安全教育培训，使作业人员养成良好的安全作业习惯，强化现场安全管控，及时发现并制止违章指挥、违规作业、违反劳动纪律，坚决遏制作业现场的安全管理失控行为。

（四）落实安全生产措施，确保生产安全。全县各生产经营单位要做到安全责任到位、安全投入到位、安全培训到位、安全管理到位、应急救援到位，确保安全生产。强化安全生产风险辨识和事故隐患排查治理，进一步改善作业安全条件，规范从业人员安全行为，强化施工现场的安全管理，对施工现场的事故隐患进行认真排查，确保安全隐患整改到位，坚决遏制生产安全事故发生，确保生产安全。