



单位职责



领导之窗



机构设置



政策文件



工作动态



政务服务



政府信息公开



依申请公开



互动交流

茂源公司“6.18”事故调查报告

发布时间：2025年09月04日 10:50:00 浏览量：45次 字体：小中大

贵州百里杜鹃茂源煤炭加工有限公司“6·18” 事故调查报告

2025年6月18日13时28分许，百里杜鹃管理区仁和彝族苗族乡永兴社区永兴二组贵州百里杜鹃茂源煤炭加工有限公司发生1起事故，造成1人死亡，直接经济损失161万余元。

事故发生后，党工委、管委会高度重视，党工委、管委会主要领导分别作出要求，要全力做好应急救援、善后处置、及时查明原因、举一反三。当天区级带班领导管委会副主任卢海亲立即赶赴事故现场组织指导应急救援及善后处置工作。

依据《安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《贵州省生产安全事故调查处理暂行规定》等有关法律法规规定，2025年6月24日，管委会成立由区应急局牵头，区公安（分）局、能源局、群工部及仁和乡人民政府等相关单位组成的事故调查组，邀请区纪检监察工委派员参加，依法对事故开展调查、取证、分析、认定等工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、现场模拟、调查取证、查阅资料和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议及防范整改措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

贵州百里杜鹃茂源煤炭加工有限公司（以下简称茂源公司），类型：有限责任公司（自然人独资）。统一社会信用代码：91520590MAC2H16L69。法定代表人：黄某国。经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。一般项目：煤制活性炭及其他煤炭加工；煤炭洗选（除许可业务外，可以依法自主经营法律法规非禁止或限制的项目除外）。注册资本：300 万元。成立日期：2022 年 10 月 19 日；营业期限：长期。住所：贵州省毕节市百里杜鹃管理区仁和彝族苗族乡永兴社区永兴二组。登记机关：毕节市市场监督管理局。登记时间：2022 年 10 月 19 日。

茂源公司，共有从业人员 66 人（包含死者陈某发），包括法定代表人（厂长）黄某国 1 名、分管安全生产工作人员 1 名（未持安全生产管理人员资格证），其他管理人员 5 名、装载机操作员 7 名（持装载机操作证），其他工种人员 52 人。公司有装载机 6 台，洗选设备一套。

（二）铲车司机情况

张某坤，男，48 岁，茂源公司员工，从事茂源公司原煤分筛生产区内装载机操作。建筑机械装载机操作证书编号：JXBCYYW20220512，有效期：2028 年 7 月 24 日。事故发生时无饮

-2-

酒情况。

（三）铲车情况

黄色无号牌轮式装载机（铲车），型号：SW966KS，出厂编号：SW66K2CDM0168，发动机号：WP10HG240E471A，生产日期：2023 年 6 月，大架号：*SANLU7901PS000794*，车辆维修情况：2024 年 8 月 1 日至 2025 年 6 月 18 日期间分别由黔西市义涌工程机械设备销售有限责任公司开展维修检查 4 次。

（四）事故现场情况

现场位于贵州百里杜鹃管理区仁和乡永兴社区永兴二组茂源公司，该公司东南西北为山坡。事发点位于茂源公司原煤分筛生产车间中心中间位置处，原煤分筛生产车间东侧、南侧、北侧为煤堆，西侧为变电所方向。

二、事故发生经过及应急处置评估情况

（一）事故发生经过

2025 年 6 月 18 日 13 时左右，茂源公司装载机操作员张某坤接到现场管理人员杜某电话安排，让装载机操作员用装载机将原煤分筛车间堆放的煤和矸石铲装到该车间的分筛筛子上进行筛选，装载机操作员张某坤接到安排后，便开始对装载机作业前的制动系统、转向系统、灯光进行安全确认。原煤分筛车间未划定行人通道和大型机械设备作业安全区域（只是公司在开会时口头强调严禁非装载机操作员进入作业区域），也未在装载机作业区域设置安全警示提示标识标牌和安全警戒线。同时，装载机作业

-3-

时未安排人员在现场进行安全管理。

2025年6月18日13时28分许，陈某发（死者）系茂源公司机修工负责该公司洗选设备维护检修（装载机除外）。陈某发（死者）在未接到公司领导或安全管理人员安排到原煤分筛生产车间装载机作业区域检修维护机械设备的情况下，擅自违规进入原煤分筛生产车间装载机作业区域，并在原煤堆放靠近中心煤矿主井口一侧的方向往原煤分筛堆放处另一侧（靠近中心煤矿变电所方向）的途中，被在原煤分筛生产车间装载机操作员张某坤操作的装载机撞倒（装载机操作视线盲区）。在原煤分筛生产车间杂工刘某军（工作岗位在距离装载机作业区域约25米左右）看到装载机撞倒陈某发（死者）后，随即向装载机操作员张某坤招手同时喊装载机操作员张某坤说“出事了，快把装载机停下来”，等装载机操作员把装载机停下来后，装载机轮胎已从陈某发（死者）身上碾压过去了。随后，杜某、王某军、何某发、何某华等便全部跑到事发点参与现场救援处置。

（二）应急救援情况

2025年6月18日13时40分，茂源公司投资人王某军（投资人之一）接到茂源公司现场管理人员杜某电话说“公司装载机压倒人了”，便询问人员受伤的情况，听说人员受伤很严重，王某军挂断管理人员杜某电话后，立即拨打120急救电话（拨打的120急救电话占线），便直接拨打百里杜鹃管理区仁和乡卫生院院长张某的电话，仁和乡卫生院院长张某接到王某军电话后，随

-4-

即安排医务人员于2025年6月18日14时10分左右赶到事故现场并立即查看患者，患者下腹部可见内脏脱出。“现场查体：血压未测出，无意识，呼之不应，双侧瞳孔散大，对光反射不能引出，未扪及颈动脉搏动，呼吸微弱，心音微弱，下腹部可见内脏脱出，立即搬运至120急救车里面往黔西市人民医院转运，转运途中以5组心肺复苏，持续吸氧，建立静脉通道，经持续抢救30分，患者始终未恢复自主呼吸，心跳无”。查体：无意识，呼之不应，双侧瞳孔散大固定，对光反射消失，颈动脉搏动消失，呼吸停止，心音消失，于2025年6月18日14时40分宣布死亡。

2025年6月18日14时05分许，该公司投资人黄某（投资人之一）电话向百里杜鹃管理区公安（分）局110指挥中心报告（拨打的电话号码为0857110）事故情况，百里杜鹃管理区公安（分）局接报后，立即将相关信息推送给仁和乡派出所，仁和乡派出所随即将事故信息推送给仁和乡人民政府，仁和乡人民政府接报后，又立即将事故信息报告党工委和管委会，并推送区应急局。百里杜鹃管理区公安（分）局仁和乡派出所安排民警立即赶赴现场维护秩序并封锁现场，仁和乡人民政府、区能源局、区应急局接报后，相关负责人带领有关人员立即赶赴现场组织开展应急救援及善后处置工作。

（三）事故善后情况

仁和乡人民政府及区公安（分）局，人社局，社会工作部（信

-5-

访局)、能源局等单位按照党工委、管委会要求,全力做好遇难者家属安抚疏导、组织协商赔偿等工作。截至2025年6月20日17时许,事故发生单位与死者家属达成一致意见,由茂源公司给予遇难者家属人民币XXX.XXX万元赔偿。事发地生产生活秩序正常,社会平稳。

(四) 事故应急处置评估

事故发生后,百里杜鹃管理区仁和乡人民政府接报后及时向党工委、管委会及区应急局推送信息。仁和乡人民政府及区应急、公安、能源等部门接报后正确履职,在事故处置过程中按照各自职责密切配合、协调联动、应急处置。经评估,事故应急处置指挥得当、分工明确、协调有序,及时有效,没有引发次生事故。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡,无人员受伤。直接经济损失161万余元。

四、事故发生的原因和事故性质

(一) 事故直接原因

茂源公司员工陈某发(死者)是负责该公司机械设备维修人员,系当班机修工,安全意识淡薄,擅自违规进入原煤分筛生产车间装载机作业区域,原煤分筛生产车间装载机操作员张某坤向原煤分筛筛子铲装原煤时因驾驶室视线盲区,加之原煤分筛生产车间区域大棚光线黑暗,未仔细观察装载机自带倒车影像视频后方的情况,也未通过鸣笛警示,将擅自违规进入原煤分筛生产车间装载机作业区域陈某发撞倒并被装载机碾压,导致事故发生。

-6-

(二) 事故间接原因

茂源公司安全生产责任落实不到位。主要负责人和分管安全生产负责人对本单位的安全生产管理能力较弱,安全生产主体责任落实不力;安全生产责任制和安全生产规章制度不健全,安全生产管理组织机构建立不完善;全员安全生产岗位责任制落实不到位;安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防控制机制落实存在差距;安全教育和培训工作落实不力,未将装载机操作员张某坤和机械设备维修工(机修工)陈某发等从业人员岗位安全操作规程、安全操作技能以及安全教育和培训等纳入本单位安全教育和培训内容;未配备专职安全管理人员;对本单位安全生产疏于管理,作业区域安全警示提示标志不完善,未安排人员对装载机作业现场进行安全管理。

(三) 事故性质

经调查认定,茂源公司“6·18”一般事故是一起生产经营单位对作业现场疏于管理,责任落实不到位、安全管理制度不健全、安全教育和培训流于形式等,装载机作业现场未安排人员进行管理,从业人员安全意识淡薄,擅自进入装载机作业区域,装载机操作员操作装载机时,未对周围环境进行安全确认而造成的生产安全责任事故。

五、对事故责任人员及责任单位的处理建议

(一) 建议不予追究责任的有关人员

陈某发,男,59岁,系茂源公司负责检修机械设备的机修

-7-

工。个人安全生产意识淡薄，未严格落实岗位安全生产责任制，也未严格执行公司有关规定，擅自违规进入公司原煤分筛生产车同装载机作业区域且未告知公司现场管理人员，未落实安全防范措施，致使事故发生，对事故的发生负有直接责任，鉴于其事故中死亡，建议不予追究责任。

（二）建议给予行政处罚人员

1. 黄某国，男，46岁，茂源公司法定代表人（厂长），落实《中华人民共和国安全生产法》有关规定职责不力^[1]，督促本单位落实全员安全生产责任制、安全教育和培训、安全风险分级管控和隐患排查治理等工作不力，对本单位安全生产作业现场疏于管理，对事故发生负有主要责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条之规定^[2]，建议由区应急局依法立案查处，给予上一年年收入40%行政处罚，并将处罚结果报百里杜鹃管理区安委办备案。

2. 何某武，男，33岁，初中文化，茂源公司副队长，分管安全生产工作，协助主要负责人开展安全生产管理工作不力，组织或参与本单位安全生产规章制度、操作规程和安全生产事故应急预案、安全风险分级管控和隐患排查治理、安全教育培训等不

[1] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全教育和培训计划；（四）组织制定并实施本单位安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（五）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（六）及时、如实报告生产安全事故。

[2] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一款（一）项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；……

到位，对生产作业现场安全管理不力^[3]，对事故发生负有责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定^[4]，建议由区应急局依法立案查处，给予上一年年收入20%之规定行政处罚，并将处理结果报区安委办备案。

3. 张某坤，男，48岁，茂源公司装载机操作员，未严格落实装载机操作规程，在启动作业之前未仔细观察装载机自带倒车影像视频和后视镜等后方的情况，也未鸣笛警示，对事故发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定^[5]，建议由茂源公司按照公司相关规定予以处理，并将处理结果报区应急局备案。

（三）对事故责任单位的处理建议

茂源公司，安全生产主体责任落实不力，未配备专兼职安全管理人员，安全管理制度建立不完善，安全教育培训不到位，且未有针对性地对从业人员开展安全教育培训，全员安全生产责任制没有真正落实到位，安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制落实不力，未定期进行安全检查，对本单位安全生产疏

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行以下职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位的安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章作业、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上二万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条 生产经营单位的从业人员不落实岗位安全责任，不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予处分；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

于管理，未安排人员对装载机作业现场进行安全管理等。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定⁶⁸，建议由区应急局依法给予茂源公司行政处罚，处罚金额建议依据《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条第（二）项之规定⁷¹实施，并将处罚结果报百里杜鹃管理区安委办备案。

六、事故防范和整改措施建议

为认真吸取事故教训，举一反三，切实落实生产经营单位安全生产主体责任、部门监管责任和属地管理责任，提出以下建议措施。

（一）切实提高思想认识。能源局、仁和乡要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示批示精神，严格落实国务院安委会关于加强安全生产工作的十五条硬措施，安全生产治本攻坚三年行动（2024年-2026年）和《毕节市重点行业领域安全生产标准化检查清单》（洗煤厂安全生产标准化检查清单）规范等要求，充分认识抓好洗煤厂行业安全生产工作的重要性，认真落实“党政同责、一岗双责”“三管三必须”要求，做到守土有责、履职尽责，形成齐抓共管合力。

⁶⁸ 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；……

⁷¹ 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令第14号）第十四条第（二）项 事故发生单位对一般事故负有责任的，按照下列规定处以罚款：（二）造成1人死亡，或者3人以上6人以下重伤，或者300万元以上500万元以下直接经济损失的，处50万元以上70万元以下的罚款；……

（二）深刻汲取事故教训。针对本次事故暴露出的问题，能源局要严格按照“四不放过”的原则组织各洗煤厂开展全员事故警示教育反思会。督促指导洗选厂建立健全全员安全生产岗位责任制和安全生产规章制度，加强标准化建设；建立健全洗煤厂安全管理组织机构及人员配备，加强对洗煤厂主要负责人和安全生产管理人员有关安全生产知识及管理能力的考核，严把安全生产管理准入关；压紧压实安全教育和培训的主体责任，制定完善年度安全教育和培训计划并分门别类、分门工种开展教育和培训，努力提高所有从业安全意识，坚决杜绝类似事故发生。

（三）加强宣传教育培训。能源局要对本行业生产经营单位主要负责人和分管负责人开展全覆盖安全教育和培训，最大限度提升安全管理能力，确保生产经营单位主要负责人和分管负责人能够依法履行安全生产管理职责，依法规范管理本单位安全生产工作，使全员安全生产岗位责任制落实到位，真正取得实效。

（四）加大三年行动力度。能源局、仁和乡要结合《安全生产治本攻坚三年行动（2024年-2026年）》和《毕节市重点行业领域安全生产标准化检查清单》工作要求，持续开展“打非治违”高压态势，依法依规强化安全监管执法检查，依法查处各类非法违法行为，严肃纠正各类违规违章现象，督促指导生产经营单位依法组织生产作业，切实规范安全生产秩序。

（五）落实企业主体责任。茂源公司要严格落实安全生产主体责任，严格落实“国务院安委会关于加强安全生产工作的十五条硬措施”“安全生产治本攻坚三年行动（2024年-2026年）”

“打非治违”等相关规定，对标对表落实《毕节市重点行业领域安全生产标准化检查清单》（洗煤厂安全生产标准化检查清单）规范要求。提升主要负责人安全生产管理能力，加强对本单位安全生产监督检查，切实履行安全生产第一责任人责任，配齐配强安全管理人员；加强作业现场安全管理，制定完善安全管理制度并实施；加强安全风险研判分析和排查管控，严格执行安全生产有关法律法规和行业标准，结合实际制定并落实安全管理制度及操作规程；有针对性地强化对从业人员的安全教育培训，最大限度增强从业人员安全生产意识和实际操作能力。建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，确保安全生产责任层层落实到位；建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，特别要加强事故原因分析当中存在问题隐患排查管控，强化现场安全管理，坚决杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律“三违”现象，确保生产经营安全。

茂源公司“6·18”事故调查组

2025年8月8日



主办单位：百里杜鹃管委会办公室 网站标识码：5205000031 贵公网安备52050202001021号 黔ICP备19012873号

技术支持：贵州多彩博虹科技有限公司

联系方式 | 网站地图 | 网站年报