



西充县人民政府

www.xichong.gov.cn



网站首页



政务公开



办事服务

首页>政务公开>法定主动公开内容>重大民生信息>安全生产

索引号	115111220087958134/2026-00011	公文种类
发布机构	西充县应急管理局	主题分类
成文日期	2026-05-09	发布日期

西充高院南充沛佳新能源科技有限公司“2·18” 查报告

时间：2026-05-09 | 来源：西充县应急管理局

2025年2月18日17时6分许，西充县高院镇同德社区何*松屋顶分布式光
高处坠落事故，致1名工人死亡，直接经济损失60余万元。

事故发生后，县委、县政府高度重视，要求认真开展事故调查，尽快查明
究相关单位和人员责任，坚决杜绝此类事故再次发生。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》
定，2025年2月24日，经县人民政府批准，成立了由县应急局牵头，高院镇
高院镇人民政府参加的西充高院南充沛佳新能源科技有限公司“2·18”事故调查组
(以下简称“调查组”)，全面开展事故调查工作。同时，邀请县纪委监委、县检察院派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重
验、查阅资料、调查取证并询问有关当事人，查明了事故发生的经过、原因、

性质和责任，同时，事故调查组对相关责任单位、责任人员提出了处理建议，
范和整改措施。

经调查组认定，西充高院南充沛佳新能源科技有限公司“2·18”一般高处
业，施工企业安全管理不到位而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目基本概况

2024年12月21日，南充沛佳新能源科技有限公司与西充县高院镇同德社
协议》，租用何*松屋顶安装分布式光伏，期限为20年（到期后自动续期5年）。
m²，共安装光伏设备55块，装机容量为39.05kw，年发电量约80300kwh，于
12月30日通过西充县发改局备案，备案号为川投资备〔2412-511325-04-0
年2月15日开始进行施工作业，事故发生时该项目正在进行收尾作业，公司已
《非自然人分布式光伏发电项目购售电合同》，目前该项目已施工结束并投入

（二）事故单位基本情况

南充沛佳新能源科技有限公司成立于2023年12月11日，统一社会信用代码
1000万元，企业类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），住
充县常林镇灵芝桥社区8组68号。经营范围为输电、供电、受电电力设施的
务、供（配）电业务；建设工程施工；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研
动设备销售等。

（三）事故死亡人员基本情况

事故中死亡人员为杨*才，男，33岁，汉族，家住河南省唐河县訾岗乡岗
临时雇佣的施工人员。

（四）事故现场情况

事故地点位于何*松家房屋西墙屋檐装饰造型处，屋檐装饰造型处距地面
地面垂直高度约8.98m，杨*才进行高处安装作业时施工现场未按规定搭设施
志，房檐琉璃瓦边缘与断裂的安全绳接触处有明显缺口。



二、事故发生经过及应急处置情况

事故发生经过

2025年2月18日下午事故发生前，房主何*松在房顶更换破损的琉璃瓦，
的3名临时工在现场进行施工作业。杨*涛在楼下用电动葫芦运送琉璃瓦到楼
责高处安装作业。杨*才将直径15mm的安全绳一端固定在楼顶的方钢上，另

式安全带卡扣连接固定在自己身上，在何*松房屋西墙外屋檐装饰造型处外墙时6分许，因安全绳被琉璃瓦边缘切割和磨损意外断裂，杨*才从高处坠落地面。

(二) 应急救援和善后处理情况

事故发生后，杨*涛立即拨打了“120”急救电话，并向公司员工高*福进行联系。系人孙*。“120”急救车到达现场后，医护人员立即拨打了“110”报警电话，杨*才死亡，随后将其遗体送往县殡仪馆。

接到事故报告后，县发改局、县公安局、县应急局、高院镇人民政府相关应急处置工作。2025年2月25日，双方签订了赔偿协议书，赔偿金额为60万元，应急响应及时，善后工作处理有序，在事故应急处置过程中无次生灾害、衍生事

三、事故原因分析

(一) 直接原因

杨*才安全意识淡薄，麻痹大意。一是杨*才本人未经专门安全作业培训，高处作业；二是杨*才在未按相关要求搭设外墙施工操作脚手架[1]的情况下，未[2]，也未对安全绳与琉璃瓦接触处采取相应保护措施，因安全绳被琉璃瓦边缘死亡。

(二) 间接原因

南充沛佳新能源科技有限公司，未认真落实施工企业安全生产主体责任。培训，安全教育培训流于形式，未如实记录教育培训情况，未能提供对杨*才安全教育培训考核相关资料，未对杨*才等人进行高处作业前安全技术交底；二排查治理制度，对杨*才持证情况未认真进行审核，未及时发现并制止杨*才的管；三是在施工作业现场未按规定设置相应的安全警示标志；四是杨*才进行管理。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

(一) 免于责任追究人员

杨*才，南充沛佳新能源科技有限公司临时雇佣的施工人员，安处作业时，未依法采取相应的安全防护措施确保施工安全，因安全绳和国安全生产法》第三十条第一款[3]和第五十七条[4]相关规定，对事故发生议免于责任追究。

建议给予行政处罚人员



钟*，南充沛佳新能源科技有限公司法定代表人。未认真履行企业主要负责人职责，对事故项目工地生产安全事故隐患排查治理工作督促检查不到位，未及时发现事故隐患。对事故发生负有管理责任，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十五条第一款、第四十一条第二款、第四十三条[10]之规定，对事故的发生负有管理责任。建议由县应急局依法给予相应的行政处罚。

（三）建议给予行政处罚单位

南充沛佳新能源科技有限公司，未认真落实安全生产主体责任。人员安全教育培训不到位，现场管理不到位。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十条、第四十一条第二款[9]、第四十三条[10]之规定，对事故的发生负有管理责任。建议由县应急局依法给予相应的行政处罚。

五、事故防范和整改措施建议

（一）南充沛佳新能源科技有限公司。要深刻汲取教训，认真落实企业安全生产主体责任，加强从业人员的安全生产教育培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识和安全操作技能，严格按照法律法规和规范要求进行施工现场安全管理，做好现场安全防范措施，严格按照法律法规和规范要求进行隐患排查治理工作，加强风险过程管控，及时消除事故隐患。

（二）县发改局。分布式光伏项目行业主管部门，要认真按照安全生产项目事前、事中、事后全流程安全监管指导，定期对辖区内光伏施工项目开展安全隐患排查治理，确保全县分布式光伏发电建设项目安全有序发展。

（三）高院镇人民政府。要认真落实属地监管职责，强化源头管理，进一步加强安全生产检查和巡查力度，对发现的安全隐患要督促行业主管部门报备，督促辖区内施工企业认真落实安全生产主体责任，确保安全生产。

西充高院南充沛佳新能源科技有限公司

“2·18”一般高处坠落事故调查组

[1] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）5.2.7条第2款：搭设脚手架时，应搭设脚手架或操作平台。

[2] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）3.0.5条：作业人员应佩戴安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：组织建立并双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经不得上岗作业。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款：生产经营单位应记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第三十五条：生产经营单位应当在有施、设备上，设置明显的安全警示标志。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：...生产经营单位排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行安全措施的落实。

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：
百万元以下的罚款。

扫一扫在手机打开当前页

