



修文县人民政府

www.xiuwen.gov.cn 中文域名：修文县人民政府.政务

请输入关键字搜索

搜索

首页

新闻资讯

政务公开

解读回应

网上服务

政民互动

政府数据

走进修文

您当前所在位置：首页 » 政务公开 » 重点领域信息公开 » 安全生产

修文县贵州省公路建设养护集团有限公司“7·14”一般高处坠落事故调查报告

来源：修文县应急管理局

发布时间：2026-05-30 13:43

阅读次数：239次



2025年7月14日上午9时50分许，修文县小箐镇小箐村白岩脚组白岩脚大桥旁发生一起高空坠落伤人事故，造成1人死亡，直接经济损失约173.38万元。

事故发生后，县委、县政府高度重视，要求对事故开展调查，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《县人民政府关于授权组织开展生产安全事故调查的通知》（修府发〔2019〕6号），决定成立修文县贵州省公路建设养护集团有限公司“7·14”一般高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”），依法开展了事故调查。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，对事故相关单位和人员开展调查。通过现场勘验、询问谈话、调查取证和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡及直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，针对事故披露出的问题提出了防范和整改措施。现将事故调查情况报告如下。

一、基本情况

（一）事故项目基本情况

贵阳公路管理局2025年普通国省道灾害治理类工程项目，项目业主单位为贵州省贵阳公路管理局。项目灾害治理里程共计14.07公里，共包含四段公路灾害治理，其中G354线K1346+260~K1353+750段为三级公路，处治里程7.49公里；G212线K1770+000~K1775+200段为二级公路，处治里程5.2公里；S104线K25+200~K26+440段为三级公路，处治里程1.24公里；S101线K11+300~K11+440段为二级公路，处治里程0.14公里。处治主要措施：对发生灾害的路段设置挂网锚喷、抗滑桩、钢花管注浆加固、十字梁锚索加固、被动防护网系统等。此次事故发生于G212线范围内。

（二）事故相关单位基本情况

1.事故项目建设单位：贵州省贵阳公路管理局（事业单位），统一社会信用代码：12520000429252075W，法定代表人：杨某军，宗旨和业务范围：为所辖公路的畅通与路政管理保障，公路养护、路政管理、所辖收费公路管理、公路行业信息管理。2025年6月18日，贵州省贵阳公路管理局下发《贵州省贵阳公路管理局关于成立2025年普通国省道灾害治理类工程项目业主办公室的通知》（筑路发〔2025〕57

返回顶部

号），文件成立了项目业主办，业主办主任为许某敏；成立息烽业主驻地办（G212线），陈某政任驻地办主任，杨某玲任驻地办技术负责人。

2.项目施工单位：贵州省公路建设养护集团有限公司，统一社会信用代码：91520600215097XY，成立于1992年7月22日，法定代表人：王某毅，公司类型：有限责任公司（国有控股），注册资本：壹亿伍仟贰佰叁拾伍万圆整，公司地址：贵州省贵阳市白云区金融西路169号，经营范围：一般项目：公路工程建设；公路管理与养护等。该公司有中华人民共和国住房和城乡建设部下发的建筑业企业资质证书，证书编号：D152144081，有效期至2028年12月11日，证书类别及等级：公路工程施工总承包壹级。贵州省住房和城乡建设厅下发建筑业企业资质证书，编号：D252011281，有效期至2028年12月31日，证书类别及等级：公路路面工程专业承包二级，公路路基工程专业承包二级。贵州省交通运输厅下发公路养护作业单位资质证书，编号：贵-GY-9152060021505097XY，有效期2022年8月10日至2027年8月10日，资质类别及等级：路基路面养护甲级资质，桥梁养护甲级资质，隧道养护甲级资质，交通安全设施养护资质。该公司安全生产许可证编号：（黔）JZ安许证字〔2025〕010573，有效期：2023年4月3日至2026年4月2日。

贵州公路建设养护集团有限公司贵阳分公司，统一社会信用代码：91520100MA6HK19F53，成立于2019年3月4日，公司负责人为王某明，公司类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资），公司地址：贵州省贵阳市国家高新技术产业开发区天一国际广场商务楼11栋25楼，经营范围：与贵州公路建设养护集团有限公司一致。2025年5月26日，贵州公路建设养护集团有限公司贵阳分公司成立贵阳公路管理局2025年普通国省道灾害治理类工程项目部，项目部经理文某，常务副经理余某贵（主持工作）。

3.项目劳务单位：贵州信振通路桥工程有限公司，成立于2018年9月17日，公司类型：有限责任公司（自然人独资），公司地址：贵州省贵阳市清镇市站街镇工业园区七号路2号，注册资本：陆仟万元整，法定代表人：王某海，公司统一社会信用代码：91520181MA6H8AU13T，经营范围：市政公路工程、环保工程、园林绿化工程；制作及安装：交通标志、标牌、公路防护栏、防护网、水道管网等。该公司有：贵阳市住房和城乡建设局下发的建筑业企业资质证书，证书编号：DB3520102928，发证日期：2025年3月7日，有效期至2030年3月16日。该公司持有安全生产许可证，证号：（黔）JZ安许证字〔2022〕002331〔01〕，有效期为2022年8月16日至2025年8月15日。

4.项目监理单位：贵州义恒工程监理咨询有限公司，公司统一社会信用代码：91520115MAC95AYK1Y，公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股），成立日期：2023年3月3日，注册资本：伍佰万元整，公司法人：颜某。公司有公路水运工程监理企业资质证书，资质等级：公路工程乙级，业务范围：在全国范围内从事二、三类公路工程监理业务，证书有效期：2023年5月11日至2028年1月17日。

（三）公司合同签订情况

1.2025年5月30日，通过公开招投标确定后，贵州省贵阳公路管理局（甲方）和贵州省公路建设养护集团有限公司签订《贵阳公路管理局2025年普通国省道灾害治理类工程施工合同》，合同编号：GUGLJ-GCHT-2025-043，内含《廉政合同》与《安全生产合同》。

2.2025年6月13日，贵州省公路建设养护集团有限公司贵阳分公司（甲方）通过招投标方式确定后，与贵州信振通路桥工程有限公司（乙方）签订《工程施工劳务分包合同》，合同编号：GYFGS-GCLW-2025-07，内含《安全生产合同》与《廉政责任合同》，合同期限为：2025年6月13日至2025年12月12日，合同项目名称：贵阳公路管理局2025年普通国省道灾害治理类工程项目第2标段，分包范围：路基工程、路面工程、交安绿化工程，提供分包劳务内容：人工拆除砖、石及其他砌体结构、坡面柔性被动防护网（挂网）、挡土墙混凝土（上挡墙）、喷射边坡、钢筋锚杆（不分规格）、框架梁锚索φs15.24等。

（四）事故发生地点

事故发生在修文县小箐镇小箐村白岩脚组一处山坡西侧面，临近白岩脚大桥，该山坡呈南北走向分布，南北两侧均为山坡和树林，东侧为一玉米地，西侧为南北走向的贵毕高等级公路白岩脚大桥。

事发位置山坡西侧中部为高21m垂直石壁，石壁面呈凹凸不平结构，石壁西侧正下方为西高东低土坡，在该土坡距白岩脚大桥桥面3.1m、距石壁北侧端7.5m处，刑侦民警提取到疑似血迹一份，经调查询问，该处位置为杨某江坠落翻滚后停留位置。现场断裂安全绳断端处呈现松散、翘起绒毛状，且现场绑扎在树上的安全绳多处破裂呈起毛状，施工时为同一根安全绳捆绑在南北相距7.15m的两棵大树上，南侧端树干绳子呈活套结构，活套一侧用树枝插入活套内，北侧树干有绳子捆绑。

二、事故发生经过、应急救援及善后处置情况

（一）事故发生经过

2025年7月14日上午7时左右，贵州信振通路桥工程有限公司员工周某华、杨某江、王某刚、周某良、罗某怀、彭某贵、周某文共七人，按照公司统一安排，在位于贵州省修文县小箐镇白岩脚组的贵阳公路管理局2025年普通国省道灾害治理类工程项目G212段施工现场，开展边坡清理工作，主要任务是将该处边坡的杂草及树木清理干净，便于后续边坡灾害治理的施工作业。在开展施工之前，贵州信振通路桥工程有限公司的安全管理人员对施工人员召开了班前安全会议，对相关安全事项做了要求。几人口头分工后，就分别开展作业去了，周某文和杨某江在同一位置开展施工，两人使用的同一条安全绳，从绳子靠近中部的位置分别缠绕系在两棵大树上，然后两人分别将一端的安全绳系在身上后，吊在半坡砍伐清理杂草和树木，作业时杨某江使用的是小型手锯。

大约9时45分，工友王某刚从施工位置下来，准备走到白岩脚大桥桥墩脚处喝水，9时50分左右，走到距杨某江施工位置前方约20米处，看见杨某江正在边坡的半空位置清理杂草，当时其身上系有安全绳、戴安全帽（无保险绳），王某刚正准备询问杨某江要不要一起下来喝水，就看见杨某江突然从空中掉了下来，其头部先着地撞击后，翻滚一圈就躺在了地上，在其坠落停留在地面后，安全帽被摔到了一边。王某刚看到这个情景之后，就立马跑过去查看情况，并一边呼喊其他工友过来。

（二）应急救援及事故报告情况

听到王某刚的呼喊后，同时在该片区施工的其他工友周某华、周某良、罗某怀、彭某贵、周某文陆续从工作位置赶来，几人合力将杨某江扶起来，发现杨某江头部有几处伤口正在流血，同时口中也在吐血。几人尝试呼喊杨某江，发现其无法回应，为了便于救援，几人就合力将杨某江抬到了白岩脚大桥桥底平稳的位置，同时由周某华于9时51分使用手机报了警。在这期间，在事发位置（5号点）附近商量运输材料的贵州信振通路桥工程有限公司现场负责人李某、项目段负责人邵某和施工单位（贵州公路建设养护集团有限公司贵阳分公司）项目部安全负责人申某淇听到了有物体掉下来的声音，就立即赶到现场查看情况。赶到现场看到基本情况之后，李某立即打电话向施工单位项目部常务副经理余某贵汇报情况，汇报完之后，李某又按照余某贵的安排拨打了120急救电话。

在事故发生时，业主单位驻地业主办（贵州省息烽公路管理段）和监理单位（贵州义恒工程监理咨询有限公司）、施工单位的相关人员正在项目另一个点位（2号点）开展锚杆验孔工作，当时贵州省息烽公路管理段段长罗某辑接到施工单位的电话汇报，就通报了现场情况，要求通知施工单位停止施工，并立即会同施工单位、监理单位的人员赶赴5号点位查看情况；在赶往现场的过程中驻地业主办主任陈某政电话跟贵阳公路管理局养路工程科科长（项目业主办主任）许某敏汇报了情况，罗某辑电话向修文县小箐镇政府汇报了有关情况。

余某贵接到李某的电话汇报后，就立即电话向分公司副总经理王某海报告情况，王某海接到电话后，现场（当时分公司正在开会）向公司党委书记何某和总经理王某明汇报了情况。听到情况后，几人在现场进行了初步商量，何某和王某海按照安排，先行前往事故发生现场处置；王某明电话向业主单位（贵阳公路管理局）和集团公司汇报了情况，随后和贵阳公路管理局有关领导赶赴现场参与后续处置工作。

接到事故情况汇报后，小箐镇政府及时向县人民政府总值班室、县应急局汇报了情况。约10时20分左右，小箐镇派出所民警和120急救人员到达现场，对现场开展勘察并对受伤人员开展抢救，随后小箐镇政府、县应急局、县交通运输局等部门有关人员赶赴现场参与处置后续事宜。上午10时32分左右，经现场120急救人员现场抢救后，宣布杨某江经抢救无效死亡。

（三）善后相关处理情况

事故发生后，项目业主单位和监理单位立即下达停工整改通知，要求施工单位和劳务公司对整个项目开展停工整顿，举一反三进行安全风险隐患排查整治工作。

2025年7月14日，贵州省公路建设养护集团有限公司贵阳分公司已与杨某江（死者）家属达成协议，并完成死亡赔偿支付；死者已于7月14日火化，善后工作处理完毕。

（四）事故抢险救援情况评估

贵阳公路管理局（贵州息烽公路管理段）、贵州公路建设养护集团有限公司、贵州信振通路桥工程有限公司应急响应及时，第一时间组织救援，维持现场秩序；修文县相关行业部门、小箐镇人民政府第一时间赶赴现场，及时报送事故应急信息，事故抢险救援过程及时，未发生次生衍生事故。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成1人死亡，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）和《贵州省生产安全事故调查处理程序暂行规定》（黔安办〔2020〕11号）规定统计，直接经济损失约为173.38万元。

四、事故原因及事故性质

经事故调查组调查认定，修文县贵州省公路建设养护集团有限公司“7·14”一般高处坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

（一）直接原因

1.贵州信振通路桥工程有限公司员工杨某江安全意识淡薄，在开展道路边坡清理施工（高处作业）过程中未认真检查安全绳磨损状态并及时更换，未落实高处作业扎好安全绳及保险绳的安全防护措施，导致其因系在身上的安全绳断裂从高空坠落，头部着地后失血过多，经抢救无效死亡。

（二）间接原因

1.贵州信振通路桥工程有限公司安全生产教育培训、现场施工安全管理及风险辨识不到位。对本公司施工人员安全教育培训不到位，培训流于形式，施工人员在开展边坡清理工作过程中未及时按要求检查和更换破损的安全绳；安全风险辨识不到位，未能辨识出施工人员杨某江从事边坡清理工作的高处作业风险；对现场施工人员安全管理不到位，未严格督促施工人员落实高处作业过程中扎好安全绳及保险绳的安全措施，导致杨某江在只有一条安全绳的情况下开展高处作业时因安全绳断裂坠落死亡。

2.贵州省公路建设养护集团有限公司贵阳分公司，督促劳务单位贵州信振通路桥工程有限公司开展安全教育培训及现场管理不到位。贵州信振通路桥工程有限公司施工人员未严格按照要求做好高处作业施工过程中扎好安全绳及保险绳的安全防护措施，未及时检查更换可能存在破损的安全绳，因安全绳断裂导致杨某江坠落身亡。

五、对有关人员和单位的责任认定及处理建议

（一）对事故责任单位和责任人的责任认定和处理建议

1.贵州信振通路桥工程有限公司安全生产教育培训、现场施工安全管理及风险辨识不到位。培训流于形式，施工人员开展边坡清理工作前未按要求检查和更换破损的安全绳；未能辨识出施工人员杨某江从事边坡清理工作的高处作业风险；未严格督促要求施工人员落实高处作业扎好安全绳及保险绳的安全措施。对事故负有责任。建议按照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项的规定追究责任。

2.杨某江，男，贵州信振通路桥工程有限公司员工，安全意识淡薄，在开展道路边坡清理施工（高处作业）过程中未认真检查安全绳磨损状态并及时更换，未落实扎好安全绳及保险绳的安全防护措施。对事故发生负有责任。鉴于其在本起事故中死亡，建议不予追究责任。

3.王某海，男，41岁，贵州信振通路桥工程有限公司法人。安全意识淡薄，督促本公司现场管理人员落实安全生产责任不到位，对事故负有领导责任。该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）（二）（五）项的规定，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项的规定追究责任。

4.李某，男，44岁，贵州信振通路桥工程有限公司员工，在贵阳公路管理局2025年普通国省道灾害治理类工程项目二标段任劳务公司现场负责人。安全意识淡薄，落实公司安全教育培训、现场安全管理和风险隐患排查管控不到位，对事故负有责任。该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（二）（三）（六）项的规定，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第（一）项的规定追究责任。

5.邵某，男，37岁，贵州信振通路桥工程有限公司员工，在贵阳公路管理局2025年普通国省道灾害治理类工程项目二标段任劳务公司现场管理人员。安全意识淡薄，落实公司安全教育培训、现场安全管理和风险隐患排查管控不到位，对事故负有责任。该行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第（二）（三）项的规定，建议按照《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第一款的规定追究责任。

（二）对其他单位和人员的处理建议

1.贵州省公路建设养护集团有限公司贵阳分公司。督促劳务单位贵州信振通路桥工程有限公司落实安全教育培训及现场管理不到位，贵州信振通路桥工程有限公司施工人员杨某江未严格按照要求落实安全防护措施，因安全绳断裂导致其高处坠落身亡。鉴于该公司主动配合事故调查组开展事故调查和善后处置工作，建议由贵州省公路建设养护集团有限公司按照企业内部管理有关规定对贵州省公路建设养护集团有限公司贵阳分公司进行处理。

2.文某，男，33岁，贵州省公路建设养护集团有限公司贵阳分公司员工，在贵阳公路管理局2025年普通国省道灾害治理类工程项目部任经理。作为项目部安全生产第一责任人，督促贵州信振通路桥工程有限公司落实安全教育培训及现场管理不到位，贵州信振通路桥工程有限公司施工人员杨某江未严格按照要求落实安全防护措施，因安全绳断裂导致其高处坠落身亡。建议由贵州省公路建设养护集团有限公司按照企业内部管理有关规定对文某进行处理。

3.余某贵，男，41岁，贵州省公路建设养护集团有限公司贵阳分公司员工，在贵阳公路管理局2025年普通国省道灾害治理类工程项目部任常务副经理。督促贵州信振通路桥工程有限公司落实安全教育培训及现场管理不到位，贵州信振通路桥工程有限公司施工人员杨某江未严格按照要求落实安全防护措施，因安全绳断裂导致其高处坠落身亡。建议由贵州省公路建设养护集团有限公司按照企业内部管理有关规定对余某贵进行处理。

4.申某淇，男，35岁，贵州省公路建设养护集团有限公司贵阳分公司员工，在贵阳公路管理局2025年普通国省道灾害治理类工程项目部任安全负责人。督促贵州信振通路桥工程有限公司落实安全教育培训及现场管理不到位，贵州信振通路桥工程有限公司施工人员杨某江未严格按照要求落实安全防护措施，因安全绳断裂导致其高处坠落身亡。建议由贵州省公路建设养护集团有限公司按照企业内部管理有关规定对申某淇进行处理。

5.彭某军，男，30岁，贵州省公路建设养护集团有限公司贵阳分公司员工，在贵阳公路管理局2025年普通国省道灾害治理类工程项目部G212段任技术员（现场实际管理人员）。督促贵州信振通路桥工程有限公司落实安全教育培训及现场管理不到位，贵州信振通路桥工程有限公司施工人员杨某江未严格按照要求落实安全防护措施，因安全绳断裂导致其高处坠落身亡。建议由贵州省公路建设养护集团有限公司按照企业内部管理有关规定对彭某军进行处理。

六、防范措施建议

（一）狠抓企业安全生产主体责任落实

一是施工单位贵州省公路建设养护集团有限公司贵阳分公司要深刻吸取这起事故的教训，认真落实企业安全生产主体责任，建立健全全员安全生产责任制，加强安全生产教育培训并督促员工严格按照要求落实岗位安全职责，强化安全生产风险辨识和隐患排查治理力度，严格落实风险点位管控措施，加强现场安全管理，做到不安全不生产，确保生产安全稳定。二是劳务单位贵州信振路桥工程有限公司要认真吸取事故教训，认真贯彻执行国家安全生产法律法规，履行安全生产管理职责，加强班组和工人管理，严格特种作业人员资质管理，严格开展安全教育培训工作，协助施工单位开展风险隐患排查和落实管控措施，全面夯实全员安全生产责任。三是监理单位贵州义恒工程监理咨询有限公司要深刻吸取这起事故教训，加强对监理人员安全意识和责任意识教育，项目监理人员要切实履行建设工程监理职责，严格审查施工方案，规范建设工程安全监理工作程序，严格检查施工过程中施工作业情况，加强对施工单位执行监理指令情况的闭环管理，严格监督施工单位隐患排查治理工作，及时发现并整改施工中安全隐患。

（二）严格落实安全生产监管责任。认真学习贯彻国家、省、市、县安全生产工作决策部署，全面深入推进安全生产治本攻坚各项工作，层层压紧压实责任，完善安全生产体制机制，强化安全生产保障能力，扎实开展安全风险管控、隐患排查治理、“打非治违”、监管能力提升、安全生产执法、宣传警示教育行动，坚持“清死角、除空白、扫盲区”，从根本上消除事故隐患。贵阳公路管理局要深刻吸取事故教训，认真落实建设单位责任，明确职责，进一步完善安全生产管理制度，加强与有关单位的安全生产工作统一协调、管理，有效开展隐患排查治理，防范类似事故发生。贵州省息烽公路管理段要认真开展好息烽公路管理段管辖范围内公路养护项目安全监管工作，加强项目施工过程中的日常巡查检查，及时制止和纠正安全生产责任落实不到位的各项行为，督促企业常态化开展隐患排查整治工作，落实安全生产主体责任。县交通运输局要全面加强县域内公路建设及养护工程的安全巡查检查，加强对交通运输基础设施管理和维护，督促施工单位及时消除事故隐患，严防事故发生。小箐镇人民政府要加强对本辖区所有生产经营项目的安全巡查和监管，及时主动了解各类项目安全生产实际情况，督促生产经营单位严格履行安全生产职责，做到生产安全。

上一篇：[修文县贵阳金康纸业有限公司“3·23”内燃平衡重式叉车一般伤害事故调查报告](#)

下一篇：[修文县美宜佳项目“12·21”一般车辆伤害事故调查报告](#)



版权所有：修文县人民政府 主办单位：修文县人民政府办公室 中文域名：修文县人民政府.政务
联系地址：修文县龙场驿南路8号 联系方式：0851-82322132 黔ICP备17009828号
邮政编码：550200 贵公网安备 52012302007102号 网站标识码：5201230003
技术支持：智政科技

(建议使用Google、firefox、360极速模式主流浏览器访问本网站)

[网站年报](#) | [版权声明](#) | [联系我们](#) |

