

钟山月照六盘水弘鑫实业有限公司“6·29”

一般机械伤害事故调查报告

2024年6月29日11时12分许，位于钟山区月照街道办事处六盘水弘鑫实业有限公司发生一起起重伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失约136.8万元。

事故发生后，市、区相关领导作出了批示，要求对该起事故开展调查，对存在的安全风险漏洞立即整改，并妥善做好善后处置。2024年7月1日，六盘水市安委办对本起事故查处工作进行挂牌督办。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，按照国家对生产安全事故调查处理的相关规定，经钟山区人民政府同意，由区应急管理局牵头，区商务局、区工信局、钟山公安分局、市生态环境局钟山分局、区市场监管局、区总工会等有关部门有关人员组成事故调查组开展调查。事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料、综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故发生单位基本情况

六盘水弘鑫实业有限公司(以下简称:“弘鑫公司”),成立于2018年3月9日;统一社会信用代码:915202*****J58R, 公司类型: 有限责任公司(自然人独资), 注册地址: 贵州省六盘水市钟山区凤凰街道凉都印象城2栋2007号; 实际控制人: 尚某某。经营范围包括: 再生资源回收(除生产性废旧金属); 再生资源加工; 再生资源销售; 金属废料和碎屑加工处理; 金属材料销售; 建筑材料销售; 包装材料及制品销售; 建筑用钢筋产品销售; 金属矿石销售等。

（二）相关单位基本情况

1.贵州博宏实业有限责任公司冷料厂(以下简称“冷料厂”), 成立于2007年7月26日, 统一社会信用代码: 915202*****Y81C, 公司类型: 有限责任公司分公司(国有独资), 注册地址: 贵州省六盘水市钟山区巴西北路(21-0164室, 负责人: 邓某。经营范围包括: 废钢回收加工; 渣铁回收利用; 生产热电偶; 经销生铁; 汽车运输; 铁水罐修砌等。

2.贵州博宏实业有限责任公司(以下简称“博宏公司”), 成立于2003年10月17日; 统一社会信用代码: 915202*****0XM; 公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资); 地址: 贵州省六盘水市钟山区巴西中路(巴西商业街中段); 法定代表人: 刘某某; 经营范围包括: 生产水泥、金属制品、建筑材料、电石乙炔、普通劳保用品、锻铸件、制氧、热电偶、耐火材料、铁合金、编织袋; 废钢回收加工、渣铁回收利用; 冶金用石灰石开采等。

（三）事发项目相关情况

1.事发项目基本情况：2024年2月18日博宏公司与弘鑫公司签订《业务外包合同》，将钒渣生产线电磁吸盘装车、罐衬解体机破碎及渣钢分选废钢装卸车、场地清理等业务外包给弘鑫公司，弘鑫公司根据实际生产状况配备4台电磁盘设备及相关操作人员和管理人员。涉事设备为液压挖掘机PC200-8M0(机械环保代码：MMBC1626，号码：430162)，购于2021年5月17日，生产厂家为小松山推工程机械有限公司，同年6月将液压挖掘机挖斗更换成河南省亚金机电设备有限公司生产的起重电磁铁（型号MW5-120L/1）。经区市场监管部门认定涉事设备不在《特种设备目录》范围内，不属于特种设备。

2.事发项目工艺流程及现场管理情况：各废钢供货商组织运输外购废钢的车辆到达冷料厂后，在1#门岗登记车号、装载货物名称、驾驶员姓名等信息，通过环厂公路从3#门进入冷料厂压块检测区。车辆停好后，驾驶员须离开抽检作业区，由冷料厂质量验收员转动抽包工具确定随机抽包顺序，弘鑫公司磁盘机操作员按照抽包顺序操作磁盘机从货车车厢内抽包取样，取样结束后，合格品进入压块堆放区实施卸车堆放，按炼钢冶炼计划组织输送到炼钢进入转炉进行冶炼。

（四）有关单位安全管理情况

1.弘鑫公司，共有8名员工，在冷料厂钒渣生产线电磁吸盘装车、罐衬解体机破碎及渣钢分选废钢装卸车、场地清理项目分别安排现场管理人员1名、员工3名，制定了《磁盘机岗位安全操作规程》，操作人员参加冷料厂每年组织的安全培训、考试和应急演练，参加冷料厂加工车间每天的班前会。但弘

鑫公司未组织开展本公司的安全生产隐患排查工作。

2.冷料厂，系博宏公司分支机构。设有生产安全机物部、经营部、综合办公室，有加工、铸造、运输保供、钢材深加工 4 个车间。生产安全机物部负责冷料厂安全管理工作，配备主任 1 名、专职安全管理人员 4 名。制定有《博宏公司冷料厂安全生产责任制》《博宏公司冷料厂全员安全生产责任制管理考核办法及细则》《博宏公司冷料厂安全生产行政责任追究制度》等制度。每月定期召开安全生产工作会，每年组织一次演练。制定有《特种设备事故现场处置方案》等 6 个现场处置方案，由各生产车间每年组织 2 次演练。2024 年上半年，冷料厂与 9 家外包单位签订业务承揽合同和安全生产管理协议，开展专项检查 3 次，排查出隐患 3 条，未排查出压块检测区装卸过程中存在安全隐患。

3.博宏公司，设有综合办公室、企业管理规划部、经济运行部、安全环保部等 4 个职能部门。安全环保部为安全管理机构，设部长 1 名、部长助理 1 名、专职安全管理人员 2 名。制定有《贵州博宏公司安全生产责任制》《贵州博宏公司全员安全生产责任制管理考核办法及细则》《贵州博宏公司安全生产行政责任追究制度》等安全生产制度。每月定期召开安委会和安全专题会。2024 年 2 月 15 日，六盘水辽源商贸有限公司发生一起一般起重伤害事故后，4 月 1 日，公司经营管理例会对事故情况进行通报，由安全环保部牵头组织全面排查起重设备，共检查出隐患 32 条。

（五）有关部门监管情况

1.钟山区商务局，按照规定承担对辖区内废弃资源综合利用业的行业业务主管职责，负责将废弃资

源综合利用业的行业的安全生产管理工作纳入年度监督检查计划。2024年，区商务局共出动执法人员68人次，检查再生资源企业40家次，查出隐患64条，截止“6·29”事故发生时，未对弘鑫公司在冷料厂的作业场所开展安全生产检查工作。

2.市生态环境局钟山分局，按照规定承担对辖区内废弃资源综合利用业的行业安全监管职责，负责环境监管“双随机一公开”执法检查。2024年5月，市生态环境局钟山分局对博宏公司冷料厂开展生态环境隐患排查，未发现弘鑫公司在冷料厂作业场所的相关安全隐患。

二、事故经过及善后处置情况

（一）事故经过

2024年6月29日10时03分，李某某驾驶解放牌重型货车（车牌号：渝D52036）驶入冷料厂压块检测区抽检工位，冷料厂加工车间管料工刘某要求李某某下车到驾驶员等候室等候，李某某经4号门走出厂房。

11时07分，冷料厂质量验收员任某某转动抽包工具确定随机抽包顺序，刘某站在货车车头左侧监督抽包，弘鑫公司磁盘机操作员杨某某操作磁盘机从货车左侧车厢外开始取样。

11时09分，任某继在第三次转动抽包工具，确认第三轮随机抽包顺序后，离开压块监测区前往炉料卸车点验收中小型废钢。

11时12分，杨某某正在抽取第三轮的第三包监测样品时，李某某攀爬进入车厢内站在最底层彩钢

瓦压块上（李某某弯腰在最底层彩钢瓦压块距地高度约为 3500mm）拖拽车用篷布（事发后调取的视频监控显示），由于货车车厢栏板高度（货车车厢顶部距地高度为 4000mm）高于磁盘机操作员水平视线（距地高度为 2600mm），杨某某未发现李某某攀爬到车厢内，也未观察到车厢盲区内有人，继续操作磁盘机在货车车厢内抽包，导致李某某在车厢内被取样的磁盘机挤压受伤。

11 时 30 分，任某某、刘某返回压块检测区，发现渝 D52036 右后门处于打开状态，李某某躺在车内的打包块上，经询问，确认李某某受伤。

12 时 13 分，120 救护车辆到达现场，将伤者李某某送到水钢医院进行抢救。

14 时 39 分，伤者李某某经抢救无效死亡。

（二）事故报告情况

11 时 34 分，冷料厂加工车间管料工刘某打电话报告加工车间副主任李某；

11 时 52 分，冷料厂经理助理、加工车间主任李某打电话报告冷料厂经理邓某；

12 时 03 分，副厂长周某某打电话告知尚某某；

13 时 03 分，月照街道办将事故情况向相关单位报告。

（三）应急处置及评估

事发后，现场人员积极将伤者送医抢救并保护第一现场，最大程度减少社会面影响，但在事故上报过程中，未严格按照规定程序报送事故信息，存在信息迟报、漏报情况。

（四）事故善后处置情况

6月30日，弘鑫公司和死者家属达成赔偿协议。

三、事故造成的人员伤亡、直接经济损失

经调查认定，该起事故造成1人死亡，直接经济损失约136.8万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

李某某（死者）安全意识淡薄，未执行冷料厂《加工车间装、卸作业风险须知》^[1]关于驾驶员须在等候室等候的要求，擅自进入车厢内被正在进行抽包检测作业的起重电磁铁挤压受伤，导致事故发生。

（二）间接原因

1.弘鑫公司落实企业安全生产主体责任不到位，主要负责人尚某某未接受安全培训^[2]，不具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力；未建立健全内部安全生产制度、操作规程、全员安全生产责任制及事故应急预案；对磁盘机作业安全管理不到位，其《磁盘机岗位安全操作规程》内容不完善，对存在盲区抽包操作安全风险辨识不足、防范不到位，磁盘机操作员杨某某现场抽包作业时视

[1] 冷料厂《加工车间装、卸作业风险须知》第二条规定：进入厂房内按照现场工作人员指引停放，车辆在待卸点停放后，驾乘人员必须下车至“驾驶员等候室”，禁止在现场随意走动。

[2] 《生产经营单位安全培训规定》第六条 生产经营单位主要负责人和安全生产管理人员应当接受安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力。

线被遮挡，凭借经验进行盲区抽包取样。

2.冷料厂未按《生产安全事故应急预案管理办法》^[3]要求编制和实施综合应急预案。冷料厂加工车间现场安全管控不力，未跟踪督促驾驶员远离装卸作业区，仅以《进入冷料厂风险告知书》《危险源告知书》《加工车间装、卸作业风险须知》等方式进行安全风险告知，未督促弘鑫公司将现场抽包作业存在的危险因素纳入风险识别，采取相应的管控措施。

3.博宏公司对下分支机构和外包外职责履职、落实安全责任力度不够，对弘鑫公司的安全生产制度建设和隐患排查治理等监督检查不到位。

（三）事故性质认定

经调查分析和综合认定，钟山区月照街道六盘水弘鑫实业有限公司“6·29”一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

五、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对事故有关责任人员的处理建议

1.李某某（死者），货车驾驶员，安全意识淡薄，未执行冷料厂《加工车间装、卸作业风险须知》关于驾驶员须在等候室等候的要求，擅自进入车厢内被正在进行抽包检测作业的起重电磁铁挤压受伤，

[3] 《生产安全事故应急预案管理办法》第六条 生产经营单位应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。综合应急预案，是指生产经营单位为应对各种生产安全事故而制定的综合性工作方案，是本单位应对生产安全事故的总体工作程序、措施和应急预案体系的总纲。

对事故负有直接责任，鉴于李某某已在事故中死亡，不再追究其责任。

2.杨某某，弘鑫公司磁盘机操作员，因《磁盘机岗位安全操作规程》内容不完善，对存在盲区抽包操作安全风险防范不足，在视线被完全遮挡的情况下进行抽包作业，未及时发现货车驾驶员李某某（死者）进入作业区域，对事故负有责任。建议由弘鑫公司根据相关规定，给予解除劳动合同的处理。

3.尚某某，弘鑫公司实际控制人，不具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，履行企业主要负责人安全生产主体责任不到位，对事故负有主要领导责任。建议由应急管理部门依法依规予以处罚。

4.邓某，冷料厂副经理（主持工作），履行企业主要负责人安全生产主体责任不到位，安全风险分级管控和隐患排查治理不到位，对本次事故负有管理责任。建议由应急管理部门依法依规予以处罚。

（二）对事故有关责任单位的处罚建议

1.弘鑫公司，落实企业安全生产主体责任不到位，安全管理机构不健全，未配备安全管理人员，未建立健全安全生产规章制度、操作规程、全员安全生产责任制及事故应急预案，《磁盘机岗位安全操作规程》不完善；未开展安全生产隐患排查工作，对项目施工区域内的安全管理不到位，危险作业安全风险防范不足；安全教育培训走过场，对本次事故负主要责任。建议由应急管理部门依法依规予以处罚。

2.冷料厂，未制定相关应急预案并开展演练，未认真落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制；对外包单位作业现场安全管理不到位，对本次事故负主要管理责任。建议由应急管理部门

依法依规予以处罚。

3.博宏公司，对分支机构安全管理不到位，督促项目外包单位落实企业安全生产主体责任不到位，未督促外包单位严格执行安全生产规章制度、操作规程，对项目外包单位现场安全管理等问题缺乏有效监督。建议由钟山区安全生产委员会对博宏公司进行警示约谈；责成博宏公司按照内部管理制度相关规定对博宏公司安全部和冷料厂进行处理。

（三）部门处理建议

建议市生态环境局钟山分局、区商务局分别向钟山区人民政府作出深刻书面检查，并报钟山区安委办备案。

六、事故防范措施建议

（一）深刻吸取事故教训抓落实。各涉事企业要深刻吸取近期发生的各类生产安全事故教训，特别是发生在工贸领域、外包外委工程以及交叉作业环节等各类生产安全事故教训，进一步建立健全全员安全生产责任制，压紧压实安全生产责任，修订完善企业安全生产安全管理制度、安全操作规程。要深入开展安全生产治本攻坚三年行动，加强现场管理人员的业务水平提升，确保现场管理人员具备相应的技能和安全管理知识，压实现场安全管理职责。要切实加强员工安全培训，制定系统的安全培训计划，包括新员工入职培训、岗位技能培训、安全知识普及培训等，提高员工的安全素质和技能水平。要认真落实安全风险分级管控和应还排查治理双重预防工作机制，全力以赴防风险、除隐患、遏事故。要严格按

照《生产安全事故应急预案管理办法》要求编制和实施生产安全事故应急预案。要加强《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规的教育学习，严格执行事故信息上报程序，不得瞒报、谎报、迟报、漏报事故信息。

（二）加强外包外委项目全过程管理抓落实。博宏公司及冷料厂要切实加强外包外委工程项目安全管理。严格审查外包单位的营业执照、资质证书、安全生产许可证等，确保其具备相应的业务能力和安全生产条件。督促对外包人员进行入厂安全教育，使其熟悉企业的安全规章制度和工作环境。定期组织外包单位人员参加安全培训，包括安全法规、操作规程、应急预案等方面的培训。建立定期的安全沟通机制，与外包单位共同研究解决安全管理中存在的问题。安排专人对外包单位的作业现场进行监督检查，及时发现并纠正不安全行为和隐患。建立监督检查记录，对发现的问题跟踪整改。要督促外包单位制定应急预案，并与企业的应急预案相衔接。定期组织联合应急演练，提高应对突发事件的能力。

（三）贯彻“三管三必须”抓落实。区安委办牵头，按照《贵州省安全生产委员会关于印发<贵州省党政部门及中央在黔有关单位安全生产工作任务分工>的通知》（黔安〔2022〕18号）《六盘水市安全生产委员会关于印发<六盘水市党政部门及中央、省在六盘水有关单位安全生产工作任务分工方案>的通知》（六盘水安委通〔2023〕2号）文件要求，明确我区安委会成员单位对博宏公司下属企业、行业的安全生产工作职责，强化全区安全生产责任落实，共同推进安全生产工作。区商务局、市生态环境局钟山分局要按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的工作要求，切实

承担起行业主管和安全监管职责，督促企业落细落实《六盘水市钟山区安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026年）》各项要求，切实提高风险隐患排查整改质量，切实提升发现问题和解决问题的强烈意愿和能力水平，推动生产安全事故隐患闭环整改、清仓见底、动态清零，不断提升本质安全水平。