

蓝山县人民政府

蓝政函〔2026〕12号

蓝山县人民政府 关于同意《蓝山塔峰“7·21”一般触电 死亡事故调查报告》的批复

县农业农村局：

你局报来的《关于批准同意〈蓝山塔峰“7·21”一般触电死亡事故调查报告〉的请示》（蓝农呈〔2026〕19号）已收悉，经县人民政府研究，现批复如下：

1. 同意事故调查组作出的《蓝山塔峰“7·21”一般触电死亡事故调查报告》；

2. 责成有关单位汲取此次事故教训，落实责任，同时举一反三，强化属地监管职责，加强对本区域、本行业领域生产经营单位的安全生产监督检查，督促企业落实安全生产主体责任，严厉打击各类安全生产非法违法行为，防止此类事故再次发生。

特此批复。

附件：蓝山塔峰“7·21”一般触电死亡事故调查报告



蓝山塔峰“7·21”一般触电死亡事故 调查报告

2025年7月21日9时30分许，蓝山县塔峰镇星潭村蓝山县丰园种养殖专业合作社（以下简称李恪生猪场）发生一起人员触电死亡事故。何太星与何沈鸿（父子关系）在操作豫LL1602重型特殊结构货车时发生操作失误，车辆传送臂误触高压电线，何沈鸿在接触车辆时遭遇电击，经蓝山县中心医院120急救人员现场抢救无效，当场死亡。

事故发生后，蓝山县委、县政府高度重视，要求有关部门立即组织救援、做好善后处置，并尽快查明事故原因，严肃追究责任。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等规定，经县人民政府批准，成立蓝山塔峰“7·21”触电死亡事故调查组（以下简称调查组）。调查组由县应急管理局牵头，县公安局、县检察院、县纪委监委、县农业农村局、县总工会、塔峰镇人民政府等单位派员组成，按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、人员问询和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡情况，认定了事故性质和责任，提出了防范整改措施建议。

经调查认定，该起事故系何太星未经电力部门批准，在不具备安全生产条件的高压线下操作豫LL1602重型特殊结构货车时，吊臂误碰李恪生养猪场门前停车坪上方10千伏，何沈鸿在接触车辆操作台时发生触电死亡的一般生产安全

责任事故。

一、事故相关单位和人员有关情况

1. 郴州双胞胎猪业有限公司：法人代表赖志军，统一社会信用代码 [REDACTED]，成立于 2024 年 9 月 24 日，注册资本 100 万元人民币，地址为湖南省郴州市安仁县灵官镇官桥村发渡组 22 号。经营范围包括牲畜饲养、种畜禽生产、饲料生产等，是此次事故的饲料提供方和运输发包方，同时作为李恪生猪场的委托方，负责该猪场的商品猪、物料、物资及销售环节的管理。

2. 河南华翔物流有限公司：法人代表杨四中，统一社会信用代码 [REDACTED]，是事故车辆（车牌号：豫 LL1602，车辆类型：重型特殊结构货车）的登记所有公司。该公司于 2025 年 2 月倒闭，名下车辆无法转移。

3. 蓝山县丰园种养专业合作社（李恪生猪场）：法人代表詹涛（身份证号：身份证号：[REDACTED]），合作社共有 5 名股东，其中李吉念（身份证号：[REDACTED]）为股东之一且是猪场实际负责人。该猪场成立于 2017 年 6 月 14 日，位于湖南省永州市蓝山县塔峰镇星潭村黄泥井自然村，经营范围包括畜牧饲养、家禽饲养、活禽销售、水产养殖等，是与双胞胎公司签订委托养殖合同的被委托方，也是何太星、何沈鸿运送饲料的接收单位。

4. 桂阳县太和镇恒鑫货物运输部（以下简称恒鑫运输部），个体工商户。统一社会信用代码 [REDACTED]，法人代表何恒飞（身份证号：[REDACTED]），位于

湖南省郴州市桂阳县太和镇清和乡芙蓉村 16 组，主要从事一般道路货物运输。该运输部是郴州市双胞胎猪业有限公司微信小程序“双胞胎 TMS 运输平台”的接单企业，共有运输人员 4 人、车辆 4 台，额外雇请何太星（男，身份证号 [REDACTED]）及车牌为豫 LL1602 的重型特殊结构货车运输饲料。

5. 国网湖南省电力有限公司蓝山县供电分公司：统一社会信用代码 [REDACTED]，负责人谌启程。事故中涉及的高压线为 10 千伏塔黄线矮岭庵支线线路，架设时间为 2015 年 12 月，由供电公司祠市供电所负责管理，所长唐志标（身份证号：[REDACTED]）。

6. 何太星，男，死者何沈鸿的父亲，身份证号：[REDACTED]，户籍地：湖南省郴州市北湖区鲁塘镇上鲁村 4 组，群众，事故车辆豫 LL1602 实际所有人，原河南华翔物流有限公司员工。自 2025 年 2 月起脱离该公司独立开展货物运输业务，2025 年 4 月 1 日起在桂阳县太和镇恒鑫货物运输部接单，持有 B1、B2 型驾驶证。

二、事故发生现场勘验基本情况

猪场围墙高 2.5 米，养殖场大门距离乡道 5.5 米，饲料车停运坪长 12.8 米、宽 6 米。门前无安全警示标志。养殖场院内有 2 个饲料仓，均为圆柱形结构，高 6.11 米，直径 3 米，与高压线（垂直投影）的距离为 7.5 米。两饲料仓分别建于 2018 年与 2024 年。事故饲料运输车长 10.5 米、宽 2.5 米、高 3.6 米，饲料传送臂长 8 米（可旋转）。养殖场消毒

室上空与电线平行。事发地高压线路电压 10 千伏，离地高度 6 米，高压线柱之间的距离 73 米，每根高压线柱均贴有“高压危险”的警示标志，事故饲料运输车事发时与高压线垂直距离约 60 厘米。该线路于 2015 年 6 月 18 日开工，2015 年 12 月 12 日验收启用。该高压线路建设符合《DL/T 5220-2021 10kV 及以下架空配电线路设计技术规程》要求。



事发当天无恶劣天气影响，现场环境未因自然因素干扰作业安全。

三、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2025 年 7 月 15 日，李恪生猪场负责人李吉念联系郴州市双胞胎猪业有限公司李坚报送饲料需求计划，原计划 7 月 19 日配送，后更改至 7 月 21 日。7 月 20 日上午，郴州市双胞胎猪业有限公司嘉禾服务部何建华通过微信小程序“双胞胎 TMS 运输平台”派单给桂阳县太和镇恒鑫货物运输部，当日下午 1 时许，运输部负责人何恒飞电话通知何太星前往湖南省郴州市嘉禾县双胞胎饲料厂装货并运送至李恪生猪场，

何太星通过该平台接收派单后空车返厂装料。

7月21日5时，何太星未报恒鑫运输部批准，安排其子何沈鸿一同驾车前往李恪生猪场，8时40分许到达猪场门口。猪场负责人李吉念安排何太星将车辆开至猪场大门前侧并打开饲料塔盖，何太星用手机打开运输车辆的蓝牙锁，何沈鸿升起货车绞笼开始卸货。李吉念通过窗口提示何沈鸿注意高压危险。卸货完成后，何沈鸿因绞笼收不上，下车用手势示意何太星倒车，倒车20公分左右停车时，车辆绞笼触碰到猪场门正前上方高压线，导致车辆处于高压电导电状态。9时30分许，何沈鸿到车辆尾部的控制台操作绞笼时发生电击倒地，身体无反应。何太星立即对其进行心肺复苏抢救，李吉念发现后拨打120急救电话，120急救人员到达现场抢救约半小时后，认定何沈鸿抢救无效死亡。随后何太星拨打110报警电话报告事故情况。

（二）事故应急处置情况

事故发生后，何太星对何沈鸿进行心肺复苏抢救，李吉念拨打120急救电话，经120抢救无效宣告死亡后，何太星拨打110报警电话，二人分别履行了初步救治和事故报告义务。公安部门接警后迅速赶赴现场，开展现场勘验、尸体检验及相关人员询问工作。县应急管理局、农业农村局、塔峰镇人民政府接到事故通报后，立即派人到达现场调查取证，公安部门、县应急管理局按要求及时上报事故信息，提请成立事故调查组并开展前期调查工作。塔峰镇组织开展双方协商及家属安抚工作。

（三）事故应急救援评估情况

各单位、各部门按职责履行应急救援职责，应急处置及时，无救援不力、瞒报事故等情况，未造成次生事故或不良社会影响。

四、事故造成的人员伤亡和损失情况

事故造成 1 人死亡：死者何沈鸿，男，公民身份号码 [REDACTED]。造成直接经济损失约 121 万元。

五、事故原因分析

（一）事故直接原因

何太星与何沈鸿未经电力监管部门批准，在李恪生猪场门口的 10 千伏高压线旁进行饲料卸载，且未采取防电击的车辆接地等安全防范措施。卸载完成后，何沈鸿在指挥何太星倒车过程中，车辆机械臂绞笼触碰到猪场门口上方 10 千伏高压线，导致车辆处于高压电导电状态，何沈鸿到车辆尾部控制台操作机械臂绞笼时发生电击，倒地死亡，这是事故的直接原因。

（二）事故间接原因

猪场唯一饲料运输车辆停车位置正处于 10 千伏的高压线下方，料仓位于停车位置右侧，距离高压线仅 7.5 米，料仓仅可采用专用饲料运输车辆机械臂绞笼下灌式贮存，导致专用饲料运输车辆操作时必须停放在 10 千伏高压电线下方，使该区域不具备安全作业条件，构成重大风险。该操作场地不具备安全生产条件是此次事故的间接原因。

六、有关责任单位、责任人存在的主要问题

（一）主体责任单位和责任人

1. 何太星：作为桂阳县太和镇恒鑫货物运输部司机、事故车辆实际所有人及驾驶员，未采取防电击的车辆接地等安全防范措施，未经恒鑫运输部允许，私自安排儿子何沈鸿参与车辆操作；违反《电力设施保护条例》，安排何沈鸿在架空电力线路保护区操作重型特殊结构货车，因操作失当导致车辆吊臂误触 10 千伏高压电线，造成何沈鸿电击死亡，对事故负有责任。

2. 蓝山县丰园种养专业合作社（李恪生猪场）：建设饲料仓时未有效规避高压线路安全风险，人为造成唯一的饲料运输车辆停放和操作区域不具备安全生产条件；在停车区域未设置警示标志，虽对何沈鸿进行安全提示，但未从本质上消除停车操作区域安全风险，对事故负有责任。

3. 桂阳县太和镇恒鑫货物运输部：未设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，未对从业人员何太星进行安全生产教育和培训，未有效监管运输作业安全，对事故负有责任。

4. 郴州双胞胎猪业有限公司：作为猪场物料供应环节的管理方，在日常指导猪场工作时，未纠正饲料车辆卸货存在的隐患，未向运输公司提示相关风险，对事故负有责任。

（二）行业监管和属地监管责任单位

塔峰镇人民政府：对辖区内养殖场安全生产工作监管不到位，未及时发现李恪生猪场高压线下作业的安全隐患，对辖区内企业隐患排查未做到全覆盖。

县农业农村局：作为畜牧养殖行业主管部门，对养殖场设施建设的安全指导不足，未督促企业规避高压线路等重大安全风险。

七、对有关责任单位和责任人员的处理建议

（一）建议给予行政处罚单位

蓝山县丰园种养专业合作社（李恪生猪场）：未消除作业区域安全风险，未设置安全警示标志，不具备安全生产条件，对事故发生负有责任，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十条等规定，建议由县应急管理局依据相关法律法规对其进行立案调查。

桂阳县太和镇恒鑫货物运输部：未履行安全生产教育和培训义务，未配备安全生产管理人员，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十四条、第二十八条等规定，建议由县交通运输主管部门或应急管理局依据相关法律法规对其进行立案调查。

郴州双胞胎猪业有限公司：未履行安全指导和风险提示义务，对事故发生负有责任，相关线索移交郴州双胞胎猪业有限公司所在地行业主管部门调查处理。

（二）建议给予行政处罚人员

何太星，桂阳县太和镇恒鑫货物运输部司机、事故车辆实际所有人及驾驶员，已知车辆上方有高压线，发现事故隐患未向相关负责人报告，未经批准私自安排儿子何沈鸿参与车辆操作，涉嫌违反《电力设施保护条例》第十七条之规定、《中华人民共和国安全生产法》第五十九条之规定，建议由

县应急管理局或电力主管部门依据相关法律法规对其进行立案调查。

李吉念，蓝山县丰园种养专业合作社股东、猪场实际负责人，未有效消除猪场安全隐患，对事故发生负有管理责任，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五款规定，建议由县应急管理局依据相关法律法规对其进行立案调查。

何恒飞，桂阳县太和镇恒鑫货物运输部法人代表，未落实安全生产管理和培训职责，对事故发生负有管理责任，涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第三款规定，建议由县应急管理局依据相关法律法规对其进行立案调查。

（三）建议给予处理单位

建议塔峰镇人民政府向蓝山县人民政府作检讨；由塔峰镇党委对相关责任人进行处理。

建议蓝山县农业农村局向蓝山县人民政府作检讨；由县农业农村局党组对相关责任人进行处理。

八、事故防范和整改措施建议

（一）针对相关企业的建议

蓝山县丰园种养专业合作社（李恪生猪场）：立即整改高压线下作业隐患，对饲料仓及停车区域进行安全评估和调整，远离高压线路或采取有效隔离防护措施；在作业区域设置明显的安全警示标志，配备必要的安全防护设备；加强对入场作业人员的安全告知和现场管理，严禁在不安全区域开

展作业。

桂阳县太和镇恒鑫货物运输部：健全安全生产管理制度，设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员；强化从业人员安全生产教育和培训，重点加强涉电作业、车辆操作等安全知识培训，确保从业人员具备必要的安全意识和操作技能；加强运输车辆和作业过程的安全监管，严禁无资质人员参与作业。

郴州双胞胎猪业有限公司：全面排查委托养殖猪场的安全隐患，特别是物料运输和存储环节的风险，对不合理的设施布局进行整改；加强对猪场的安全指导，向运输合作单位明确提示作业风险；建立健全安全管理制度，将安全管理贯穿于委托养殖全流程。

（二）对各乡镇和行业主管部门的建议

各乡镇、各行业主管部门要举一反三，深刻汲取事故教训，认真履行安全生产监管职责，加强对辖区内企业和重点行业领域的安全监督检查，严厉打击各类安全生产非法违法行为。

农业农村、交通运输、应急管理、科工等部门要加强协作，开展高压线下作业安全专项整治，重点排查养殖场、物流运输等领域的高压风险点，督促企业落实安全防护措施。

加强安全生产宣传教育和培训，利用多种媒体渠道普及高压作业、车辆操作等安全知识，提高企业负责人和从业人员的安全意识；督促企业加强新员工、临时用工人员的安全教育培训，确保培训到位、考核合格后方可上岗。

完善隐患排查治理机制，建立跨部门信息共享和联合执法机制，及时发现和整治各类安全隐患，形成监管合力，坚决防范类似事故再次发生。

蓝山塔峰“7·21”触电死亡事故调查组

2026年5月7日

