

# 荔波县“1·24”一般道路车辆伤害事 故 调查报告

荔波县“1·24”道路交通事故调查组

2026年7月17日

# 目 录

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 一、事故调查工作概况.....       | 1 |
| 二、事故基本情况.....         | 1 |
| （一）车辆基本情况.....        | 1 |
| （二）涉及事故驾驶人情况.....     | 2 |
| （三）事故地点基本情况.....      | 3 |
| （四）事故发生经过.....        | 4 |
| （五）人员伤亡和直接经济损失情况..... | 4 |
| 三、事故应急处置及评估情况.....    | 4 |
| （一）事故现场应急处置情况.....    | 4 |
| （二）善后处置情况.....        | 5 |
| （三）事故应急处置情况.....      | 5 |
| 四、事故原因分析.....         | 5 |
| （一）直接原因分析.....        | 5 |
| （二）事故相关检验检测及鉴定情况..... | 6 |
| （三）其他可能因素排除.....      | 7 |
| （四）间接原因.....          | 7 |
| 五、对有关责任人员的处理建议.....   | 7 |
| （一）对有关责任人的处理建议.....   | 7 |
| （二）对有关单位的处理建议.....    | 8 |
| 六、事故主要教训.....         | 8 |

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 七、事故整改和防范措施.....           | 9  |
| (一) 加强驾驶人员的安全教育培训.....     | 9  |
| (二) 强化路面交通违法执法管控.....      | 9  |
| (三) 加强宣传教育力度，提高安全防范意识..... | 10 |

# 荔波县“1·24”一般道路车辆伤害事故 调查报告

## 一、事故调查工作概况

2026年1月24日14时10分许，荔波县243国道1155公里380米处发生一起小型轿车碰撞重型特殊结构货车致人死亡的道路交通事故，造成1人死亡，两车不同程度受损。

事故发生后，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《中华人民共和国道路交通安全法》等相关规定，经荔波县人民政府批复，成立由县应急管理局牵头，县公安局、县交通运输局、县总工会、玉屏街道办事处等相关单位组成的“1·24”道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），邀请县纪委监委、县检察院派员全程参与调查。

调查组严格遵循“四不放过”和科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效工作原则，通过现场勘验、调取道路监控、查阅企业安全管理台账、询问涉事人员、委托第三方开展车辆技术、法医鉴定、走访周边群众等方式，全面查清事故经过、事故原因、各方责任，深挖企业管理、行业监管、道路安全等深层次问题，形成本调查报告。

经调查认定：荔波县“1·24”道路交通事故是一起因贵J8F310号小型轿车越过道路中心黄色虚线与贵JA8454号重型特殊结构货车相互碰撞造成的一般道路车辆伤害事故。

## 二、事故基本情况

### （一）车辆基本情况

1.贵 J8F310 号小型轿车，车辆所有人：杨某某，住址：贵州省荔波县玉屏街道办事处民生路 25 号，核定载人数：5 人，实载：1 人，车辆厂牌型号：长安 SC7169KC5 轿车，车辆识别代码：LS5A2DEE6JA000992，发动机号码：JCSH005238，初次注册登记日期：2018 年 8 月 15 日，发证日期：2018 年 8 月 15 日，发证机关：贵州省黔南州公安局交通警察支队，保险情况：中国人民财产保险股份有限公司，交强险保险单号：PDZA202552270000106678，有效期：2025 年 7 月 13 日起至 2026 年 7 月 13 日。

2.贵 JA8454 号重型特殊结构货车，车辆所有人：都匀市首创环保有限公司，住址：贵州省黔南州都匀市墨冲镇新坪村鸡冠岩，核定载人数：2 人，实载：1 人，车辆厂牌型号：中联 ZBH5310ZXXZZE6 车厢可卸式垃圾车，车辆识别码：LZZ1BXNDSPN250172，发动机号码：230907803647，初次注册登记日期：2025 年 1 月 18 日，发证日期：2025 年 1 月 18 日，发证机关：贵州省黔南州公安局交通警察支队，保险情况：太平财产保险有限公司，交强险保险单号：65313080120250001070，有效期：2025 年 2 月 10 日起至 2026 年 2 月 9 日。经调查，车辆所有人为都匀市首创环保公司，由都匀市首创环卫服务有限公司使用和管理。

## （二）涉及事故驾驶人情况

1.驾驶人杨某某，女，34 岁，1992 年 10 月 11 日出生，布依族，住址：贵州省荔波县玉屏街道办事处民生路 25 号，居民身份证号码：522726xxxxxxxxxxxx，驾驶证号：

522726xxxxxxxxxxxxx，档案编号：522701921147，初次领证日期：2016年8月30日，准驾车型；C1E，有效期限：2032年8月30日止，驾驶证核发机关：贵州省黔南州公安局交通警察支队。事故发生前无违法肇事记录，驾驶证申领符合相关规定，驾驶证状态正常，在本次事故中死亡。

2.驾驶人周某，男，27岁，1999年9月3日出生，汉族，住址：贵州省瓮安县天文镇乌江村高堡组1号附1号，居民身份证号码：522725xxxxxxxxxxxxx，驾驶证号：522725xxxxxxxxxxxxx，档案编号：522705276747，初次领证日期：2020年12月4日，准驾车型；B2，有效期限：2026年12月4日止，驾驶证核发机关：贵州省黔南州公安局交通警察支队。事故发生前无违法肇事记录，驾驶证状态正常。

### （三）事故地点基本情况

事故地点为荔波县243国道1155公里380米处，道路线型为一般弯，纵坡度：2%，事故路段限速：70km/h，路基宽度12米，弯道半径151.7米、该路段的标志标牌设置情况：急弯提示牌2块，交叉路口提示牌2块。道路为东北—西南走向，东北为三都方向，西南为荔波县城方向，路面结构为沥青路面，由鱼塘组汇入主路，有路口停车让行标志，道路为双向两车道，中间有黄色虚线分隔，道路两侧有白色边缘线，道路全宽11.40米，荔波往三都方向道路右侧有路口标志、路面有震荡标线，事发当时天气为阴天，道路平整干燥，事发时间为白天，路面无障碍物遮挡视线，有效视距200米。

#### （四）事故发生经过

2026年1月24日，杨某某驾驶贵J8F310号小型轿车由三都方向往荔波县城行驶，14时38分许，当行驶至荔波县243国道1155公里380米处时，该车越过道路中心黄色虚线与周某驾驶由荔波方向往三都、甲良方向行驶的贵A8454号重型特殊架构货车发生碰撞，造成两车不同程度损伤，杨某某经抢救无效后死亡的道路交通事故。

#### （五）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成1人死亡，根据《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB6721-2025）等标准和规定统计，核定直接经济损失为109.949万元。

### 三、事故应急处置及评估情况

#### （一）事故现场应急处置情况

2026年1月24日14时38分，县公安局交通警察大队民警周雷接到110指令，荔波县243国道1155公里380米处发生交通事故，随后县公安局交通警察大队副大队长王勃、民警周雷赶往现场；14时53分，玉屏辖区执勤组到达事故现场，开始分流车辆，指挥交通，同时保护现场，县公安局交通管理大队对事故现场开展勘查；消防部门、120急救车辆先后抵达现场；县消防部门、县人民医院救助被困伤者杨某某，杨某某受伤严重，医护人员第一时间对伤者开展救治转运，在送往县人民医院过程中，伤者杨某某经抢救无效死亡，交通管理大队通知殡仪馆工作人员将杨某某尸体运至荔波县长宁山庄殡仪馆，同时联系死者家属。16时40分，事故现场勘查完毕，玉屏辖区执勤组在现

场维护交通秩序，直至现场清理和事故车辆拖移完成后离开，道路正常通行。

## （二）善后处置情况

事故发生后，荔波县政府成立了由玉屏街道办事处、交通管理大队等部门组成的事故善后处理工作组，联系死者家属，全力做好死者家属安抚工作。目前，当事双方已签订赔偿协议，善后工作处理完毕。

## （三）事故应急处置评估

经评估，事故发生后，各部门事故救援响应迅速及时，现场处置得当、救援行动有序，事故应急处置到位，救援过程中未发生次生事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范要求。

# 四、事故原因分析

事故直接原因是：杨某某驾驶贵 J8F310 号小型轿车由三都方向往荔波县城方向行驶，当行驶至事故地点时，杨某某驾驶车辆由直行往左侧转向，越过道路中心黄色虚线，与对向周某驾驶的贵 JA8454 号重型特殊结构货车发生碰撞，导致事故的发生，造成驾驶人杨某某死亡。

## （一）直接原因分析

杨某某驾驶贵 J8F310 号小型轿车由三都方向往荔波县城方向行驶，当行驶至事故地点时，杨某某驾驶车辆由直行往左侧转向，越过道路中心黄色虚线<sup>[1]</sup>，与对向周某驾驶由荔波方向往三都、甲良方向行驶的贵 JA8454 号重型特殊结

---

<sup>[1]</sup>《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条：车辆、行人应当按照交通信号通行；遇到有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。



构货车发生碰撞，在两车发生碰撞前的 2—3 秒时间段内，未做出正常驾驶员应做出的制动、避让措施<sup>[2]</sup>。周某驾驶的贵 JA8454 号重型特殊结构货车在有交叉路口警告标志及震荡标线提示的路段时未减速行驶<sup>[3]</sup>，碰撞前采取了鸣笛、制动等措施，但因其驾驶的车辆为重型车辆，且车上载有垃圾<sup>[4]</sup>，加上留给驾驶员周某的反映操作时间少，导致两车发生碰撞，小型轿车损坏程度较严重，造成驾驶人杨某某死亡。

## （二）事故相关检验检测及鉴定情况

1. 驾驶员血液检定结果：经县公安局交通管理大队委托，贵州名鉴司法鉴定中心对驾驶员杨某某做血中乙醇含量检验，经检验：杨某某血中未检出乙醇成分<sup>[5]</sup>。经县公安局交通管理大队呼吸式酒精测试，驾驶员周某检测 0mg/100ml。

2. 贵 J8F310 号小型汽车车辆安全性能、行驶速度司法鉴定意见：经县公安局交通管理大队委托，黔南中正司法鉴定所司法鉴定，贵 J8F310 号小型汽车事故前行车转向系、制动系、行驶系装置符合相关标准规定，事故碰撞前的瞬间行驶速度约在 75km/h 至 83km/h 之间<sup>[6]</sup>。

---

<sup>[2]</sup>《中华人民共和国道路交通安全法》第四十二条第一款：机动车上道路行驶，不得超过限速标志标明的最高时速。在没有限速标志的路段，应当保持安全车速。

<sup>[3]</sup>《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

<sup>[4]</sup>《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款：机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。

<sup>[5]</sup>贵州名鉴司法鉴定中心司法鉴定意见书（黔名鉴[2026]毒鉴字第 0104 号）检验结果：送检的条码编号为“CP0087162”的血液中未检测出乙醇成分。

<sup>[6]</sup>黔南中正司法鉴定所痕迹检验司法鉴定意见书（黔中正司鉴[2026]痕鉴字第 84 号）鉴定意见：贵 J8F310 号小型汽车事故前行车转向系、制动系、行驶系安全技术状态合格。（黔中正司鉴[2026]痕鉴字

3.贵 JA8454 号重型特殊结构货车车辆安全性能、行驶速度司法鉴定意见：经县公安局交通管理大队委托，黔南中正司法鉴定所司法鉴定，贵 JA8454 号重型特殊结构货车事故前行车转向系、制动系、行驶系装置符合相关标准规定<sup>[7]</sup>，事故发生时的行驶速度约为 66km/h<sup>[8]</sup>。

### （三）其他可能因素排除

1.当事人周某驾驶载货汽车载物超过最大允许总质量未达到 30%（该车登记总质量 31000kg，核载总质量 33860kg，超过核定载质量 9.2%）的行为，但该违法行为与该事故发生无因果关系。

2.当事人杨某某驾驶小型轿车在高速公路、城市快速路以外的道路上超过规定时速 10%以下（鉴定意见 75km/h，该路段限速 70km/h，超速 7.1%）的行为与该起事故发生无因果关系。

2.通过事故调查组结合事故现场周围环境勘查、对相关人员进行调查询问等，排除了路面改造、人为故意伤害、突发灾害等因素影响。

### （四）间接原因

贵 JA8454 号重型特殊结构货车驾驶人周某驾驶机动车上道路行驶在有交叉路口警告标志及震荡标线提示的路段时未减速保持安全车速，安全行车常识和遵守交通法规意识

---

第 86 号）贵 J8F310 号小型轿车事故碰撞前的瞬间行驶速度约在 75km/h 至 83km/h 之间（取整）。

<sup>[7]</sup>黔南中正司法鉴定所痕迹检验司法鉴定意见书（黔中正司鉴[2026]痕鉴字第 85 号）鉴定意见：贵 JA8454 号重型特殊结构货车事故前转向系、制动系、行驶系安全技术状况合格。

<sup>[8]</sup>（黔中正司鉴[2026]痕鉴字第 86 号）根据货车贵 JA8454 行车记录仪视频图像，碰撞瞬间货车的行驶速度约为 66km/h。

不强，未做到规范安全驾驶、文明驾驶。

## 五、对有关责任人员的处理建议

### （一）对有关责任人的处理建议

杨某某，涉事贵 J8F310 号小型轿车驾驶员，驾驶机动车上道路行驶时未按交通信号通行越过道路中心黄虚线至对向车道，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条<sup>[9]</sup>，对事故的发生负主要责任，鉴于其在事故中死亡，建议免予追究责任。

周某，涉事贵 JA8454 号重型特殊结构货车驾驶员，在有交叉路口警告标志及震荡标线提示的路段时未减速行驶，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款<sup>[10]</sup>，对事故的发生负次要责任，建议由荔波县公安交通管理局根据道路交通安全相关法律法规对其进行处理。

### （二）对有关单位的处理建议

都匀市首创环卫服务有限公司：公司提供了全套安全生产管理制度；公司车辆运维、车辆安全管理制度（含出车管理、例检、维保、报废、违章管理等内容）；公司安全生产培训教育管理制度（包含岗前培训、日常培训、例会制度、班前会制度等内容）；涉事车辆 2026 年度完整运维、保养、维修、检测记录；涉事车辆每日出车前安全检查记录表（事发前 1 个月完整台账）；当事人入职前全套培训资料（包含培训方案、课件、签到册、考试试卷、培训

---

<sup>[9]</sup>《中华人民共和国道路交通安全法》第三十八条：车辆、行人应当按照交通信号通行；遇到有交通警察现场指挥时，应当按照交通警察的指挥通行；在没有交通信号的道路上，应当在确保安全、畅通的原则下通行。

<sup>[10]</sup>《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款：机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。

照片、岗前安全交底）；当事人周某事发前最近一个月安全周例会参会资料（签到册、参会图片、会议记录）；当事人周某事发前最近一周每日早班会参会资料（签到册、交底记录、图片）；且贵JA8454号重型特殊结构货车事发后经鉴定机构鉴定安全技术合格。经调查，未发现该公司存在与本次事故发生有关联的违法行为，建议不予处理。

## **六、事故主要教训**

本次事故暴露出，一是小型轿车驾驶人安全意识淡薄，在行经路口、减速带等复杂危险路段时，未按规定提前减速慢行并保持高度警惕，未能规范、安全驾驶车辆，导致车辆失控越过中心线占道行驶，严重违反交通法规，是引发事故的直接原因。二是大货车驾驶人防御性驾驶能力欠缺，在行经路口、减速带等复杂危险路段时，未按规定提前减速慢行并保持高度警惕，未能及时发现并避让对向越线车辆，错失了避免碰撞的最佳时机。三是双方驾驶人在行车过程中均未严格落实安全注意义务，对突发险情的预判和应急处置能力不足，加之一般道路缺乏物理隔离设施，导致越线与未减速的违法行为叠加，最终酿成伤亡后果。

## **七、事故整改和防范措施**

### **（一）加强重点驾驶人员的安全教育培训**

公安交通管理部门要进一步强化对客货运车辆及小型客车驾驶人的交通安全教育，严把驾驶人安全法学习、防御性驾驶技能培训关，提高驾驶人应急处置技能。加强对疲劳驾驶、违法占道等违法违规驾驶人的警示教

育，特别加大对“逢三必进”（连续驾驶不超过4小时，每次停车休息不少于20分钟）、严禁越线占道等道路交通安全法律法规、安全行车常识、典型事故案例等内容的宣传，时刻强化驾驶人对生理极限的敬畏之心和安全生产意识。

## （二）强化路面交通违法执法管控

公安交管部门针对当前疲劳驾驶、越线占道、超速行驶等严重违法突出问题，要加强凌晨、午后等易疲劳时段以及一般国省道、农村道路等事故多发重点路段的巡逻管控，重拳打击“三超一疲劳”、违法占道行驶、未按规定车道行驶等易肇事肇祸突出违法犯罪行为；乡（镇、街道）、村社等基层管理力量要认真落实违法劝导职责，加强对过往车辆特别是重型货车及小型客车的检查与提醒，及时消除疲劳驾驶、越线占道等事故风险。

## （三）加大宣传教育力度，增强安全防范意识

属地乡镇（街道）、公安交通管理、交通运输等部门要加强交通安全提示宣传，结合本次小型轿车疲劳越线与货车未减速相撞的典型案列，向“两客一危一货”及小型客车等重点驾驶人精准推送案列通报、事故预警等警示信息；加强农村地区及一般道路沿线交通安全宣传教育，结合一般道路缺乏物理隔离、机非混行、易发生越线碰撞等特点，多方式、多频次开展防御性驾驶及严禁疲劳驾驶宣传，提升道路交通参与者安全文明素质，筑牢道路交通安全群众防线。

荔波县 “1·24”道路交通事故调查组

2026 年 7 月 17 日

事故调查组人员签字: