



(http://www.cjs.gov.cn)

昌吉市人民政府

www.cjs.gov.cn

(http://www.cjs.gov.cn)

请输入内容进行搜索

[首页 \(/\)](#) [昌吉市概况 \(/info/iList.jsp?cat_id=28024\)](#) [政务信息 \(/info/iIndex.jsp?cat_id=28009\)](#) [政府信息公开 \(/xxgk2020/895481.htm\)](#)[政务服务 \(https://zwfw.xinjiang.gov.cn/?areacode=652301\)](#) [政民互动 \(/hd.htm\)](#) [统计数据 \(/tjsj.htm\)](#)

昌吉市人民政府

www.cjs.gov.cn

[首页 \(/minde.htm\)](#) [概况 \(/info/iList.jsp?cat_id=28024\)](#) [新闻 \(/info/iList.jsp?cat_id=28012\)](#) [公开 \(/xxgk.htm\)](#) [政务服务 \(https://zwfw.xinjiang.gov.cn/?areacode=652301\)](#) [互动 \(/hd.htm\)](#)[首页 \(/\)](#) » [信息公开 \(/xxgk.htm\)](#) » [昌吉市应急管理局 \(/info/nIndex.jsp?isSd=false&node_id=GKcjsaj&cat_id=34174\)](#) » 事故通报 » 正文

××××公司“2·4”一般物体打击事故调查报告

索引号	CJS003/2026-000010	主题分类	
发布机构	昌吉市应急管理局	发文日期	2026-06-12 19:09:32
名称	××××公司“2·4”一般物体打击事故调查报告		
文号		主题词	一般 打击 调查报告
来源	昌吉市应急管理局		

2026年2月4日凌晨2时15分左右，××××公司工作人员李某在××××公司油箱二车间，对变压器油箱开展试漏工作中，因油箱盖板崩出造成1人死亡，直接经济损失120.5万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）等有关法律法规，经昌吉市人民政府批准，于2026年2月4日成立了由市委副书记、常务副市长任组长，市应急管理局牵头，市公安局、商务和工业信息化局、人力资源和社会保障局、总工会、北京南路街道等有关单位组成的××××公司“2·4”一般物体打击事故调查组（以下简称“事故调查组”），依法开展调查处理工作，同时邀请市纪委监委介入调查。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、询问相关人员等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关单位、责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故相关防范措施。

经调查认定，××××公司“2·4”一般物体打击事故是一起一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

××××公司。成立于2022年12月16日，注册地位于新疆昌吉回族自治州昌吉市大西渠镇闽昌工业园×××汽车交易市场314栋216号，法定代表人为段某。经营范围包括一般项目：机械零件、零部件加工；金属结构制造；普通机械设备安装服务；建筑材料生产专用机械制造；砼结构构件制造；金属加工机械制造；钢压延加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属

制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

(二)作业基本情况

该油箱产品型号为“HKDSPZ-16000/110”，产品编号：2240113012，设计图号：S40105-12，设计尺寸：3316*3190*3300（长*宽*高），为110KV变压器油箱产品。

根据变压器生产制造相关要求，保障变压器油箱外壳全密闭，避免在用户使用变压器的过程中出现渗漏情况而影响正常运行，在油箱产品转移至下一道工序前，需要用压缩空气对油箱外壳进行打压气密性试验。

××××公司作为承包单位，承揽了××××公司变压器油箱制作加工任务，双方于2026年1月1日签订了《变压器油箱外协加工协议》及配套《安全管理协议》，协议期至2026年12月31日。事发前，由××××公司当日值班人员对半成品油箱进行打压气密试验，作业过程执行《变压器油箱试漏工序作业指导书》和《油箱试漏岗位安全操作规程》。

(三)有关人员情况

- 1.李某（死者），男，东乡族，身份证号：654027××××1231，未婚，××××公司试压操作工，××××公司为其购买了100万团体意外保险、30万雇主责任险、工伤保险。
- 2.张某，男，汉族，身份证号：622424××××3413，××××公司现场管理人员。
- 3.段某，女，汉族，身份证号：654322××××0021，××××公司法人代表（实际负责人）。
- 4.王某，男，汉族，身份证号：620522××××0730，制造部经理助理，主管××××公司小油箱车间。
- 5.吴某，男，汉族，身份证号：659001××××2413，××××公司安全环境监察部副经理，负责××××公司安全管理工作。

二、事故发生经过和善后情况

(一)事故发生背景

2026年1月1日，××××公司因油箱制作业务需求，与××××公司签订外协加工协议，委托其开展变压器油箱外壳制作。2026年2月3日夜间，图号S40105-12的油箱产品完成最后组装焊接，按工艺流程转序至试压班组进行充压试压，由××××公司试压班组张某、马某、李某接收该油箱产品。

(二)事故发生经过

- 2026年2月3日23时40分，涉事油箱产品经上道制造工序完成焊接，转序至试压组，张某、马某、李某完成接收并开始油箱盖组装。
- 2026年2月4日0时37分，张某、马某、李某开始安装事发时崩出的最后一块盖板；
- 2月4日0时52分，油箱主体附件安装、密封完成，张某连接压缩空气气源并开始充压；
- 2月4日1时38分，充压完成，压力为0.06MPa，张某断开压缩空气气源，油箱进入保压阶段；
- 2月4日1时40分，质检员唐某在巡检时发现油箱存在漏气现象，并在工作群里发布；
- 2月4日2时09分，李某对该油箱漏气点位进行处理，违规紧固盖板螺栓；
- 2月4日2点15分，油箱盖板崩出，李某被冲击至附近油箱下节后回弹跌落至地面，事故发生。

(三)应急救援过程

事故发生后，附近作业人员胡某第一时间赶赴现场，发现李某倒地后立即联系张某，并向当日值班干部赵某汇报；2时20分，马某拨打120急救电话，胡某前往园区门口引导救援车辆；2时28分，赵某抵达事故现场；2时35分，120急救人员到场开展救护，凌晨3时58分，李某经抢救无效死亡。

事故接报后，××××公司小油箱车间主任王某、制造部经理杨某、安环部经理吴某、项目经理张某赶赴现场，指挥保护现场；安环部经理吴某向应急管理局等部门进行了事故报告；应急管理、公安及北京南路街道相关人员随后抵达，封闭现场并开展调查、勘验、取证等工作。

(四)事故现场勘验情况

事故现场为××××公司小油箱车间，涉事物品名称为HKDSPZ-16000/110变压器油箱外壳，产品编号：2240113012，产品尺寸为3316*3190*3300（长*宽*高），为110KV变压器油箱产品。事发时，该油箱产品正处于保压试漏工序。事发作业班组为试压班组，班组长韩某，班组共有员工14名，当班在小油箱现场试压作业的人员共计3人，分别是张某、马某、李某。作业现场附近有其他3名工作人员，分别为：胡某、张某、唐某。

试压使用气源为空气压缩机，品牌为阿特拉斯，2009年投入使用，气罐、安全阀均在检验有效期内。涉事盖板尺寸为1630mm×630mm，重约66kg，事故现场保存完整。

（五）善后情况

事故发生后，××××公司与死者家属开展赔付协商并达成共识，向死者家属赔付一次性工亡补偿金120.5万元，并于2月5日协助完成丧葬工作。

三、事故伤亡和直接经济损失

（一）伤亡情况

××××公司“2·4”一般物体打击事故造成1人死亡。死者李某，男，东乡族，24岁，身份证号：654027××××1231，未婚，××××公司员工，户籍地址为新疆特克斯县科克铁热克乡玛热勒塔斯农业村五巷9号。

（二）直接经济损失

本起事故造成直接经济损失120.5万元。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

作业人员李某，安全意识淡薄，未严格执行《油箱及焊接件试漏及补焊工艺》9.1.6中“不得在正压力下紧固、松动螺栓”的规定，在油箱保压0.06MPa状态下，未能辨识出试漏保压阶段违规紧固螺栓的安全风险，未按规定核对螺栓规格、数量及拧入深度，违规带正压进行油箱盖板螺栓紧固，导致螺栓脱扣、盖板崩出，自身被冲击后跌落受伤，经抢救无效死亡。

（二）间接原因分析

1.作业人员张某，安全意识不到位。未按照《油箱及焊接件试漏及补焊工艺》9.1.6中“油箱整体密封后，将油箱内加压至规定压力的一半，检查密封面是否漏气”“不得采用连续加压来维持试验压力不变的做法”的规定分步加压，直接将油箱压力打至0.06MPa，违规操作，是导致此次事故发生的间接原因。

2.企业安全生产操作规程执行不力。××××公司未按照《油箱及焊接件试漏及补焊工艺》9.1.6中“整体气压检漏过程中，压力表、进风阀门等要设专人看护控制”规定安排专人现场看护控制压力表、进风阀门等设备，也未安排安全管理人员对试漏区域开展安全巡查，现场监护缺失，班组自检工作不到位，未能及时发现并制止李某、张某的违规操作行为。

（三）其他可能因素排查

昌吉市公安局通过现场勘察、调查询问、尸表检验等工作，排除人为故意刑事嫌疑。

（四）事故性质认定

经调查认定，××××公司“2.4”一般物体打击事故是一起一般生产安全事故。

五、事故责任认定及处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关规定，结合事故原因和责任认定，对本起事故相关责任单位及人员提出如下处理建议：

（一）免于追究责任人员

李某（死者），对本起事故负直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究其责任。

（二）建议给予行政处罚的责任人员

1.张某，××××公司现场作业人员，未按照《油箱及焊接件试漏及补焊工艺》规定要求分步加压，直接将油箱压力打至0.06MPa，违规操作。同时，作为现场管理人员，未能及时排查并消除作业现场安全隐患，未及时制止和纠正违章作业，对事故发生负有管理责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条相关规定，建议由昌吉市应急管理局依法给予行政处罚。

2.段某，××××公司法人代表、实际负责人，未依法履行安全生产第一责任人职责，未及时排查并消除生产安全事故隐患，对事故发生负有主要领导责任。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条相关规定，建议由昌吉市应急管理局依法给予行政处罚。


3.王某，××××公司制造部经理助理，主管小油箱车间，未能及时消除生产安全事故隐患，对施工作业人员冒险作业行为未进行制止，对事故发生负有管理责任。建议由昌吉电气分公司按照公司有关规定处理，并将处理结果报事故调查组。

4.吴某，××××公司安全环境监察部副经理，负责××××公司安全管理工作，监督落实安全生产责任制不到位，督促、检查从业人员执行本单位的安全生产规章制度、安全操作规程不力，未能及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有管理责任。建议由××××公司按照公司有关规定处理，并将处理结果报事故调查组。

（三）建议给予行政处罚的责任单位

六、事故防范和整改措施建议

xxxx公司。一是立即组织开展试压作业全流程风险辨识，全面分析试压工序存在的各类安全风险，按照相关法律法规要求完善安全风险管控清单，明确风险等级、防控措施和责任人员；针对工艺流程、风险防范、安全操作规程开展全员全覆盖安全教育培训，组织全员开展专项安全培训及应急演练，切实提高作业人员风险辨识能力和突发事件应急处置能力。二是针对此次事故暴露的问题，全面排查各作业环节工艺流程执行情况，完善试压作业中的各类安全附件，在试漏作业区域设置明显的安全警示标识；结合实际作业情况及时修订《油箱试漏岗位安全操作规程》，明确作业流程、操作规范和现场监护要求，报请相关部门审核后正式发布执行。三是要举一反三，组织各作业班组和专业技术人员，全面审核并修订公司所有工序的作业操作规程，确保制度的科学性、针对性和可操作性；建立作业现场常态化监督检查机制，安排专人对每日作业过程实施全程有效监督，及时发现并制止违规操作行为，确保从业人员严格遵章守纪。



昌吉市人民政府开办
昌吉市人民政府办公室主办
昌吉市人民政府电子政务办公室承办
ICP备案编号:新ICP备13003649-3