

“事故调查”专栏

剖析事故案例 强化风险防控



你现在所在的位置是：首页 / 部门信息公开目录 / 新化县应急管理局 / 事故调查专栏 / 事故调查报告

新化县源坤建材有限公司“4·12”一般机械伤害事故调查报告

发布时间：2024-11-01 15:51

信息来源：新化县应急管理局(防汛抗旱指挥部办公室)

作者：

【字体：小 中 大】

浏览量：**7**

2023年7月10日，县应急局接到人社部门的企业申请工伤保险信息反馈，2023年4月12日12时50分，新化县源坤建材有限公司生产车间停产维修过程中，发生一起一般机械伤害事故，导致该公司员工唐*华受机械挤压受伤于2023年4月16日医治无效死亡。

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，2023年7月19日，经新化县人民政府批准，成立由县应急局局长担任组长，县应急局、县公安局、县总工会、县科工信局、游家镇人民政府为成员单位的事故调查组（以下简称调查组），同时邀请县纪委监委参加，对事故开展调查工作。

调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，通过周密细致的现场勘察、调查取证，综合分析和反复论证，查明了事故发生经过和原因，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对有关责任人和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施建议。现报告如下：

一、新化县源坤建材有限公司基本情况

新化县源坤建材有限公司成立于2014年3月31日，地址在新化县游家镇龙潭村，企业类型为有限责任公司，注册资金1000万元，公司厂房产于2014年开始建设，2016年正式投入使用，占地面积0.893公顷，设计年产量10000万块标准砖。该公司法定代表人是袁*，现有员工40余人，设有生产车间和销售车间，主要经营范围：煤矸石砖的生产、销售。

二、事故基本情况

（一）事故发生的经过

2023年4月12日，新化县源坤建材有限公司销售车间正常运行，共有12人正常工作，其中有9个装卸工，3个销售人员，因生产车间砖机上搅拌机损坏而停产，生产厂长兼安全员康*鹏安排了机修工卿*义对制砖区的砖机上搅拌机进行维修。

上午8点，机修工卿*义来到生产车间制砖机房更换搅拌机搅刀，11点40左右卿*义换完了搅刀后，已到午饭时间，卿*义决定吃了午饭再对搅拌机进行测试，就离开了制砖机房去公司食堂吃午饭，吃完饭后休息了一会，12点50分卿*义来到开关柜（开关柜在制砖机的出砖口，距离制砖机房5米）启动搅拌机开关进行试机，刚启动开关就听到了制砖机房内传来呼救声，卿*义立即关闭开关，跑到制砖机房，看到请假在家休息擅自进入机房寻找东西的机修工唐*华的双腿被卡在搅拌机内。

至此，事故已发生。

（二）事故抢救情况

事故发生后，卿*义马上大喊“唐*华卡到搅拌机里了”。不久，正在生产车间附近巡查的生产厂长康*鹏听到声音赶到现场，看到现场情形后立即打电话向公司法定代表人袁*报告了事故情况，拨打了“120”请求救援，并与卿*义一起把唐*华从搅拌机内救出来抬到车间外的马路边等救护车。13时10分，在公司附近组织植被恢复的法定代表人袁*赶到现场。13点40分左右“120”赶到，袁*随同“120”将唐*华送往新化县人民医院救治，经县人民医院医生诊断完唐*华的病情后建议转往上级医院救治，于是袁*立即联系救护车、医生、护士送唐*华去娄底中心医院，并在去娄底中心医院的途中联系了娄底中心医院的熟人，请他们帮忙协调开辟绿色通道，做好相关救治准备。当天17时，到达娄底中心医院就直接进入手术室救治，手术完成后转入重症监护室继续治疗。4月16日21时45分，唐*华经抢救无效死亡。

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

此次机械伤害事故造成1人死亡，直接经济损失147万元。

死者唐*华，男，47岁，身份证号：432*****433，

新化县游家镇石板山村人，于2019年10月进入新化县源坤建材有限公司工作担任机修工。

（四）事故时间

事故发生的时间为2023年4月12日12时50分。

（五）事故地点

事故地点为新化县源坤建材有限公司生产车间制砖机房搅拌机内。

（六）事故信息报告情况

2023年4月12日13时20分左右，新化县源坤建材有限公司法定代表人袁*在公司等待“120”救援时向游家镇应急站驻新化县源坤建材有限公司安全责任人袁*龙报告了其公司员工唐*华在制砖房被搅拌机挤压受伤和准备送往医院治疗的情况，但未向当地人民政府及相关部门报告。4月16日唐*华救治无效死亡后，袁*又向袁*龙报告了唐*华死亡的情况。

4月12日，袁*龙因身患多年的尿毒症导致血压血糖偏低在家卧床休息，当接到新化县源坤建材有限公司法定代表人袁*的事故信息报告后，袁*龙要求袁*不惜代价全力治疗伤者，一定要切实抓好安全生产工作，绝不能再发生安全问题，由于当时认为唐*华只是受伤，并且准备送往医院救治，觉得问题不严重，就没有向相关领导和有关部门报告。4月16日，袁*龙接到袁*报告唐*华死亡的情况时，因自己身体状况指标不稳定，非常虚弱，正在医院住院治疗，就没有多过问此事，只要求他们迅速处理好死者善后事宜。

新化县源坤建材有限公司处理好死者善后事宜后，也没有再向有关部门报告事故信息。

三、安全生产管理、监管情况

（一）新化县源坤建材有限公司

该公司成立了安全生产领导小组，由法人代表人袁*担任组长，生产厂长康*鹏担任副组长兼安全员，各车间主任为成员，并制定了安全生产管理制度、安全生产教育培训制度、安全生产检查及事故隐患排查制度、设备安全管理制度、安全生产目标管理和责任追究制度与安全作业规程等相关安全制度，编制了生产安全事故应急预案并组织演练。法定代表人袁*每月组织公司员工召开了安全生产例会，传达上级部门的相关安全文件精神，下达当月的安全生产目标任务，督促生产厂长兼安全员康*鹏抓好安全隐患排查整改与员工的培训教育，并不定期到生产车间进行安全巡查，发现安全隐患要求现场人员迅速整改到位。生产厂长兼安全员康*鹏每天到各车间进行现场巡查，排查安全隐患，发现隐患责令现场人员立即整改到位并进行处罚。严格按照要求对新进员工进行培训，并邀请游家镇应急站到公司开展安全宣讲和员工培训，事故发生那天康*鹏正在公司进行安全巡查。

（二）游家镇人民政府

游家镇人民政府对辖区内的烟花爆竹企业、危化企业、工贸企业的安全生产进行直接监管，对其他行业的安全生产进行综合监管，明确了由应急站具体承担安全生产日常工作，由应急站工作人员袁*龙负责全镇砖厂的安全监管工作并为驻新化县源坤建材有限公司的安全责任人。

2023年2月6日游家镇应急站长刘*辉带队对新化县源坤建材有限公司进行了开工全员安全培训与安全检查。4月2日游家镇应急站组织源坤建材有限公司所有员工分岗位进行了安全培训。2023年3月8日、3月22日、4月27日、5月31日、6月20日刘*辉陪同袁*龙先后5次对新化县源坤建材有限公司进行了安全检查，其中3月8日和4月27日对发现的安全隐患下达了责令限期整改通知书和行政处罚决定书，并于3月22日、5月31日对企业进行了复查，安全隐患全部整改到位。袁*龙按要求定期不定期督促新化县源坤建材有限公司抓好安全工作，多次对该公司进行了安全指导、检查。

（三）县科工信局

县科工信局负责指导全县工业企业加强安全生产管理工作，明确了由民爆物品管理与装备工业股具体负责安全生产日常工作，根据《2023年全县科工信系统安全生产工作要点》要求，科工信局按乡镇分片、分组对全县的规模工业进行安全指导督促，各业务股室分行业类型进行安全生产监管、指导，由原材料工业股对新型墙体材料企业参与全县的砖厂整治。

今年以来，民爆物品管理与装备工业股及时向局属各部门、各工业企业传达了上级部门的相关文件精神，指导、督促局属各部门对企业进行安全指导检查，对片区重点企业和对口行业企业进行多次安全检查指导，对上级相关部门交办的临时性安全生产任务进行落实。2023年2月28日民爆物品管理与装备工业股对新化县源坤建材有限公司进行了安全检查，并向该公司下达了安全生产检查表。2023年3月、5月原材料工业股股长康*平对新化县源坤建材有限公司先后2次进行了安全检查。

四、事故原因

直接原因：机修工唐*华安全意识淡薄，擅自进入制砖机房工作重地；机修工卿*义对维修好的搅拌机进行试机时，没有按照操作规程对制砖房进行巡查。

间接原因：企业安全生产制度落实不到位，对职工的安全教育培训不到位。

五、事故性质

这是一起生产安全责任事故。

六、对事故有关责任人和责任单位的处理建议

（一）对事故企业责任人员的处理建议

1.唐*华，新化县源坤建材有限公司机修工，在请假期间擅自进入制砖机房寻找东西被搅拌机挤压，对事故的发生负有主要责任，鉴于其在事故中死亡，不再追究责任。

2.卿*义，新化县源坤建材有限公司机修工，维修好搅拌机后没有按照操作规程对搅拌机房进行巡查试机，导致唐*华被搅拌机挤压后送医救治无效死亡，对事故的发生负有直接责任，责令新化县源坤建材有限公司对其予以辞退。

3.康*鹏，新化县源坤建材有限公司生产厂长兼安全员，对安全管理和巡查工作不到位，对事故的发生负有领导责任，责令新化县源坤建材有限公司解除生产厂长职务并按规定进行处罚。

4.袁*，新化县源坤建材有限公司法定代表人，落实企业安全生产主体责任不到位，对事故发生负有企业领导责任，建议由县应急局依法对其给予行政处罚。

（二）对事故监管责任人的处理建议

1.袁*龙，中共党员，游家镇工作人员，应急站驻新化县源坤建材有限公司安全责任人，安全监管工作不到位，接到事故发生的信息后，因自己身体健康原因，没有按规定向上级领导报告事故信息，对事故的发生负有监管责任和事故信息报告工作履职不到位，建议对其给予党内警告处分。

2.伍*星，中共党员，县科工信局民爆物品管理与装备工业股股长，按管行业必须管安全的要求，指导督促企业落实安全生产主体责任不力，建议由县安办对其履职约谈。

3.康*平，中共党员，县科工信局原材料工业股股长，按管行业必须管安全的要求，指导督促企业落实安全生产主体责任不力，建议由县安办对其履职约谈。

4.刘*辉，中共党员，四级主任科员，游家镇综合治安和应急办主任，协管安全工作，督促企业落实安全生产主体责任不力，建议由县安办对其履职约谈。

（三）对事故责任单位的处理建议

新化县源坤建材有限公司，在停产维修过程中发生一起一般生产安全责任事故，造成1人死亡，建议由县应急局依法对其予以行政处罚。

（四）其它处理建议

- 1.建议县人民政府分管安全生产工作的领导对游家镇党政主要负责人进行约谈。
- 2.建议对游家镇分管安全生产领导通报批评。
- 3.建议对游家镇的安全生产工作进行挂牌整改。

七、防范和整改措施

为了吸取事故教训，切实落实企业安全生产主体责任和相关部门的监管责任，有效防范类似事故，特提出以下措施建议：

（一）各生产经营单位及主要负责人、安全生产管理人员必须对照《湖南省生产经营单位安全生产主体责任规定》，自查自纠,进一步完善安全生产管理制度和安全技术操作规程，切实抓好安全生产工作；

（二）各乡镇场区办安监站要结合实际，进一步强化安全监管。要督促企业开展安全操作规程等安全生产知识的再培训、再教育、再考核工作，对未经培训教育及考核不合格的一律不得上岗作业。

（三）各相关部门和乡镇场区办要以此次事故为教训，要对全县砖厂企业要进行一次地毯式排查，切实把安全隐患查出来，进行全面的整改。对检查中发现的安全隐患要果断采取措施，严格执法，做到不整改不复工，不验收不销号，不安全不生产，严防生产安全事故发生。对履职不力、整改措施不落实的,要依法依规严肃追究有关单位和人员责任。

新化县源坤建材有限公司“4·12”一般机械伤害事故调查组
2023年9月14日

[站点地图](#)

[使用帮助](#)

[网站声明](#)

[加入收藏](#)

[政务微博](#)

[常用电话](#)

主办单位：新化县人民政府办公室

承办单位：新化县数据局（新化县行政审批服务局）

网站联系电话：0738-3238156（仅受理网站建设维护相关事宜）

网站标识码：4313220017

备案：湘ICP备05000649号-1 湘公网安备：43132202001001号



扫描二维码，获取更多信息



娄底违法和不良信息举报中心



适老化
无障碍服务

