

大同新华水泥有限责任公司 “6·20”一般灼烫生产安全事故调查报告

大同区人民政府“6·20”事故调查组

2026 年 8 月

目 录

一、事故基本情况	1
（一）事故发生单位概况	1
（二）事故发生单位安全管理情况	2
（三）事故发生经过	2
（四）事故现场情况	3
（五）人员伤亡及直接经济损失情况	3
二、事故应急处置及评估情况	4
（一）事故信息接报情况	4
（二）事故现场处置情况	4
（三）医疗救治及善后处置情况	5
三、事故原因分析	5
（一）直接原因分析	5
（二）间接原因分析	5
（三）事故相关检验检测情况	6
（四）事故性质	6
四、有关责任单位存在的问题及处理意见	7
（一）事故单位	7
（二）有关监管部门	7

五、相关责任人员存在的问题及处理意见 9

 （一）相关人员责任及处理意见 9

六、事故整改和防范措施 10

 （一）大庆市新华水泥有限责任公司 10

 （二）各乡镇（街道）、各行业监管部门 10

大同新华水泥有限责任公司

“6·20”一般灼烫生产安全事故调查报告

2026年6月20日12时许，大庆市新华水泥有限责任公司发生一起一般灼烫生产安全事故，造成1人死亡，1人轻伤，直接经济损失约170万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，经大同区人民政府同意，成立“6·20”生产安全事故调查组，同时聘请专家成立专家组参与事故调查，邀请纪检监察机关介入调查。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查取证、技术鉴定等，查明了事故发生经过、原因，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。

经调查认定，大庆市新华水泥有限责任公司“6·20”灼烫事故是一起因作业人员违规作业造成的一般生产安全责任事故，且为迟报事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

大庆市新华水泥有限责任公司（以下简称“新华水泥有限责

任公司”）于 1998 年 7 月 18 日注册成立。注册地址：黑龙江省大庆市大同区新华屯；企业注册资金 350 万元人民币。主要经营范围：生产经销 425#硅酸盐水泥制品，汽车租赁，房屋租赁，机械设备租赁，加工并销售：矿渣粉、石灰石粉。新华水泥有限责任公司共有员工 25 人，生产厂长王某某为安全生产第一责任人。

（二）事故发生单位安全管理情况

新华水泥有限责任公司安全负责人为生产厂长王某某，公司建立了安全生产责任制、岗位操作规程并张贴上墙，制定了应急预案，向司炉工岗位配备了防护面罩、劳动防护服、劳保鞋等劳动防护用品。新华水泥有限责任公司未制定安全教育计划，未开展系统的入厂培训（仅通过口头培训），未开展事故应急救援演练。

（三）事故发生经过

2026 年 3 月，新华水泥有限责任公司实施技术改造项目，新增沸腾炉（热风炉）一台，生产厂家为湖北天达热能科技股份有限公司。4 月沸腾炉安装完成，检验合格。6 月 12 日朱某某、邓某某入职，职务为司炉工。朱某某为主操作人员，邓某某为副操作人员。6 月 20 日沸腾炉进行人工烘炉，燃料为煤炭。司炉工负责监控沸腾炉内燃烧情况。

6 月 20 日 12 时 01 分 46 秒，司炉工朱某某、邓某某到达沸腾炉准备提升炉温，朱某某通过对讲机联系中控操作员刘某某启

动鼓风机。鼓风机未正常启动，刘某某告知朱某某鼓风机无法启动，并联系王某某维修鼓风机，再次告知朱某某鼓风机正在维修，朱某某在鼓风机未修理完成、未经中控允许的情况下，让邓某某使用炉钩打开炉门检查炉内燃烧情况。

12 时 04 分 01 秒，邓某某面对炉门，使用炉钩打开平台右侧炉门，炉门稍开见浓烟从炉门溢出，朱某某、邓某某未及时关闭炉门，反而将炉门全开。

12 时 04 分 44 秒，炉门溢出浓烟加大。朱某某站在正对炉门约 2 米处；邓某某站在沸腾炉平台靠外侧钢梁后方，侧对炉门约 2 米处。

12 时 05 分 12 秒，火焰从炉门喷出，造成朱某某全身衣物瞬间燃尽、邓某某部分衣物燃尽，朱某某、邓某某灼伤。

（四）事故现场情况

朱某某、邓某某灼烫地点位于新华水泥有限责任公司厂内东北侧沸腾炉平台二层，距离沸腾炉右侧炉门约 2 米处，沸腾炉有两个外开炉门，每个炉门上各有一个观火窗，沸腾炉对面 3 米处为带有实体墙的控制室。控制室内部有防护面罩、防护服等防护用品，内部张贴岗位职责、操作规程，控制室内有沸腾炉热工柜、沸腾炉动力柜各一台。沸腾炉热工柜远程仪表显示炉膛温度、炉膛压力、鼓风压力等沸腾炉监测数值。

（五）人员伤亡及直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

本起事故造成 1 人死亡，1 人轻伤。

死者：朱某某，男，新华水泥有限责任公司司炉工，受伤后到大庆创伤医院就医，后转院至哈尔滨市第五医院，2026 年 7 月 1 日 17 时 46 分救治无效死亡；

伤者：邓某某，男，新华水泥有限责任公司司炉工，受伤后到大庆创伤医院治疗，2026 年 7 月 28 日出院，身体情况已基本稳定。

2. 直接经济损失情况

根据《生产安全事故直接经济损失统计要求》（GB/T 6721-2025）核定事故直接经济损失约 170 万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报情况

2026 年 7 月 3 日，区应急管理局接到新华水泥有限责任公司事故情况报告，称“2026 年 6 月 20 日 12 点左右，新华水泥有限责任公司发生人员烫伤事故”。

（二）事故现场处置情况

2026 年 6 月 20 日 12 时许，新华水泥有限责任公司司炉工朱某某、邓某某被炉火灼烫，朱某某全身衣物燃尽、邓某某部分衣物燃尽，位于磨机平台巡检的滕海峰听到沸腾炉平台上有人喊叫，打电话联系生产厂长王某某，王某某到达沸腾炉平台，拨打 120 急救电话，因修路到达时间较长，公司用面包车将朱某某、邓某某送至大庆创伤医院进行救治。

（三）医疗救治及善后处置情况

朱某某、邓某某到达大庆创伤医院，新华水泥有限责任公司联系双方家属。

6月20日16时40分，朱某某转院至哈尔滨市第五医院，诊断为“全身烧伤Ⅱ°Ⅲ°95%、吸入性损伤”。6月21日下午，朱某某家属到达哈尔滨市第五医院。7月1日17时46分，经哈尔滨市第五医院确认，朱某某因救治无效死亡。新华水泥有限责任公司垫付朱某某住院期间全部费用。7月31日，新华水泥有限责任公司与朱某某家属达成赔偿协议。

邓某某在大庆创伤医院治疗，7月28日出院，新华水泥有限责任公司垫付邓某某住院期间全部费用。7月28日，新华水泥有限责任公司与邓某某达成赔偿协议。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故直接原因是：司炉工朱某某、邓某某违反企业规章制度和操作规程、违反沸腾炉生产厂家《流化床热风炉使用说明》，未得到中控允许、未核查炉膛负压、未按规定穿戴防灼烫专用劳动防护用品，冒险开启炉门；炉内出现黑烟外溢异常工况时，未及时关闭炉门，致使炉膛高温火焰从敞开炉门向外喷射，造成人员灼烫伤害。

（二）间接原因分析

1.新华水泥有限责任公司监督员工佩戴防护用品不到位。新

华水泥有限责任公司虽为朱某某、邓某某提供劳动防护用品，但是未严格监督操作人员佩戴防护用品^[1]。

2.新华水泥有限责任公司安全教育培训落实不到位。新华水泥有限责任公司安全教育培训不够，对新入职员工，仅通过口头实施入厂安全生产教育培训^[2]，导致司炉工对本岗位的安全操作规程和注意事项掌握不全面。

3.新华水泥有限责任公司设备故障未及时维护。企业未落实鼓风机日常维护，鼓风机故障未及时发现处置，导致需要使用时未能正常启用^[3]。

（三）事故相关检验检测情况

哈尔滨市第五医院出具朱某某《死亡记录》；经家属代表（朱某某父亲）确认，朱某某不需要进行尸检。

（四）事故性质

经调查认定，本次事故为生产安全责任事故，未及时报告事故^[4]，存在迟报^[5]。

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第三十六条：生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测，保证正常运转。

[6] 《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第 493 号）第九条：事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

[7] 《生产安全事故罚款处罚规定》（应急管理部令 第 14 号）第五条：《生产安全事故报告和调查处理条例》所称的迟报、漏报、谎报和瞒报，依照下列情形认定：（一）报告事故的时间超过规定时限的，属于迟报；（二）因过失对应当上报的事故或者事故发生的时间、地点、类别、伤亡人数、直接经济损失等内容遗漏未报的，

四、有关责任单位存在的问题及处理意见

（一）事故单位

新华水泥有限责任公司违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条，生产经营单位的安全生产管理机构未履行所规定的安全管理职责^[6]，未督促员工穿戴劳动防护用品^[7]，仅通过口头实施安全生产教育培训^[8]，未及时向行业部门报告事故^[9]。建议由大同区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定对其进行行政处罚。

（二）有关监管部门

1.新华街道办事处。依据《中华人民共和国安全生产法》第九条规定^[10]，新华街道办事处按照职责对本行政区域内生产经营

属于漏报；（三）故意不如实报告事故发生的时间、地点、初步原因、性质、伤亡人数和涉险人数、直接经济损失等有关内容的，属于谎报；（四）隐瞒已经发生的事故，超过规定时限未向应急管理部门、矿山安全监察机构和有关部门报告，经查证属实的，属于瞒报。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

[11]《中华人民共和国安全生产法》第八十三条：生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第九条：乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履

单位安全生产情况进行监督检查。2026 年以来，新华街道办事处对新华水泥有限责任公司开展安全生产监督检查 6 次，检查期间查阅企业安全生产管理制度、应急预案、应急演练计划及台账记录等内业资料，累计排查出作业现场工具乱堆乱放、安全培训档案资料填制不规范等 6 项一般隐患，企业完成整改。在监管工作中，新华街道办事处对相关工作人员业务能力培训不够，导致安全监管专业能力不足，在检查中未能及时发现与本次事故有关的安全隐患。

2.大同区应急管理局。依据《中华人民共和国安全生产法》第三条规定^[13]，大同区应急管理局作为行业监管部门对企业负有安全监管职责。事故发生前，应急管理局将新华水泥有限责任公司列入《大同区应急管理局 2026 年度监督检查计划》，并于 2026 年 5 月 18 日对新华水泥有限责任公司开展“工贸行业大起底”行动，邀请专家会诊检查，发现缺少警示标识、联轴器缺少防护装置等问题共 6 项，6 月 3 日对新华水泥有限责任公司整改复查合格，履行了日常安全监督检查职责，但后续常态化动态跟踪监管力度偏弱，未对后入职人员实施有效监管，未能推动企业切实压

行安全生产监督管理职责。

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第三条：安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位主体责任与政府监管责任，建立生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律和社会监督的机制。

紧压实安全生产主体责任。

五、相关责任人员存在的问题及处理意见

（一）相关责任人员责任及处理意见

1.建议免于追究责任人员

朱某某，男，37岁，新华水泥有限责任公司司炉工。违反安全操作规程，在未佩戴防护面罩和防护服、未确定炉膛压力为负压、未得到中控室确认安全环境的情况下打开炉门，炉内炉火喷出受到正面灼烫，对事故负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议不再追究责任。

2.建议企业内部处理人员

邓某某，男，新华水泥有限责任公司司炉工。违反安全操作规程，未佩戴防护面罩和防护服，仅通过佩戴口罩进行防护，朱某某告知邓某某打开炉门，邓某某发现异常工况，未及时有效处置，对事故负有间接责任。

王某某，男，新华水泥有限责任公司生产厂长。作为新华水泥有限责任公司安全负责人，未开展系统性入厂安全教育培训，对事故负有间接责任。

3.建议给予经济处罚的人员

张某某，女，新华水泥有限责任公司法定代表人。事故发生后未按规定时限上报事故，对事故迟报负有直接责任，建议由大同区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定对其进行行政处罚。

4.建议给予党纪、政务处分和组织处理人员

由区纪委监委依据事故调查情况和监管责任的调查情况，对事故负有监管职责的相关工作人员提出处理建议。

六、事故整改和防范措施

为深刻吸取事故教训，有效预防类似事故的发生，针对事故所反映的问题，对相关单位提出以下事故防范和整改措施：

（一）大庆市新华水泥有限责任公司

一是严格按照相关行业规范加强人员操作管理，严格执行现场管理制度，监督从业人员严格遵守操作规程。二是加强对从业人员安全生产教育培训，树立安全意识，根据实际，持续完善安全操作规程，保证从业人员掌握必需的安全生产知识和操作技能。三是定期组织开展隐患排查治理，组织开展应急救援演练，全面管控各类风险点，保证安全生产。

（二）各乡镇（街道）、各行业监管部门

一是加强安全教育，提高各单位安全管理人员的业务能力和水平，进一步加大安全生产宣传教育力度，学习掌握本辖区、本行业领域企业存在的危险因素、防范措施以及事故应急救援措施等，进一步提高本辖区、本行业领域整体安全管理水平。二是全面监督本辖区、本行业领域加强人员管理，各企业落实安全生产主体责任和全员岗位安全生产责任制，强化关键岗位、关键作业环节的履职尽责情况，进一步强化企业生产现场安全管理，避免类似事故的发生。三是吸取事故教训，深入安全警示教育，开展

商砼水泥行业的安全隐患排查治理。

大同区人民政府“6·20”事故调查组

2026 年 8 月