



纳雍县人民政府办公室 政务 [www.gznayong.gov.cn](#)

搜索热词:

政府工作报告

脱贫攻坚

纳雍



首页



新闻动态



政务公开



解读回应



互动交流



在线服务



政府数据



珙桐纳雍

当前页面: 首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 重点领域信息 » 灾害事故救援

索引号: 000014349/2026-319128

信息分类: 灾害事故救援

发布机构: 纳雍县应急管理局

发文日期: 2026-03-02 10:26

文号:

是否有效: 是

名称: 纳雍犇牛煤业有限公司“1·19”物体打击事故调查报告

纳雍犇牛煤业有限公司“1·19”物体打击事故调查报告

来源: 纳雍县应急管理局 发布日期: 2026-03-02 10:26 浏览量: 98次

2025年1月19日8时5分许,纳雍犇牛煤业有限公司化作乡罗嘎煤矿在工业广场进行综采设备地面安装及调试过程中,1名工人在顺整液压支架下架时,被垮落的液压支架打击受伤,经送纳雍县新立医院抢救无效死亡,直接经济损失135万元。

2025年3月5日,依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令493号)等法律法规规定,县人民政府常委、常务副县长为组长,县应急管理局、县公安局、县能源局、县总工会派员参加的事故调查组,并邀请县纪委监委介入,依法对事故开展调查、分析、认定等工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”的要求,通过现场勘查、调查取证和科学分析,现已查清事故经过、原因和性质,并针对调查中发现的问题提出了防范措施建议。

一、纳雍犇牛煤业有限公司基本情况

1.证照情况。纳雍犇牛煤业有限公司持有营业执照,统一社会信用代码为9*****,类型为有限责任公司(自然人独资),法定代表人注册资本为伍佰万元整,成立日期为2021年6月7日,营业期限为长期,经营范围为煤炭销售、矿产品销售等,住所为贵州省毕节市纳雍县化作苗族九牛寨组罗嘎煤矿一号楼*号房。纳雍犇牛煤业有限公司持有采矿许可证,证号为C*****5,采矿权人为纳雍犇牛煤业有限公司,纳雍犇牛煤业有限公司化作乡罗嘎煤矿,开采矿种为煤,开采方式为地下开采,生产规模为30万吨/年,矿区面积为4.3496平方公里,有效期限为2026年12月。

2.纳雍犇牛煤业有限公司安全管理机构人员。纳雍犇牛煤业有限公司化作乡罗嘎煤矿设立了矿长罗某任组长,总工程师冯某均、安全副矿长涂某何某、机电副矿长王某强为副组长,采掘副总黄某、安全科长张某、通防科长孟某、调度主任季某荣等15人为成员的安全生产领导机构,下设安全科、通防科、机电运输科、地测科、调度室、安全监控中心、财务室、综合办公室等9个安全生产管理科室。

罗嘎煤矿配备特殊工种64人,分别为井下电气作业12人,安全监测监控作业7人,瓦斯检查作业11人,安全检查作业13人,提升机操作作业4人,掘机)操作作业8人,瓦斯抽采作业2人,防突作业2人,探放水作业5人。

3.矿井开拓开采通风情况。纳雍犇牛煤业有限公司化作乡罗嘎煤矿采取斜井开拓方式,现矿井有4个井筒,分别为主斜井、副斜井、进风斜井、过井底联络巷连通;现井下布置有13003综采工作面、13006回风巷掘进工作面、13006运输巷掘进工作面、13005运输巷掘进工作面,矿井通风方式为抽出式通风。

二、事故经过及应急救援等情况

(一)事故发生经过

2025年1月13日,罗嘎煤矿开始综采设备地面安装及调试工作,2025年1月19日7时30分许,罗嘎煤矿采掘副总工程师黄某组织煤矿工人鲁某新某龙、龚某辉、谷某堂、易某友、张某、侯某利、潘某林、申某朋、丁某心、冯某林在会议室召开班前会,黄某安排张某带领侯某利、潘某林等3人

架下的皮带“H”支架，安排鲁某新带领3人去升液压支架，安排易某友带领3人去把堆放在2号职工宿舍楼右侧的乳化液桶转运到2号职工宿舍楼左侧。2025年1月19日8时许，张某带领侯某利、潘某林等3人进入煤矿工业广场开始顺整液压支架下的皮带“H”支架。2025年1月19日8时5分许，侯某利和潘某林在第六列（第六列叠堆有4架液压支架）从下向上第一架液压支架下顺整皮带“H”支架时，发现一个皮带“H”支架被卡在第一架液压支架掩护梁前端和地面之间。侯某利和潘某林先用手拉被卡住的皮带“H”支架，未拉出，接着，侯某利用撬棍撬被卡住的皮带“H”支架，撬第一次未撬开，接着撬第二次，被卡住的皮带“H”支架间，第一架液压支架掩护梁前端下沉，造成叠堆的4架液压支架失稳，第二、三、四架液压支架发生前倾并垮落，侯某利被第二架垮落的液压支架撞倒发生。

（二）事故应急处置及救援情况

事故发生后，县政府副县长马某波同志立即带领县能源局有关同志开展应急救援工作。2025年1月19日8时10分许，罗嘎煤矿把侯某利送往纳雍县医院救治，2025年1月19日9时17分许，侯某利经纳雍县新立医院抢救无效死亡。

（三）善后处理情况

事故发生后，罗嘎煤矿及时联系死者家属并协商善后工作，2025年1月20日，双方达成一致赔偿协议，事故善后得到妥善处理，死者家属情绪稳定。

（四）事故报告情况

事故发生后，纳雍犇牛煤业有限公司化作乡罗嘎煤矿第一时间向纳雍县能源局报告了事故情况；并及时向国家矿山安监局贵州局报告了事故情况。

三、事故原因及性质

（一）事故直接原因

通过对事故现场勘查和调查询问，调查认定事故的直接原因是：罗嘎煤矿未落实生产安全事故隐患排查治理制度，在进行综采设备地面安装调试施工时，未对施工地点安全状况进行检查，没有采取技术、管理措施及时发现并消除皮带“H”支架被卡在液压支架掩护梁前端和地面之间的事故隐患，未确认安全。煤矿工人侯某利用撬棍撬开被卡在液压支架掩护梁前端和地面之间的皮带“H”支架时，造成叠堆的4架液压支架失稳垮落，侯某利被垮落的液压支架撞倒发生。

（二）间接原因

罗嘎煤矿安全教育培训力度不够到位，在进行综采设备地面安装调试时，未保证侯某利具备必要的安全生产知识，掌握岗位安全操作技能，就5

（三）事故类型

经调查认定，该起事故是一起物体打击事故。

（四）事故性质

经调查认定：纳雍犇牛煤业有限公司“1·19”物体打击事故是一起因罗嘎煤矿未落实生产安全事故隐患排查治理制度，在进行综采设备地面安装调试施工时，未对施工地点安全状况进行检查，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患而造成的一起一般生产安全责任事故。

四、相关部门履职情况

纳雍县能源局自2024年5月31日罗嘎煤矿复工以来至发生事故时，对罗嘎煤矿开展执法检查10次，检查提出安全隐患145条，督促煤矿整改安全隐患145条，针对煤矿违法行为，分别于2024年9月7日、2024年11月12日对罗嘎煤矿实施2次罚款的行政处罚，处罚金额为8.4万元，符合《安全生产法》对煤矿安全生产行政执法计划的监管要求。

五、事故暴露的主要问题

（一）纳雍犇牛煤业有限公司安全管理不到位，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，在进行综采设备地面安装调试施工时，未对施工地点安全状况进行检查，没有采取技术、管理措施及时发现并消除皮带“H”支架被卡在液压支架掩护梁前端和地面之间的事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二款[[1]]规定。

（二）罗嘎煤矿矿长罗某，未督促、检查本单位的安全生产工作，在进行综采设备地面安装调试施工时，未对施工地点安全状况进行检查，及时发现并消除皮带“H”支架被卡在液压支架掩护梁前端和地面之间的生产安全事故隐患。违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[[2]]规定。

六、对事故有关责任人员及责任单位的处理建议

（一）建议给予行政处罚人员

1.罗某，纳雍犇牛煤业有限公司化作乡罗嘎煤矿矿长，未督促、检查本单位的安全生产工作，在进行综采设备地面安装调试施工时，未对施工地点安全状况进行检查，及时发现并消除皮带“H”支架被卡在液压支架掩护梁前端和地面之间的生产安全事故隐患，对事故的发生负有责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[[3]]规定，建议由纳雍县应急管理局对罗某处以2024年年收入百分之十罚款，计壹万陆仟肆佰伍拾叁元（16453.00）人民币。

（二）对责任单位的处理建议

纳雍犇牛煤业有限公司安全管理不到位，未落实生产安全事故隐患排查治理制度，在进行综采设备地面安装调试施工时，未对施工地点安全状况进行检查，没有采取技术、管理措施及时发现并消除皮带“H”支架被卡在液压支架掩护梁前端和地面之间的事故隐患，对事故的发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[[4]]、《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条第一款第（二）项[[5]]规定，建议由纳雍县应急管理局给予纳雍犇牛煤业有限公司处以陆拾万元人民币（600000.00）罚款。

七、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取本次事故教训，举一反三，进一步加强全县煤矿安全生产工作，有效防止类似事故再次发生，特提出以下防范措施：

（一）进一步提高认识，牢固树立安全发展理念。纳雍犇牛煤业有限公司要深刻吸取事故教训，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要指示精神，坚持人民至上、生命至上，统筹好安全与生产的关系，以对人民群众生命财产安全极端负责的态度，全面防范化解安全风险，坚决遏制事故发生。

（二）强化安全宣传教育，提升从业人员安全意识。纳雍犇牛煤业有限公司要强化安全宣传教育工作，充分让煤矿从业人员掌握必要的安全知识，提升煤矿从业人员的安全意识，保障煤矿安全生产，形成良好的安全生产秩序。

（三）强化现场管理，加强隐患排查治理。纳雍犇牛煤业有限公司要全面落实企业安全生产主体责任，认真落实生产安全事故隐患排查治理制度，扎实开展隐患排查治理工作，加强作业现场事故隐患排查整治工作，及时发现并消除生产安全事故隐患，确保安全生产。

纳雍犇牛煤业有限公司
物体打击

[[1]] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：“生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。”

[[2]] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：“组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、指导从业人员落实岗位安全责任，及时消除生产安全事故隐患；”

[[3]] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：“生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；”

[[4]] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项：“发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；”

[[5]] 《生产安全事故罚款处罚规定》（中华人民共和国应急管理部令第14号）第十四条第一款第（二）项：“事故发生单位对一般事故负有责任的，处50万元以上70万元以下的罚款；”

扫一扫在手机打开当前页面



[【返回顶部】](#) [【RSS订阅】](#) [【打印本页】](#)